


شناخت و خواص مواد

- ۱- فراوانی کدام عنصر در کره‌ی زمین بیشتر است؟
 ۱) کربن ۲) اکسیژن
- ۲- کدام مورد خاصیت فیزیکی است?
 ۱) رنگ ۲) مقاومت کششی
- ۳- سنت آهن مصرفی کارخانه‌ی ذوب آهن اصله‌ان کدام است?
 ۱) مخلوطی از هماتیت و سیدریت ۲) سیدریت
- ۴- در فولادهای آلیاژی، نیکل کدام ویژگی فولاد را کاهش می‌دهد?
 ۱) شکنندگی ۲) استحکام کششی
- ۵- به تعلیل وجود کدام عنصر در سرباره‌ی کثورتر توماس، از آن برای تهیی کود شیمیابی استفاده می‌شود?
 ۱) سیلیسیم ۲) گوگرد
- ۶- یکمی مورد نیاز قراییند اکسیترون چند درجه‌ی سانتی‌گراد است?
 ۱) ۷۲° ۲) ۹۶° ۳) ۱۲۵° ۴) ۱۶۰°
- ۷- کدام فلز خاصیت مغناطیسی دارد?
 ۱) نیکل ۲) مولیبدن
- ۸- هدایت گرمایی کدام ماده بیشتر است?
 ۱) تقره ۲) آلومینیم
- ۹- برای روغن کاری بلبرینگها از گریسن استفاده می‌شود.
 ۱) کلسیم ۲) سدیم
- ۱۰- کدام رنگ در مقابل ایجاد خراش مقاوم‌تر است?
 ۱) رنگ لعابی ۲) رنگ روغنی
- ۱۱- چرخ بنده‌ها را با کدام ماده‌ی مصنوعی تولید می‌کنند?
 ۱) پلی استیرون ۲) آکریل کلاس
- ۱۲- علامت اختصاری فولاد ایزرسازی کدام است?
 ۱) Ck10 ۲) 32CrMo12 ۳) 35S20
- ۱۳- در شکل زیر کدام مرحله تولید مس نشان داده شده است?
 ۱) احیا ۲) تشویه
 ۳) پالایش ۴) افزایش خلوص
- ۱۴- در آلیاژ مفرغ وظیفه‌ی قلع کدام است?
 ۱) افزایش مقاومت در مقابل خوردگی
 ۲) کاهش مقاومت در مقابل خوردگی
- ۱۵- کارخانیت سنت معدن کدام قلز است?
 ۱) قلع ۲) روی



(۳) آلومینیم

(۳) منیزیم

(۲) روی

- (۲) افزایش قابلیت پردازه برداری
 (۳) کاهش قابلیت پردازه برداری

۱۵- کارخانیت سنت معدن کدام قلز است?

(۱) قلع


محاسبات فنی

۱- مساحت واشر شکل زیر چند سانتی‌متر مربع است؟




- ۱۲۲/۸ (۱)
۱۲۶/۴ (۲)
۱۲۴/۸ (۳)
۱۲۶/۷ (۴)

۲- اندازه‌ی زاویه‌ی مرکزی قطعه‌ی شکل زیر چند درجه است؟




- ۶۰ (۱)
۷۲ (۲)
۷۵ (۳)
۹۰ (۴)

۳- اندازه‌ی e و d و c و b و a در شکل زیر چند میلی‌متر است؟




- | a | b | c | d | e |
|-----|-----|------|------|-----------|
| ۸/۹ | ۷/۴ | ۴۱/۸ | ۶۰/۲ | ۱۲/۰۰ (۱) |
| ۸/۷ | ۷/۲ | ۴۱/۶ | ۶۰/۳ | ۱۲/۰۸ (۲) |
| ۸/۷ | ۷/۴ | ۴۱/۶ | ۶۰/۳ | ۱۲/۰۸ (۳) |
| ۸/۹ | ۷/۲ | ۴۱/۸ | ۶۰/۲ | ۱۲/۰۰ (۴) |

۴- سرعت مجاز سنج‌سنباده‌ی شکل زیر ۳۲ متر بر ثانیه است. تعداد دوران آن چند دور بر دقیقه است؟




- ۲۴۱۶ (۱)
۲۵۴۸ (۲)
۲۶۱۹ (۳)
۲۸۶۲ (۴)

۵- حاصل جمع زوایای زیر چند درجه است؟



- ۱۶۰ (۱)
۱۷۰ (۲)
۱۸۰ (۳)
۱۹۰ (۴)

۶- مساحت قطعه‌ی شکل زیر چند دسی متر مربع است؟



- ۱۱/۸ (۱)
۱۲/۶ (۲)
۱۶/۰ (۳)
۱۴/۹ (۴)

۷- از فولاد تخت 45×5 با طول ۲۰۰۰ میلی‌متر قطعاتی با طول ۸۵ میلی‌متر بریده می‌شود. جرم هر کدام چند گرم است؟

- $\rho = 7/85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ (۱)
۲۵۰ (۲)
۲۲۵ (۳)
۱۵۰ (۴)

اجزای ماشین

-۱ نوع انرژی مصرفی در جوش لیزری کدام است؟

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| ۴) تشعشعی | ۳) الکتریکی | ۲) شیمیابی |
| (۱) مکانیکی | (۲) شیمیابی | (۳) الکتریکی |

-۲ در صنایع حمل و نقل هوایی و صنایع نظامی بیشتر از کدام روش جوش کاری استفاده می‌شود؟

- | | | |
|------------|---------------|----------------|
| ۴) درز جوش | ۳) التراسونیک | ۲) اصطکاکی |
| (۱) الکتری | (۲) اصطکاکی | (۳) التراسونیک |

-۳ زاویه‌ی دندانه در پیچ اتصال متريك ISO آنچه درجه است؟


- | | | |
|--------|--------|--------|
| ۲۰ (۴) | ۲۲ (۳) | ۵۵ (۲) |
| (۱) | (۲) | (۳) |

-۴ در پیچ گوشته‌های خودکار زاویه‌ی کام پیچ بیشتر از چند درجه است؟

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ۲۰ (۴) | ۱۵ (۳) | ۱۲ (۲) |
| (۱) | (۲) | (۳) |

-۵ در شکل زیر برای اتصال دو قطعه از کدام نوع پین استفاده شده است؟

- (۱) شیار دار استوانه‌ای



- (۲) شیار دار مخروطی

- (۳) انطباقی

- (۴) شکمی

-۶ از اکسل‌های مفصلی در انتقال کدام مورد استفاده می‌شود؟


(۱) گشتاورهای کوچک و تعداد دورهای زیاد

(۲) گشتاورهای خیلی بالا و تعداد دورهای کم

(۳) گشتاورهای خیلی بالا و تعداد دورهای زیاد

-۷ شکل زیر معرف کدام نوع بلبرینگ است؟

- (۱) سورزی




- (۲) مخروطی

- (۳) کف گرد

- (۴) راستاپندر

-۸ شکل زیر کدام نوع فنر را نشان می‌دهد؟



- (۱) بشقابی

- (۲) مارپیچی کششی

- (۳) مارپیچی پیچشی

- (۴) حلقه‌ای فشاری

-۹ در کدام نوع نسمه «کمترین فاصله‌ی بین محورها» محدودیت دارد؟


- | | | |
|--------|--------------|-------------|
| ۳) کرد | ۲) ذوزنقه‌ای | ۱) پلاستیکی |
| (۱) | (۲) | (۳) |

- (۱) کرد

- (۲) ذوزنقه‌ای

- (۳) پلاستیکی

-۱۰ در شکل زیر کدام نوع کلاج معرفی شده است؟



- (۱) پنجه‌ای

- (۲) مخروطی

- (۳) دنده‌ای

- (۴) صلیبی

-۸- واحد نیرو در سیستم SI کدام است؟

(۱) گرم

(۲) کلوین

(۳) پاسکال

(۴) نیوتن

-۹- قطر خارجی چرخ دنده‌ی ساده‌ای ۷۵ میلی متر و قطر داخلی آن $68/5$ میلی متر است تعداد دندانه‌ی آن کدام است؟ (مقدار لقی 166° مدول فرض شود).

(۱) ۲۴

(۲) ۲۰

(۳) ۲۵

(۴) ۲۲

-۱۰- نسبت دستگاه حلقه‌زن و چرخ حلقه‌زن شکل زیر ۱:۶۰ و پیچ حلقه‌زن سه راهه می‌باشد. تعداد دندانه‌ی چرخ حلقه‌زن کدام است؟

(۱) ۱۸۰

(۲) ۱۵۰

(۳) ۱۲۰

(۴) ۹۰



-۱۱- پیچی با کام 75° میلی متر به وسیله‌ی ماشین تراشی که کام میله‌ی هادی آن 6 میلی متر است تراشیده خواهد شد. چرخ دندنه‌ای تعویضی مورد نیاز کدام است؟

$$\frac{40 \times 30}{80 \times 120} (۳)$$

$$\frac{30 \times 40}{100 \times 80} (۳)$$

$$\frac{40 \times 60}{80 \times 30} (۲)$$

$$\frac{120 \times 80}{30 \times 40} (۱)$$


-۱۲- شب مخروط شکل رو به رو کدام است؟ ($D = 60 \text{ mm}$, $d = 46 \text{ mm}$, $L = 70 \text{ mm}$)

(۱) ۱:۵

(۲) ۱:۱

(۳) ۱:۲

(۴) ۱:۴



-۱۳- سیستم ثبوت سوراخ در کدام گزینه معرفی شده است؟

K7/r6 (۴)

G7/m6 (۳)

H7/f7 (۲)

F7/h6 (۱)

-۱۴- ترانس کدام انطباق بیشتر است؟

$\varnothing 25 H7/f7$ (۴)

$\varnothing 25 H7/K6$ (۳)

$\varnothing 25 H7/t6$ (۲)

$\varnothing 25 H7/h7$ (۱)

-۱۵- میله‌ای با طول $1/63$ متر با تعداد دوران 400 دور بر دقیقه تراشیده می‌شود. اگر سطح مقطع براده $3/2$ میلی متر مرربع و عمق بار 4 میلی متر باشد مقدار پیشروی چند میلی متر در هر دور است؟

۱/۶ (۴)

۱/۲ (۳)

۰/۸ (۲)

۰/۴ (۱)

نقشه کشی

-۱۶- اندازه‌ی کدام کاغذ استاندارد است؟

۴۲۰×۸۴۰ (۳)

۴۲۰×۴۲۰ (۳)

۲۹۷×۵۹۴ (۲)

۲۹۷×۶۳۰ (۱)


-۱۷- با در نظر گرفتن دقت نسبی اندازه‌ها، کدام تصویر می‌تواند متعلق به جسم شکل زیر باشد؟




(۳)



(۳)



(۲)



(۱)


۱۸- اگر درازای سواری داده شده، ۳۹۶ سانتی متر باشد، نمای آن با چه مقیاسی رسم شده است؟

(۱) ۱۵۰


(۲) ۱۶۰

(۳) ۱۷۰

(۴) ۱۸۰



۱۹- با توجه به دو نمای داده شده، نمای جانبی درست کدام است؟



(۱)



(۲)



(۳)



(۴)

۲۰- با توجه به دو نمای داده شده، نمای جانبی درست کدام است؟




(۱)



(۲)



(۳)



(۴)

۲۱- شکل رو به رو روش اندازه گذاری برای چه نوع قطعاتی را معرفی می کند؟


(۱) آنایی که دارای اجزای مساوی هستند.

(۲) آنایی که نیاز به اندازه های اضافی دارند.

(۳) آنایی که دارای قوس های مشابه هستند.

(۴) آنایی که طولانی و یکنواخت هستند.

۲۲- گزینه‌ی درست کدام است؟



(۱) در داخل هاشور هرگز نباید خطچین رسم کرد.


(۲) در صورت اجبار می توان در داخل هاشور اندازه گذاری کرد.

(۳) در موارد استثنایی، هاشور می تواند به خطچین تکیه کند. (۴) طول فلش برای نمایش مسیر پرش دو برابر فلش در نقشه است.

۲۳- ویژگی مهم تصویر مجسم، کدام است؟

(۱) معرفی دقیق جسم (۲) معرفی ابعاد و زوایا (۳) انتقال سریع اطلاعات (۴) دادن اندازه های لازم

۲۴- با فرض هر مرربع به ضلع ۱۰ در شکل زیر، ابعاد جعبه‌ی محیطی برای رسم تصویر مجسم ایزو متريک کدام است؟




(۱) $50 \times 40 \times 40$

(۲) $40 \times 50 \times 50$

(۳) $20 \times 50 \times 40$

(۴) $25 \times 40 \times 40$

۲۵- شکل رو به رو تصویر مجسم یک مکعب را معرفی می کند. روش ترسیم چه بوده است؟



(۱) کابینت

(۲) دیمتريک

(۳) ترى متريک

(۴) کلینتوگرافيك

۲۶- بهترین تعریف برای پرسپکتیو کدام است؟


(۱) تصویر سه بعدی با خطوط موازی

(۳) نقشه‌ای سه بعدی با خطوط مرکزی

(۲) هر شکل سه بعدی که چشم انسان می بیند.


(۴) تصویر به همان صورت که چشم انسان می بیند.

-۲۷- تصویر روبه رو در کدام نوع پرسپکتیو رسم شده است؟




- (۱) یک نقطه فرار
- (۲) دو نقطه فرار
- (۳) تری متريک مایل
- (۴) هیچ کدام

-۲۸- دایره هی مماس داخل و خارج بر دایره های روبه رو، دارای شعاع ۵۰ است. برای تعیین مرکز آن کدام دو قوس باید زده شود؟




- (۱) ۶۷ و ۲۰
- (۲) ۶۷ و ۲۲
- (۳) ۷۰ و ۲۲
- (۴) ۷۷ و ۲۰

-۲۹- دقیق ترین گسترش برای کدام جسم قابل اجرا است؟



-۳۰- از کدام ورق، زانوی روبه رو را تهیه کنیم که دور ریز نداشته باشیم؟




- (۱) 756×1256
- (۲) 850×600
- (۳) 1260×628
- (۴) هیچ کدام

-۳۱- علامت روبه رو می تواند معادل با کدام یک از موارد باشد؟




-۳۲- تولرانس زاویه در شکل روبه رو، ± 0.9 میلی متر در طول ۱۰۰ میلی متر معرفی شده است. مفهوم آن چیست؟




- (۱) زاویه در طول 90 ± 0.9 اندازه گیری می شود.
- (۲) اگر یک ضلع زاویه ۱۰۰ باشد، تولرانس آن 9 ± 0.9 می باشد.
- (۳) در هر ۱۰۰ میلی متر برای ضلع کوتاه تر 9 ± 0.9 تولرنس داریم.
- (۴) هیچ کدام

-۳۳- قطر یک سوراخ به صورت $\phi 30S7$ معرفی شده است. مفهوم عددی آن کدام است؟ (در صورتی که تولرانس $21\mu m$ و انحراف بالایی $-36\mu m$ باشد).



-۳۴- تعداد علائمی که می توانند علائم تولرانس هندسی را در شکل روبه رو کامل کنند چند است؟



- (۱)
- (۲)
- (۳)
- (۴)

-۳۵- یک پیچ با علامت $S40 \times 27-3$ معرفی شده است. کام ظاهری آن چند میلی متر است؟

- ۳۶- کدام مورد در شناسایی قطعات یک مجموعه در ترسیم نقشه‌ی سوارکردنی ما را کمک می‌کند؟

- (۱) علائم انطباقی (۲) عملکرد مجموعه

(۳) توجه به نقشه‌ی مونتاژ

(۴) علامت پرداخت سطح

- ۳۷- خصوصیات بارز فیکسچر، چیست؟

- (۱) موارد ۱ و ۲

(۳) تنظیم بار

(۴) نگهداری قطعه کار

(۱) راهنمایی ابزار

(۲) شکل رو به رو، معرف چیست؟

(۳) اهرم تغییر جهت

(۴) یاتاقان (به طور کلی)

(۵) در نقشه‌ی رو به رو، کدام گروه از خطها موجودند؟

- (۱) نیمrix، افقی، منتصب

(۲) غیرخاص، مواجه، قائم

(۳) منتصب، غیرخاص، جبهی

- ۳۸- با توجه به دید از جلوی مشخص شده در شکل زیر، تعداد خط افقی موجود کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)


- ۳۹- در هندسه‌ی ترسیمی کدام موارد می‌توانند صفحه را معرفی کنند؟

- (۱) همه‌ی موارد

(۳) دو خط متقاطع

(۲) سه نقطه

(۱) یک مثلث



- ۴۰- شکل رو به رو معرف کدام یک از موارد است؟

- (۱) یک صفحه

(۲) دو خط موازی

(۳) دو خط متنافر

(۴) همه‌ی موارد

- ۴۱- کدام خط در جسم رو به رو، وجود ندارد؟



(۱) مواجه

(۲) نیمrix

(۳) غیرخاص

(۱) هشت وجهی

(۲) شش وجهی

(۳) جبهی

- ۴۲- عددی یال‌های منتهی به هر رأس در یک چند وجهی منتظم چهار می‌باشد. آن چند وجهی کدام است؟

- (۱) هشت وجهی

(۲) شش وجهی


(۳) دوازده وجهی

(۱) هشت وجهی

(۲) شش وجهی

(۳) هشت وجهی

- ۴۳- در یک مخروط سوارخی مطابق شکل زیر ایجاد شده است. فصل مشترک سوراخ با مخروط کدام است؟



(۱) هذلولی

(۲) بیضی و دایره

(۳) سهمی و دایره

(۴) بیضی، سهمی، دایره