




جمهوری اسلامی ایران
دایرست آموزش عالی
سازمان میراث فرهنگی

رسم فنی

فن و حرفه‌ای ارشته‌های الکترونیک - الکترونیک



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رسم فنی

رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک

زمینه‌ی صنعت

شاخه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره‌ی درس ۲۰۷۳

۱۲۸۴	رسم فنی / ملکان: سید ابوالحسن موسوی... [و دیگران]. - تهران: شرکت جاپ و تیر / ۶ کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴.
۱۲۸۵	۱۹۹۱ص: مصور. - آموزش فنی و حرفه‌ای اسنادی درس ۲۰۷۳ منون درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک. زمینه‌ی صنعت. برنامه‌بری و علارت، بورسی و تصویب محظوظاً: کمیسون برنامه‌بری و تألیف کتاب‌های درسی رشته‌ی الکترونیک و فخر برنامه‌بری و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.
۱۲۸۶	۱. رسم فنی. المد. موسوی، سید ابوالحسن. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسون برنامه‌بری و تألیف کتاب‌های درسی رشته‌ی الکترونیک. ج. خوان. د. فرزند.

دکلاران محترم و دانش اموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را از پایانی محضای این کتاب به نگاه
تهران - صندوق پستی شماره ۹۸۷۴/۱۵ - تهران به عنوانی و تأثیف اموزش‌های
فنی و هنری و کارهای ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

بیت المکر و نیک

www.tvoecd.sch.ir

آدرس المکر و نیک

این کتاب با توجه به برنامه‌ی سالی - واحدی در آذرماه سال ۱۳۷۹ توسط کمیسیون تخصصی
برنامه‌ریزی و تأثیف رئیس‌های المکر و نیک، بازسازی و تجدیدنظر گردید.

**وزارت اموزش و پرورش
سازمان بزوهن و برنامه‌ریزی اموزشی**

برنامه‌ریزی معلم و معلمات برگزید: دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف امور فناوری فنی و هنری و کارهای
نمکاب: رسیده‌فری - ۲۰۰۷۵

مؤلف: مهدی سید ابراهیم‌حسن موسوی، عالی‌الی روحانی، محمد طراحه حسینی ارسام فیلم مکانیک

مهندس احمد جان‌الائی، محمد جواد آیت‌اللهی ارسام فیلم کاروچک

امدادواری و معلمات و جای اداری کل جای و توزیع کتابهای درس

ریاض: امیر هومنگ تراهاخانی، سروش از الیساپیش و دانش ریاضیان

صنعتی: فائزه محسن شیرازی

طراح بند: غلیرضا رضاعیان فر

نشر: شرکت جای و نشر کتابهای درسی (پروان: تهران) - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۱۶ آذار (جحن)


تلن: ۰۲۶۴۴۱-۰۲۶۴۴۱، مرکز گزار: ۰۲۶۴۴۱-۰۲۶۴۴۱، صندوق پستی: ۱۳۴۴۵۶۸۴

جایگاه: اقبال

سال انتشار و توزیع: جای: بهمن ۱۳۸۴

حق جای محفوظ است

تایپ: ۸۹۱-۸-۰-۰-۰-۹۶۴ ISBN: ۹۶۴-۰۵-۰۸۹۱-۸



شما عزیزان گوشن کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نمایند و از انگلای به اجائب بپرهیزند.

امام خمینی «قدس سر زالتریف»

فهرست

۱	فصل اول - تاریخچه و سرّ تحویل نقشه‌کشی صنعتی
۱۲	فصل دوم - لزوم استاندارد و وسائل نقشه‌کشی
۲۵	فصل سوم - کاغذهای نقشه‌کشی و کاربرد آن‌ها
۲۹	فصل چهارم - خطوط و کاربرد آن
۳۲	فصل پنجم - ترسیم هندسی
۴۲	فصل ششم - حروف و اعداد
۴۷	فصل هفتم - ترسیم کادر و جدول
۵۲	فصل هشتم - ترسیم تصاویر از نظمهات و آشنایی با احجام ساده‌ی هندسی
۵۸	فصل نهم - ترسیم تصاویر یک جسم در فرجهی اول
۷۷	فصل دهم - ترسیم سه نما از روی مدل

۸۱	فصل بازدهم — ترسیم تصویر مجسم
۸۴	فصل دوازدهم — اندازه‌گذاری
۹۸	فصل سیزدهم — مقیاسات
۱۰۲	فصل چهاردهم — مجهول‌بایی
۱۱۳	فصل پانزدهم — برش ساده
۱۲۷	فصل شانزدهم — ترسیم بلان ساختمان
۱۴۱	فصل هفدهم — ترسیم نقشه‌ی فنی روی بلان ساختمان
۱۴۵	فصل هجدهم — طراحی و محاسبه
۱۴۸	فصل نوزدهم — برروزه، منابع و مأخذ
۱۴۹	

مقدمه

برای ایجاد هرگونه ارتباط در زندگی اجتماعی باید به زبان خاصی است. برای مثال، علام راهنمای و راستگی نوعی زبان با وسیله‌ی ارتباط است که برای عبور و مرور به کار می‌رود. همچنان که مردم نیز در زندگی روزمره از اصوات و کلمات برای ارتباط با دیگران بهره می‌گیرند. برای برقراری ارتباط بین صنعتگران بجز از زبان مخصوص استفاده می‌نمود که به آن زبان صنعت یا تکنیکی می‌گویند. اینگونه‌ی توجه به این زبان بدان خاطر است که دامنه‌ی بهره‌برداری از آن از مرزها گذشته و جنبه‌ی بین‌المللی بانده است. از این رو به منظور ایجاد ارتباط بین مراحلان و تولیدکنندگان نوعی تکنیک به کار می‌رود که بینی بر قواعد حاصل، همراه با علام و شیوه‌های معنی است.

کتاب حاضر که براساس اهداف پادشاه در برنامه‌ی درسی مصوب فراهم آمده، مختصین مقدمات و مبانی تکنیک صنعتی است که برای دانش‌آموزان رشته‌های الکترونیک و الکترونیکی، یعنی آنکه آینده‌ی صنعت و تولید را بر عهده خواهد داشت. بهبه شده است.

شایان ذکر است، با آن که استاندارد ISO^۱، نوعی مستورین‌فلانی به شماره‌ی آید، امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی از استانداردهای خاص خود مانند ANSI^۲، BS^۳، IEC^۴ و DIN^۵ و نظائر آن بهروزی می‌کنند؛ به وزیر، آن که استاندارد ISO^۶ گاه در زمینه‌ای خاص قانع بینشیده باشد.

استاندارد متعدد در طرح بطلب فصل‌های یک تا پانزده در این کتاب براساس ISO^۷ و ده، که به متابه‌ی استاندارد تکنیکی در میان ما پذیرفته شده است.

برای فصل‌های سازه‌ی تأثیرگذار که مربوط به رسم فنی برق است اغلب از استاندارد IEC استفاده شده است و همواره معمی براین بوده است که شیوه‌های تکنیکی تأسیسات الکتریکی آموزش داده شود. در بامان از کلیه هزار آموزان محترم و هنرجویان گرامی و صاحب نظران ارجمند در خواست من کم پیش بهاره‌ها با نظریات اصلاحی خود را به دفتر برنامه‌ریزی و تأثیرگذاری فنی و حرفه‌ای و کاردادش ارسال نمایند.

مزیدان

۱. International Standardization Organization.

۲. American National Standard Institute.

۳. British Standards Institution.

۴. Comité Electrotechnique Internationale.

۵. International Electrotechnical Commission.

جدول پیشنهادی برای ارزش‌بایی مرحله‌ای دانش‌آموزان

ردیف	مرحله‌ی آزمون	شرح آزمون	امتیاز	
			امتیاز لازم	امتیاز گسب شده
۱	آبان ماه	رسم سه‌نما	۶	
۲	دی ماه	مجھول‌بایی و روپسکو	۶	
۳	فروردین ماه	رسم بلان ساختمان	۴	
۴	خرداد ماه	رسم قسمتی فنی روی بلان داده نامه و خلاصه	۶	
۵	مهر ماه	بروزن	۴	
جمع				

هدف کلی

دانش‌آموز بس از همان درس، توانایی کار با لوازم نقشه‌کشی را کسب کند؛ به گونه‌ای که از روی جسم و تصویر جسم بتواند سه نمای ترسیه نماید و نمای مجھول اجسام را در برش رسم کند.

فصل اول

ساعات	
نظری	عملی
۰/۳۰	۱

تاریخچه و سیر تحول نقشه‌گشی صنعتی

هدف‌های رفتاری: پس از یادآورین درس از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- سیر تحول نقشه‌گشی صنعتی را بیان کند.
- ۲- نقشه‌ی فنی را تعریف نماید.
- ۳- غایوت نقشه‌ی فنی را با سایر نقشه‌ها مشخص کند.
- ۴- نام انواع نقشه‌ها را بیان کند.
- ۵- جگونگی ترسیم نقشه‌های صنعتی را شرح دهد.




آریا برای تهییهٔ نقشهٔ خوب باید به توصیهٔ استاد کاملاً توجه کرد.

۱- تاریخچه و سیر تحول نقش‌گشی صنعتی



شکل ۱-۱- پیش از اینکه عکس حیوانات را روی دیوار غارها ترسیم می‌کرد

شهر انتالابی است، او نزدیکی عملی شدن طرح‌های خود از تصاویر مجسم و تعبیه صورت گروگی و آزمایش استفاده می‌کرده است. شاهد اولین نقشه‌های کنیده شده که در دست است مربوط به مهندسان کلدانی باشد که بر روی یک نقشه سنگ کنیده شده است و هم‌اکنون در موزه‌ی «لوور پاریس» از آن نگهداری می‌شود (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲


۱-۱- تاریخچه و سیر تحول نقشه

در گذشته‌های دور، از ترسیم به مترله‌ی شکلی از هنر برای بیان احساسات و زیبایی‌ها و یا رؤسی برای ارسال و ابلاغ نظریات و اندیشه‌ها استفاده می‌شده.

پس از اینکه عکس حیوانات را روی دیوار غارها ترسیم می‌کرد که این خود مقدمه‌ای برای خلق و ایجاد نقشه به حساب می‌آید (شکل ۱-۱).

بعد از گذشت قرن‌ها در ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسح پسر آموخت گهی برای ترسیم اینها و انگلار خود به جای دیوار غارها و سنگ‌ها از پوت آهور استفاده کرد.

۱-۲- از آنواردو دانشجو هرمیس و نفاس



شکل ۱-۳

وسایلی که معماران قدیم استفاده می‌کردند از برتر ساخته شده بود و نظریاً نیز وسایلی بود که امروزه برای ترسیم نقشه‌ها استفاده می‌کنند (شکل ۱-۴).

این شکل مربوط به نقشه‌ی یک عمارت است که به نقشه‌های امروزی مهندسان، بسیار شباهت دارد؛ با این تفاوت که در آن زمان کاملاً وجود نداشته و به جای آن بر روی سنگ کنیده شده است.


البته خواندن این نوع نقشه‌ها بسیار سخت و مشکل بود؛ از این رو با گفتن زمان دو تصویر ترکیب شده از یک دیگر جدا و حتی بعضی اوقات تصویر سومی را هم به آن اختلاف می‌گردید.

در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم کلیه سفارش‌ها و شیازهای کارخانجات به وسیله‌ی نقشه‌هایی تهیه می‌شد که نقشه‌ای به نقشه‌های امروزی بود. در این نقشه‌ها از مقاييس استفاده نمی‌شد، اما کلیه‌ی فقطاعات ترسیمه شده دارای ابعاد و عدد اندازه بودند.

با پیشرفت فن کشش‌سازی، احتیاج به نقشه‌هایی با وقت بیشتر احساس می‌شد. نقشه‌هایی که در بالوران در قرن هفدهم می‌گشته‌اند دارای سه تصویر از جسم مورد نظر بود. در این نوع نقشه‌ها هر سه اندازه‌ی اصلی جسم بعضی طول، عرض و ارتفاع به خوبی نشان داده می‌شد. در سال ۱۷۹۸ مهندس فرانسوی به نام گاسبارد مونژ^۱ کالی در زمینه‌ی هندسه‌ی ترسیمی مستقر کرد که اساس و بنان رسم فن امروزی به شمار می‌آید.




گاسبارد مونژ (۱۷۴۶-۱۸۱۸)



شکل ۴-۱- رسایل برگزی برای ترسیم دایره و خط

در قرن سیزدهم و چهاردهم، نقشه‌ها به صورت تصاویر سه‌بعدی گشته می‌شدند. غالباً این نقشه‌های سه بعدی، یک تصویر حضیمه نیز به همراه داشتند که ترکیبی از نمای بالا یا تصاویر از جلو با از جب بودند (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵

۱-۲- هدف و تعریف نقشه‌گشته

هزبان^۱ مجموعه‌ایست از فرآوردادهایی که از طریق آن بین مردم ارتباط مختلف صورت می‌گیرد. آین فرآوردادها ممکن است به گونه‌های متعدد اعم از حروف، خطوط، اعداد، علائم و همانند آن باشند.

بنابراین می‌توان گفت به منظور ابعاد ارتباط بین طراحان و متخصصان نقشه‌گشته از یک سو و تولیدکنندگان از سوی دیگر از زبان صنعت یعنی نقشه‌گشته صنعتی استفاده می‌کنند.

۱-۳- تفاوت نقشه‌های فنی


منظور از نقشه‌ی فنی، نقشه‌ای است که اعمال ساخت و تولید با توجه به آن صورت می‌گیرد. نوعه‌هایی از آین نقشه‌ها اورده می‌شود.

شکل ۱-۱- بلان یک ساختمان را نشان می‌دهد.

هنرمندی فریضی در قرن نوزدهم به سرعت توسعه و تکامل پائیت نام آین که امروزه کلیه‌ی نقشه‌هایی که در رشته‌های مختلف صنعتی، رسم می‌گردند می‌باشند بر این فناخته و عموماً دارای سه تصویر از یک جمی هستند.


به طور خلاصه می‌توان گفت: نهجه‌ی تصاویر از ساخته‌ها و مصنوعات به طریقی که برای دیگران ملموس باشد از آرزوهای انسان در طول تاریخ بوده، با این همه، دسترسی به تبیه‌ای واحد، به گونه‌ای که امروزه عمل می‌شود با مشواری‌های فراوان و تحولات بسیار همراه بوده است.

امروزه با بهره‌گیری از تبیه‌های علمی مایا استفاده از روش‌های سنتی یا رایانه‌ها، قطعات بسیجده‌ی مکالیکی با ساختهای و تأمینات بزرگ را به وسیله‌ی نقشه‌گشته می‌توان به تصویر گنید و برای ساخت در اختیار متخصصان قرار داد.




شکل ۱-۶

شکل ۷-۱) نشای اسی که در رشته‌ی صنایع فلزی به کار می‌رود.



شکل ۷-۱

شکل ۸-۱ شامل تصاویری از صنایع اتومبیل است.




شکل ۸

شکل ۹-۱ تصاویری که میز را نشان می‌دهد که در رشته‌ی درودگری کاربرد دارد.




شکل ۹

در شکل ۱۰-۱ نقشه‌ی فطعمای که در رشته‌ی ماشین افزار به کار می‌رود نشان داده می‌شود.



شکل ۱۰


شکل ۱-۱۱-۱ نمایی مدار برقی است.




شکل ۱-۱۱

۱-۱-۱ معرفی انواع نمای


۱-۱-۱ نمای بادست آزاد یا اسکچ^۱: برای ساخت نمایان، ایندا نمایه‌ی آن را با دست آزاد رسم می‌کنند (شکل ۱-۱۲). بعد از اطمینان از صحت نمای، در صورت لازم، تعداد بیشتری از آن تهیه می‌شود و آن را با وسائل رسم می‌کنند (شکل ۱-۱۳).



شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳



شکل ۱-۱۴-۱ نمایی سایپک جرخ دهنده از آزاد هال دوران.

۱-۱-۲ نمایی سایپک: در شکل ۱-۱۴-۱ نمایی سایپک یک نوع دستگاه تناظر داده می‌شود.
۱-۱-۳ نمایی اختصاری: شکل ۱-۱۵-۱ نمایی اختصاری یک نوع فر است.



۱-۱۵-۱ نمای اختصاری فر





۱-۱۵-۲ نمای کامل فر

شکل ۱-۱۵

۴-۱-۱- نقشه‌ی هندسی: به آن دسته از نقشه‌ها که در ترسیم آن‌ها از ترسیمات هندسی و محاسبات ریاضی استفاده می‌شود نقشه‌ی هندسی می‌گویند (شکل ۱-۱۶).



۵-۱-۱- نقشه‌های مرکب: هر دستگاه ساخته شده ممکن است از چندین قطعه تشکیل شود که برای ساخت، بنا برای سوار گردان آن نیاز به ترسیم نقشه‌های مختلف دارد: بنابراین به نقشه‌های جامع این گونه دستگاه، هر نقشه‌های مرکب با نقشه‌های ترسیمی می‌گویند (شکل ۱-۱۷).

شکل ۱-۱۸- نیز شونه‌ای از نقشه‌ی مرکب است که در آن یک برس دستی با تعدادی قطعه و بعضی خصوصیات و اطلاعات و نحوه‌ی محصول ترسیم شده است.



شکل ۱-۱۸

شکل ۱-۱۹- نقشه‌ی این هرایه‌ها با هزاران قطعه همراه خواهد بود.



شکل ۱-۱۸

ارزش‌بایی نظری شماره‌ی ۱

زمان پاسخ‌گیری: ۳۰ دقیقه

هدف: تئاتری تاریخچه و اتواع نشانه‌های نش

جدول ارزش‌بایی


امتیاز	موضوع
۲	پنجم اولیه تصوری حیوانات را بر روی چه موادی رسم می‌کرد؟
۲	ناید فرمی نشانه‌ها به صورت تک‌تکی و بدون وسایل رسم شده‌اند؟
۱	امروزه از گرافیک در چه زمینه‌های استفاده می‌شود؟ جهار مورد ذکر کند.
۱	طراف و نشانه‌کش به چه کسی می‌گویند و او چه قوائی را باید بداند؟
۲	چرا نشانه‌های سرمه طب به دوران گذشته را به راحتی نمی‌تران خواهند؟
۱	نظر خود را درباره نشانه‌های رشته‌ی ملکیت اوزار و برق بگویند.
۲	چرا از قرون سیزدهم و چهاردهم به همراه نشانه، تصویر محض هم کشیده می‌شد؟
۲	در قرون هجدهم و نوزدهم میراث کرده بود و در این دوره نشانه‌ها را با چند شارسم می‌کردند؟
۱	شانگذار نشانه‌کش صنعتی به روشنی که امروزه به کار می‌رود چه کسی بود؟
۱	ارزش‌بایی نهانی

ارزش‌بایی نظری شماره‌ی ۲

زمان پاسخ‌گیری: ۱۵ دقیقه

هدف: تئاتر اتواع نش

- ۱- جرخ دند
- ۲- محرر
- ۳- تکه‌گاه




با توجه به شکل به این سوالات پاسخ دهد:

امتیاز	موضوع
۲	- این شکل گویای چه مطلبی است؟
۲	- شکل تسانده‌ای چه نوع نشانه‌ای است؟ (جز)
۲	- اگر گفته شود جرخ دند آزاد است آیا محرر هم دوران می‌ساید؟ (جز)
۱	- استباط خود را از کلمه‌ی «تکه‌گاه» برسید.
۱	- چند جرخ دند در این مکاتیرم وجود دارد؟
۱	- چند تکه‌گاه در این شکل وجود دارد؟
۱	- در نشانه‌های فنی به تکه‌گاه چه می‌گویند؟
۱	ارزش‌بایی نهانی


آن در این باره با مردم خود مشورت نکند.

ارزش‌بایی نظری سهاره‌ی ۳

زمان: ۴۰ دقیقه



هدف: در گام نهم از جنگو نگر ترسیم نکته‌های منعنه



جدول ارزش‌بایی

امتیاز	موضع
۱	چهار نوع نکته‌ی راج را نام ببرید.
۱	نکته‌ی سهاره‌ی چنگو نگر نکته‌ای است؟
۱	با رسم یک نکل دستی نکته‌ی سهاره‌ی چنگو نگر را معرفی کنید.
۱	نکته‌ی اختصاری جست؟ یک مثال را بآدست آزاد ترسیم کنید.
۲	در یک نکته‌ی هندسی برخاست چه نکاتی لازم است؟
۱	نکته‌ی مرک چنگو نکته‌ای است آنچه مثال بزیند.
۱	نکته‌ی پر فی داده شده در شکل ۱۱-۱ تسلیم به قلمار است؟
۱	شکل ۱۱-۱ را بآدست آزاد ترسیم کنید. بگویید چه قدر موافق بوده‌اید؟
۱	به نظر شما نکته‌ی راج در کدام رئه نکته‌ی جالب‌تر به نظر می‌رسد؟ بجرا:
۱	نظر خود را در مورد نکته‌های راج در رئه‌ی ساخت و تولید و برق بگویید.
۱	به نظر شما ترسیم نکته‌های کدام رئه راحت‌تر است؟
۱	با توجه به شکل صفحه‌ی قبل، تصور جه جزئی ملاحظه می‌نمود.
۱	به نظر شما کدام یک از تصاویر داده شده در صفحه‌ی قبل، جسم را بهتر معرفی نموده؟
۱	در حالت ۹ از کدام دید به جسم نگاه کرد، آیا:
۱	به نظر شما آیا رسم فنی درس مفهومی است؟ بجرا:
۱	نکته‌های پایین صفحه جه جزئی را معرفی من نگهدا:
۱۰	جمع امتیاز در بالاتر

ارزش‌بایی نظری شماره‌ی ۴

زمان: ۱۰ دقیقه


هدف: بررسی و ساخت لغزش‌های منعنهٔ

۱- شکل مقابل جهت نوع لغزش‌ای است؟

۲- آیا من توان قطعات متعدد و متابهٔ ساختهٔ جرا؟

۳- چرا بر روی شکل عددهای لغزش نموده است؟

ارزش‌بایی بهتری



۱- علامهٔ حرف ϕ کاربرد نموده مرور طبقهٔ تولارس‌های تکنیک و صنعتی، میتوان سطوح جسم است.

فصل دوم

ساعات	
نظری	عملی
۲۰	۲/۳۰

لزوم استاندارد و وسائل نقشه‌کشی

هدف‌های رفتاری: پس از یادآوری این درس از فرآیند انتظار می‌رود:


- ۱- مفهوم استاندارد و لزوم آن را در نقشه‌کشی شرح دهد.
- ۲- وسائل نقشه‌کشی را نام ببرد و مختصات آن‌ها را شرح دهد.
- ۳- ابزار و وسائل نقشه‌کشی مدادی را به کاربرد.
- ۴- ابزار و وسائل نقشه‌کشی مرکبی را نام ببرد.
- ۵- انواع برگردانند، را نام ببرد و شرح دهد.

۲- لزوم استاندارد و وسائل نقشه‌کشی

وسائل نقشه‌کشی

۲-۱- تخته رسم و مشخصات آن
مکنی از ضروری‌ترین ابزار برای آموزش‌های فنی، تخته رسم است که از آن برای ترسیم نقشه و دیگر مواردی که تیاز به ترسیم خطوط دقیق و منظم دارد استفاده می‌شود. این وسیله در انگل‌ها و ابعاد مختلف از چوب و یا سایر مواد پلاکس گلاس ساخته می‌شود.

انگل ۱-۲ و ۲-۲ معمولاً دارای ابعادی برابر ۶۰۰×۲۵۰×۱۵ میلی‌متر برای دانش‌آموزان آموزش‌های مقدماتی نقشه‌کشی می‌باشد.



۱-۲- استاندارد و لزوم آن در نقشه‌کشی صنعت

۱-۱-۱- تعریف: به مجموعه‌ی نوافین و ستون‌العمل‌های که گشته‌های مختلف - برای بالا بردن کیفیت، دقت و ایجاد هماهنگی - در تهیه‌ی نقشه‌های فنی می‌پذیرند استاندارد نقشه‌کشی می‌گویند.


۱-۱-۲- هدف: برای ایجاد هماهنگی، نظم و پکتواخنی در تهیه‌ی نقشه‌های صنعتی و به منظور بهره‌برداری و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها، در ساخت و تولید قطعات فنی و ماسنین آلات از نوافین استاندارد در نقشه‌کشی صنعتی استفاده می‌گردد.

۱-۲- لزوم رعایت استاندارد در نقشه‌های صنعتی: نقشه‌های صنعتی از جمله استاندارد مدارکی هستند که در جوامع مختلف و مراکز تولیدی گوناگون به کار می‌روند؛ از این‌رو قوانین نقشه‌کشی باید به شیوه‌ای منظم و گواه - مطابق استاندارد - ترسیم و تدوین گردد.

شکل ۱-۲- دید از بالا

۱-۲-۲- کاربرد تخته رسم: از این وسیله می‌توان به کارگیری از دیگر وسائل نقشه‌کشی برای نصب و جیب‌اندن گاغذ نقشه‌کشی، همچنین ترسیم نقشه به کمک تی (T) و گویا استفاده می‌کند.

۲-۲-۲- خطکش T: برای ترسیم خطوط افقی از نوعی از خطکش استفاده می‌کند که به آن خطکش T می‌گویند (شکل ۲-۲). خطکش تی را می‌توان از جوپ بیا مراه بلکسی کلاس درست کرد. در هنگام استفاده از آن باید دقت کرده که لمبه‌ای آن مستقیم بوده، فاقد انحنای باشد؛ در غیر این صورت خطوطی که با آن ترسیم می‌شود دقیق نخواهد بود.



شکل ۲-۲- دید از بالین


۳-۲- ابعاد تخته رسم ها

سایز ابعاد تخته رسم ها در جدول شان داده شده است.

ابعاد تخته رسم
۷۰۰×۳۵۰
۹۰۰×۴۵۰
۹۰۰×۶۰۰
۱۲۰۰×۹۰۰




شکل ۲-۲



شکل ۲-۲

۳-۲-۳- به کارگیری خطکش T: خطکش T را متنگی بر لبه‌ی سمت چوب تخته رسم مطابق شکل ۲-۲ به نحوی فرار می‌دهند که بعد از چسباندن گاغذ به روی تخته رسم، مطابق شکل ۲-۲ خطوط افقی با حرکت دادن T در جهت عرض لبه‌ی تخته رسم، ترسیم شود.


شکل ۳-۲



۴-۲- گونیا

بکنی از ابزارهای مورد استفاده در ترسیم خطوط مستقیم و مماسی، با زوایای مشخص و غیر مشخص، گونیا است. این وسیله معمولاً از مواد تنفاف با پختنخانه کم (۲ تا ۳ میلی متر) و به دو شکل ساخته می شود:


- ۱- مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین (شکل ۴-۶)
 - ۲- مثلث قائم الزاویه با زوایای 30° یا 60° (شکل ۴-۷).
- در شکل ۴-۲ جگونیگی روابطین اضلاع و زوایای آنها ملاحظه می شود. در صورتی که خطوطی به وسیلهٔ مداد منکر بر وزیر گونیای 45° ، مطابق شکل ۷-۲ رسم شود خطوط مزبور با زاویهٔ 45° ترسیم خواهد شد.




شکل ۴-۶



شکل ۴-۷




شکل ۷-۲




شکل ۴-۸

۵-۲- کار با A و گونیا و ترسیم خطوط متغیر و متوازی

برای ترسیم خطوطی تحت زاویهٔ 30° و 60° ، مطابق شکل ۴-۸ می‌توان با گونیا و خط‌کش خطوطی موازی تحت زوایای 30° و 60° ترسیم کرد و برای ترسیم خطوط قائم، تی را به تخته رسم منکر نموده گونیا را مطابق شکل ۹-۲ روی آن قرار داده؛ سپس در حالی که مداد را نسبت به کاغذ تحت زاویهٔ تقریبی 90° قرار می‌دهند خطوط قائم را ترسیم می‌کنند.



شکل ۹




شکل ۱۰

۶-۲- جعبه برگار

۱-۶-۲- کاربرد: به منظور ترسیم انواع خطوط مستقیم با مختص قسمتی از دائرة، بهمداد یا مرکب، نوشتن حروف و اعداد، انتقال و تقسیم خطوط در نهضه کشی از جعبه برگار استفاده می کند.

۲-۶-۲- اجزای جعبه برگار: در شکل ۱۰-۲ تصویر جعبه برگاری دیده می شود که اجزای آن عبارت اند از:



شکل ۱۰

۱- برگار برای ترسیم دائرة های بزرگ.

۲- برگار برای انتقال اندازه.

۳- برگار برای ترسیم دائرة های کوچک.

۴- برگار.

۵- ترلین ها خط کش مرکبی.

۶- برگار صفر.

۷- مفصل برگار برای دائرة های خیلی بزرگ.

۸- نوک ترلین برای برگار.

۹- نوک ترلین برای برگار صفر زن.

۱۰- گیره رایندو گراف برای ترسیم دائرة های مرکبی.


۱۱- گیره رایندو گراف برای نوشتن حروف و اعداد.

۱۲- جعبه ای و سابل کشکی.

۱۳- پیچ گوشتی.


۱۴- نوک سوزنی برگار.

معمول آنهاست سوزن برگار را به تحریق درست می کنند که به راحتی در گاغذ قروزود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳

مغزی برگار مطابق شکل ۲-۱۲ نیز می شود.



شکل ۲-۱۴

برای این که بتوان دایره هایی با فطره های بسیار کوچک ترسیم شود از ایناً باید فاصله‌ی ۰ به حداقل خود بود - و نگ لوس ها و دایره ها باید مانند سایر خطوط بعدست آمد. برای این کار بهتر است مغزی برگار قدری بورنگتر از سایر خطوط انتخاب شود، زیرا لعنی بتوان جندان بیرونی برگار فشار وارد کرد. قبل از تظمیم برگار باید محلی را که سوزن در آن قرار گیرد مشخص کرد، زیرا بعد از تنظم برگار چنانچه هدف از ترسیم، نمیتوان مرکز جهت بایه سوزنی آن باشد احتمال بی نظمی شاخک های آن وجود دارد. در موقع تعمیم مرکز باید دست چپ را بر روی گاغذ نشسته گشته قرار داد: سین با دست راست برگار آند کنی مایل گرفته می شود تا محل استقرار سوزن به تحریق دیده شود و سرانجام با پکی از انگشتان دست چپ، سوزن برگار به محل مورد نظر هدایت می شود (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۵

۳-۶-۲- برگار: از این وسیله برای انتقال اندازه و با ترسیم دایره با فوس هایی از دایره استفاده می کنند (شکل ۱-۲).




شکل ۱-۲

برای استفاده از برگار اینها باید با ترسیم دو خط متواز و نهیں فصل منطبق آنها مرکز برگار با محل جاگذاری بایدی سوزنی آن را تعیین کرد و در حالی که از قبیل دهانه‌ی برگار با استفاده از خط کش به اندازه‌ی شعاع دایره مورد نظر باز شده، بلای سوزنی آن را در محل فصل منطبق دو خط مرسم فوارداده، سین دایره را رسم کرد.


نمی تند ارتفاع دوشاخک برگار بعنی شاخکی سوزنی و شاخکی مدادی تا حد ممکن برای باشند.

بهتر است هر دوشاخک برگاری که انتخاب می شود دارای مفصل باشد تا در موقع ترسیم دایره با فطره های بزرگ بتوان شاخک های آن را عمود بر صفحه‌ی گاغذ نشانیم (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶

اسهای که توک سوزنی به الداری مدادگیر ۵۰ میلی متر بلند باشد.



شکل ۱۶

برای تنظیم برگار، متلاً برای تمحاض معادل ۳۰ میلی‌متر (شکل ۱۶-۲) بدین ترتیب عمل می‌کنند: سوزن برگار را پر روی خط ۳۰ میلی‌متر قرار داده دهانه‌ی آن را آنقدر باز می‌کنند تا مداد برگار پر روی صفحه خط کش قرار گیرد. بدین ترتیب، دهانه‌ی برگار به اندازه‌ی ۳۰ میلی‌متر باز شده است. درستی عمل را با جرخالدن برگار پر روی بابه‌ی سوزنی خود می‌توان تحقیق نمود. تا با بهای مدادی آن پر روی عدد ۴۰ میلی‌متر خط کش فرار گیرد.

۴-۲- نگهداری و کاربرد برگار:

- ۱- شاخه‌های برگار را بست از حد باز نگیند.
- ۲- همواره شاخه‌ی مدادی و سوزنی برگار را بر سطح کاغذ غمود فرار دهد. در صورت لزوم می‌توانید از منفصلی که دارای انحنای استفاده کنید.
- ۳- بعجای وارد کردن قلمار پر روی شاخه‌های برگار برای ترسیم دایره‌های پررنگ، از مفرزی‌های نرم استفاده کنید.
- ۴- از باز و بسته نمودن می‌مورد بیچ ها و مهره‌های برگار



شکل ۱۷

حرف H (شکل ۱۹-۲) معروف می‌گرددند کرینگ و مدادهای که با حروف HB با F مشخص می‌شوند مدادهای متوسط هستند. در شکل ۱۹-۲ اعداد به کار یافته شده تشبان دهنده‌ی درجه‌ی پررنگی با کرینگی مدادهای است. بدین ترتیب که هر چه عدد به کار برده شده در حرف B بیشتر باشد مداد پررنگ نر و به عکس در حرف H تاله‌ی کرینگ نیودن است.



شکل ۱۸-۲- مدادهای کرینگ



شکل ۱۹-۲- مدادهای متوسط
(برای استفاده در نقاشی)



شکل ۱۸-۳- مدادهای پررنگ

۱- حروف B، HB و F به ترتیب از حروف انگلیسی Firm، Hard، Black گرفته شده‌اند.

در عمل می توان از نوارهای سباده تیز و نرم برای تکل دادن و آماده سازی مغزی استفاده کرد. طول مغزی مداد بین ۱۲۸ میلی متر انتخاب می شود. هرگاه لازم باشد توک مداد به صورت مخروطی تیز شود از مداد تراش استفاده می کنند (شکل ۲-۲۲).




شکل ۲-۲۲

۲-۸-۲- نوار چسب: برای استقرار موقت کاغذ نفخه کتس بر روی تخته رسم از چسب نواری استفاده می کنند (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۳

جبهه ای نواری مسکن است در رنگ های مختلف ساخته شده باشد به وسیله ای تکه دارنده های مخصوص استفاده شود (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵

۸-۲- باک کن - سباده - نوار چسب

۱-۸-۲- باک کن:

۱-۸-۲- کاربرد باک کن: گاهی مسکن است در زیر خطوط مدادی با مرکبی در نقشه ها دچار انتباش شویم: بنابراین لازم است از وسیله ای استفاده شود که بتواند این انتباش را برطرف نماید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱

رعایت نظم و نظافت در ترسیم نقشه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است: از این رو هنگام استفاده از باک کن نماید همچ ازی از اشتباهات پائی بماند. زیرا در این صورت، پلاستیک سیاه شدن سطح نوشته می شود.

چنین باک کن از نوعی پلاستیک انتخاب می شود که در مقابل عوامل جوی سفت می شود و خامت خود را از دست می دهد: بنابراین بهتر است برای نگهداری آن از جعبه با پلاستیک محافظت استفاده کرد.

۲-۸-۲- مداد تیز کن: وسیله ای است که برای تیز کردن توک مغزی (توک انود) به کار می رود و آن از یک باجند نوار از جنس کاغذ سباده ای فرم تشكیل پانه که با حرکت دادن توک مداد یا مغزی بر روی آن شکل مناسب بدیده می آید (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶


۱-۸-۲- وسیله ای است که از آن برای به کار گیری مغزی استفاده می شود.

مغزی مرکب و نوک های سوزنی در ضخامت های متعدد بوده، با آن ها می توان هرگونه خط با ضخامت استاندارد را با تعبیه نوک رسم کرد (شکل ۲-۲۶). با هر یک از نوک های رایپرگراف، می توان خطی با ضخامت متناسب و نایت نرسیم نمود (شکل ۲-۲۷). مقادیر نشان داده شده در شکل بر حسب میلی متر است. طراحان و منحصراً نوکه کشی ترجیح می دهند رای از رسم خطوط، و نوشتن حروف اعداد و نظائر آن در نوکه کشی از این قلم ها و اجزای وابسته ای آن ها استفاده کنند.


۲-۹- لوازم مرکب کاری

۱-۹-۲- سرح: خطوطی را که در نقشه کشی به کار می برد و با آن اجسام و اشکال مختلف را رسم می کنند باید دارای توجه فراوان بوده تا بوسیله ای آن ها بتوانند مقاطع و مواضع اجسام را به خوبی از هم تشخیص دهند. برای جداسازی خطوط در نقشه های مهندسی از انواع وسائل مرکب کاری استفاده می کنند که عبارت اند از:


قلم های رایپرید یا رایپرگراف: این گونه قلم ها دارای



شکل ۲-۲۶




شکل ۲-۲۷




شکل ۲۸۷

برای مرکزیابی دایره‌ها چهار خط کوچک به روی شابلون و کار داره گشته شده که وجه مشترک آن‌ها همان مرکز دایره‌هی مورده نظر است. بیشتر شابلون‌های دارای یعنی مخصوصاً بود، تابوان برای مرکب کاری از آن‌ها استفاده کرد.

۳-۱-۲- شابلون پیشی: بعضی‌ها ابعاد و مشخصات مختلف از جمله‌ی اشکال هندسی است که در نقشه‌گشی کاربرد بسیاری دارد، اما ساخت شکل پیشی کاری است که نیاز به نرسمین مقدماتی و دقت فراوان دارد.
بهین منظور برای ترسیم بعضی‌های مختلف از نوع شابلون ساخته شده است، در شکل ۲-۳۰ یک شابلون عمومی پیشی و در شکل ۲-۳۱ ۲ نوعی شابلون ۲۵ لشان داده شده است.



شکل ۲-۳۱
شابلون ۹۵ پیشی



شکل ۲-۳۰
شابلون عمومی پیشی


۴-۱-۲- قلم خط‌گشی با ترلین: اجزای این قلم عبارت‌الذار: یک دسته‌ی اصلی، دو نوک که با مهره‌ی تنی تنظیم می‌شود و نبار، تک‌دارنده‌ی مرکب (شکل ۴-۲۶) یا جگاندن چند نقطه، مرکب بین شاخک‌های ترلین و با استفاده از مهره‌ی تنی برای تنظیم فاصله بین دو نوک شاخک‌ها می‌توان خطوطی با صفاتی دلخواه ترسیم کرد.

۱-۱- انواع شابلون

۱-۱-۱- تعریف: شابلون‌های نفت‌گشی از جمله شابلون‌هایی هستند که برای نزدیک و تسهیل در ترسیم نقشه‌های هندسی از آن‌ها استفاده می‌شود.

۱-۱-۲- هدف: بازسازی، حکمت، اصلاح و نرسمی نفت‌های صنعتی با دقت و سرعت همراه بوده و از اهمیت زیادی پرخوردار است؛ به همین مطوف از انواع شابلون برای بالابردن دقت، زیانی و سرعت استفاده می‌کند.

۱-۲-۱- شابلون دایره (شکل ۲-۲۹): هر چند رسم دایره‌های مختلف با برگار امری معمول و معروف است، اما برای سرعت در ترسیم توپ‌ها و دایره‌ها از شابلون دایره هم استفاده می‌کند.



شکل ۲-۲۹

این وسیله که از یک ورق نازک شفاف پلاستیکی با ضخامت ناجز ساخته شده، دارای فضاهای خالی به شکل دایره است که قطر هر یک نسبت به دیگری به گونه‌ای استاندارد تعییر می‌کند. معمولاً قطر هر دایره در کار آن نوشته شده است.

۱- قلم خط‌گشی با ترلین (The Ligan) که ب آن روشنگری، رادیوس و قلم غایل تنظیم ممکن گوئد.

۲- ضخامت اکثر شابلون‌ها کم و حدود ۰.۲۵ میلی‌متر می‌باشد.

و نشان دادن ابعاد حجم معمور، همچنین پاره‌ای توپوهای خود را در تابلوی شفاف نموده است که باید از حروف، اعداد و علامه استفاده نمود (شکل ۲-۲).

چگونگی به کارگیری تابلوی پیشی، حس و سایر خصوصیات آن مالک تابلوی داره است.

۴-۱-۲- تابلوی حروف و اعداد: برای اشاره‌گذاری




شکل ۲-۲۶




شکل ۲-۲۷

تابلوی ملاحظه من نمود که گویای علامه مورد استفاده در رسمی برخواست و در شکل ۲-۲۵-۱ توجه دیگری از تابلوی دیده من نمود که کاربرد آن در رسمی ابزارسازی است.



شکل ۲-۲۵




شکل ۲-۲۶

دقت، سرعت و زیبایی در درج و فهم تفهیه‌های فنی و مهندسی تأثیر دارند؛ بنابراین برای نویسن حروف و اعداد از وسیله‌ای استفاده، می‌گذرد که به آن تابلوی حروف و اعداد من کویند.

این وسیله که از پلاستیک شفاف باضطراب است که ساخته شده، است دارای تبارهای است که با قراردادن بر روی رایمودگراف در آنها و حرکت دادن، حروف و اعداد مورد نظر را من نمودند. این تابلوی ها از نظر شکل حروف، اعداد و ارتفاع در ابعاد مختلف ساخته می شوند.

در شکل ۲-۲۳-۲ نحوی به کارگیری رایمودگراف به متظاهر استفاده از تابلوی حروف و اعداد تنان داده شده است. برای گمک به ترسیمات هندسی در کلمه‌ی رسمی صفت، تابلوی های خاص آنها ساخته شده است. در شکل ۲-۲۹-۲ نوعی




شکل ۲-۲۹

۴-۲- سایر لوازم

انل - انود - قلله - انواع برگزارنده (اوجی)

۴-۲-۱- انل: انل در راست خط کشی است که نوع معمول بر آن دارای مقطع مثلثی بوده از این وسیله برای نشان میل اس اسازی می‌گذرد. لبه‌های مختلف آن در مقیاس‌هایی مختلف درجه‌بندی شده است (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۳۷

۱۱-۲-۱- نقاله: نقاله که برای تعیین و اندازه گیری زاویه ها در فنچه گشی استفاده می شود عبارت است از یک دایره ای که به یک خط گشی متصل شده است.

قسمت بیرونی دایره که مدرج است نا 180° تقسیم شده و واحد درجه بندی آن 1° است. در هر 10° یک عدد بیت گردید و هر 5° با یک خط بند مشخص شده است (شکل ۲-۳۷).

۱۱-۲-۲- آتوزه: آتوزه برای ترسیه خطوط در فنچه ها از وسیله ای استفاده می کنند که آن را آتوزه می نامند. برای استفاده از این وسیله از مغزی استفاده می کنند. به جای تراشیدن قسمت جویی مداد، با فشار دادن به قسمت انتهایی آتوزه مقداری از مغزی خارج گردیده، آن را می تراشند. با این کار از افلان و قطع جلو گیری می شود (شکل ۲-۳۸).



شکل ۲-۳۸

۱۱-۲-۳- ۲-۴۲، ۲-۴۳، ۲-۴۴، ۲-۴۵ و ۲-۴۶ با بعضی از آن ها آشنا

۱۱-۲-۴- انواع برگردان (برچسب): امروزه برگردان ها در انواع متنوع و در اندازه های مختلف ساخته می شوند. بگه هر یک از آن ها کاربرد خاصی دارد: برای تعیین و رانکال ۲-۳۹.

ص ص ص ص ص ص ص ط ط ط

ج ج ج ج ج ج ج ج
دد د د د د د د د د
ز ز ز ز ز ز ز ز ز
ب ب ب ب ب ب ب ب :
پ پ پ پ پ پ پ پ

شکل ۲-۳۹-۲- برگردان حروف لاتین



شکل ۲-۴۱-۲- برگردان
ابزاری فنی



شکل ۲-۴۲-۲- برگردان اعداد لاتین



شکل ۲-۴۳-۲- برگردان اعداد فارسی

A B B B C C
: E E E E E F F F
E E F F

شکل ۲-۴۰-۲- برگردان حروف لاتین



شکل ۲-۴۴-۲- برگردان
سایز لرنی

ارزشیابی نظری شماره‌ی ۱

زمان: ۲۰ دقیقه

هدف: بررسی و تناول ازار و وسائل نقشه‌گشی

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضوع
۱	هدف از استاندارد جست؟
۱	استاندارد را تعریف کنید.
۱	نمایندگان خود از چه استانداردی بپرسی می‌کنند؟
۲	از تعاریف چه استانداردی می‌پرسید؟ شرح دهد.
۱	ایجاد سه نوع تعاریف را ذکر کنید.
۲	کاربرد خط‌گذاری را تشرح دهد.
۱	آیا از خط‌گذاری بدون استفاده از تعاریف می‌توان خطوط موازی کشید؟
۲	از گویا چگونه استفاده می‌کنند؟ شرح دهد.
۱	نام دو نوع گویای را ذکر کنید.
۱	برای ترسیم خطوط فاصل و موازی و افقی موادی از چه وسائلی استفاده می‌کنند؟ شرح دهد.
۱	برای ترسیم خطوط، زاویه‌ی مداد نسبت به کاغذ چند درجه است؟
۲	از گویای علاوه بر ترسیم خطوط فاصل، چه خطوطی و با چه اندازه‌ای می‌توان رسم نمود؟ شرح دهد.
۱	از وکار چه استانداردی می‌شود؟
۱	چرا قبل از ترسیم دایره به وسیله‌ی وکار دو محور متعادل می‌کنند؟
۱	برای این که دایره‌ها به وسیله‌ی وکار برسنگ، باتے چگونه باید عمل نمود؟ شرح دهد.
۲-	ارزش‌یابی نهایی

ارزش یابی نظری شماره ۲

زمان: ۱۵ دقیقه

هدف: ترسیم و شناخت کاربرد ازار و وسائل غنمه‌کشی

جدول ارزش یابی

امتیاز	موضوع
۱	از مداد در چه موقع استفاده می‌نمود؟
۳	چه قسمی از مداد را گرفت می‌گویند؟
۴	خرفت H، B و F مختلف چه کلیاتی دارد؟
۵	مداد ۹۰٪ با مداد B چه فرقی دارد؟
۶	مداد ۶۱٪ کم رنگتر است یا مداد ۱۲٪
۷	پاک کن خوب چه خصوصیاتی دارد؟ شرح دهد.
۸	مداد تیرکن چه فرقی با مداد تراش دارد؟ شرح دهد.
۹	از فلهای راید و تریلن چه استفاده‌ای می‌برند؟ شرح دهد.
۱۰	ملاخان و متخصصان ترجیح می‌دهند نقشه‌های اجرایی خود را با مداد ترسیم نمایند یا با مرکب؟ چرا؟
۱۱	جزء از شابلون‌ها استفاده می‌کنند.
۱۲	نام سه نوع شابلون را ذکر کند.
۱۳	کاروود پرکار را شرح دهد.
۱۴	کاروود غاله را شرح دهد.
۱۵	برای ترسیم نقشه، کار با مداد را ساده‌تر می‌دانید یا با اتوCAD شرح دهد.
۱۶	سه نوع پوکر را لائده و آنام بینید.
۱۷	ارزش یابی بهمنی

فصل سوم

ساعات	
عملی	تئوری
۰/۱۵	۰/۱۵


کاغذهای نقشه‌کشی و کاربرد آن‌ها

هدف‌های رفتاری: بس از بايان اين درس از فرآيند استثار مي‌رود:

- ۱- انواع کاغذ را نام بيرد.
- ۲- کاغذها را به اندازه‌ي استاندارد برش دهد.
- ۳- انواع وسائل برش کاغذ را نام بيرد.
- ۴- کاغذهای نقشه‌کشی را روی نخمه رسم نصب نماید.

۳- کاغذهای نقشه‌کشی و کاربرد آن‌ها

- ۱- کاغذ و سیله‌ی مناسب برای تکمیر نقشه‌ها به شمار من آید.
 ۲- کاغذ پوشی: این کاغذ نوعی کاغذ نیمه شفاف و نسبتاً ارزان است که تمامی ملحوظات، اسکنج‌ها و نقشه‌های مقدماتی را بر روی آن ترسیم می‌نماید.
 ۳- کاغذ شطرنجی: این کاغذ برای نهاده‌ی اسکنج، نقشه‌های دستی، دیگرام، نمودار و تظاهر آن به کار می‌رود و عمولاً با تعدادی خطوط بسیار نازک افقی و عمودی که تشکیل چهارخانه‌های منتظم داده‌اند، به شکل مدرج در می‌آید. از این خطوط وجهارخانه‌ها که عموماً دارای ابعاد مشخص هستند به مزایای راهنمایی برای ترسیم خطوط و کارهای مشابه استفاده می‌کنند (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳

- ۴- کاغذ میلی‌متری: کاغذ میلی‌متری نوعی کاغذ غیرشفاف است که آن را با استفاده از تعدادی خطوط افقی

۱-۳- کاغذ

- ۱-۱-۲- تعریف: به منظور ترسیم خطوط، علاوه، شفاف‌ها و نوشتمن حروف و اعداد از کاغذ استفاده می‌کنند.

- ۲-۲- معرفی انواع کاغذ مورد استفاده در نقشه‌کشی
- ۱-۲- کاغذ سفید: برای نهاده‌ی نقشه از فطعنان صنعتی، به صورت طرح دستی یا با استفاده از وسائل از کاغذ سفید استفاده می‌کنند. عمولاً کاغذهای سفیدی که برای این منظور انتخاب می‌کنند باید متغیر کننده‌ی تور باشند و هرگاه بتوانند خطوط ترسیم شده‌ی روی آن‌ها را یاک کنند آنرا خطوط باید بروجای بماند.

- ۲-۲- کاغذ کالک: این کاغذ که کاغذ شفاف نیز نامیده می‌شود برای مرکب کاری به کار می‌رود. بدین ترتیب که بعد از کشیدن نقشه بر روی کاغذ سفید با بوسی، و اطمینان از صحت نقشه‌ی ترسیم شده، کاغذ کالک را بر روی آن می‌چسباند. این کاغذ به علت شفافیت باعث می‌شود گلبه‌ی خطوط و نقوش از پشت آن به خوبی دیده شوند. سپس با استفاده از خطوط دیده شده، مرکبی کردن نقشه را صورت می‌دهند.

برای بریدن کاغذ از چهار وسیله استفاده می‌کنند که به ترتیب عبارت اند از:


۱- قیچی

۲- نخ

۳- گیوتین

۴- کازر

۱-۲-۳- قیچی: از قیچی بعد از خط کشی کاغذ برای بریدن استفاده می‌کنند (شکل ۲-۲). در هر صورت فیجي نیز وسیله‌ی مناسب برای بریدن کاغذ نیست، زیرا ممکن است به غلت حرکت دست، کاغذ در راستای خط مرسوم برد نشود.




شکل ۲-۲

۲-۴- نخ: از نخ نیز برای بریدن کاغذ استفاده می‌شود، به این ترتیب که ابتدا کاغذ را با استفاده از خط کشی و مداد به اندازه‌ی مورد نظر خط کشی کرده بیس با نخ می‌برند.

۳-۵- گیوتین: از گیوتین‌ها نیز برای بریدن کاغذ استفاده می‌کنند، بدین ترتیب که ابتدا اندازه‌ی مورد نظر را روی کاغذ به گونه‌ی کشک خط کش و مداد متخصص نموده، سپس کاغذ را به زیر دسته‌ی گیوتین هدایت می‌کنند و خط مورد نظر را بالبهی برند (این‌ها نایت) اجرا می‌نمایند. گیوتین‌ها را با تابه مصرف خاص در انواع اقسام و اندازه مختلف می‌سازند (شکل ۲-۳).

و شعوذی به صورت ۱ میلی متری تقسیم‌بندی نموده‌اند، از این کاغذ برای رسم منحنی‌ها، خطوط عمودی و خطوط افقی - طرح‌های اولیه - ترسیم نمودار و همانند آن استفاده می‌کنند. نوع ۲ میلی متری آن به منظور سهولت در کار نیز وجود دارد (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳


۳-۲- معرفی ابعاد کاغذ و جدول اندازه‌ی کاغذها در سیستم ISO ۱۱۸۹×۸۴۶ گاغذها را به سه گروه A، B و C دسته‌بندی می‌نمایند که مبنای هریک از این گاغذها به ترتیب A0 و B0 و C0 است، از نوع کاغذهای A در طراحی و نقشه‌کشی استفاده می‌کنند که در اینجا به انواع آن‌ها اشاره می‌شود:

گروه	ابعاد
۱۱۸۹×۸۴۶	A0
۸۴۱×۵۹۶	A1
۵۹۴×۴۲۰	A2
۴۲۰×۲۹۷	A3
۲۹۷×۲۱۰	A4
۲۱۰×۱۴۸	A5

۴-۲- بریدن و اندازه گیردن کاغذ

۱-۲- کلیه طرح‌ها و نقشه‌های مهندسی با به بر روی کاغذهایی رسم شوند که ابعاد آن‌ها دقیقاً معین و متخص می‌شوند. رعایت دقیق این ابعاد از ضایع نمودن و از بین بردن کاغذ جلوگیری شود، موجب نگهداری و باگانی گردیدن بهتر نشوند می‌شود.

۵-۳- روش‌های مختلف بریدن کاغذ کاغذها را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف و مسائل گوناگون برید و به اندازه‌ی مورد نظر درآورد.




شکل ۲-۹

۶-۳- روش نصب کاغذ روی تخته رسم
۱-۶- تعریف: به منظور ابعاد سرعت، دقت و سهولت در ترسیم نقشه، کاغذ نقشه کشی را به گونه‌ای خاص بر روی تخته رسم با مز مقننه کشی نصب می‌نمایند.


۲-۶- چگونگی نصب کاغذ: برای جیباندن کاغذ در محل مورد نظر، قست کوچکتر خطکش تی (T) را باید با دست چب محکم به لبه گوتیابی تخته رسم چسباند؛ سپس لبه کاغذ را بالبه بالای خطکش تی و بالبه قائم سمت چب کاغذ را بالبه قائم گویند که بر روی تی قرار داده شده منطبق نمود. حال ضمن جلوگیری از جایه‌جاشدن کاغذ، خطکش تی را به حدود وسط کاغذ (اطلاع شکل ۲-۶) منتقل کرده، آن گاه لبه بالایی در سمت چب کاغذ، سیس گوشه‌ی پایین کاغذ درست راست و در نهایت گوشه‌های باقی مانده را می‌چسباند.^۱

نکته: کاغذ نقشه کشی باید به لبه‌های مز مقننه کشی به اندازه‌ی کافی تردیک باشد تا انتباها در حین کار به حداقل برسد.



شکل ۲-۶

۴-۵- گاتر: گازرها دستگاه‌های مجہزی هستند که در عین ساده بودن امروزه بیشتر از آن‌ها برای روش کاغذ استفاده می‌کنند (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵

روش کار با این دستگاه به این ترتیب است که ابتدا اندازه‌ی سوراخ نظر را مشخص نموده، سیس کاغذ را زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی کاغذ قرار می‌دهند که حالت فتوی دارد (در حقیقت این صفحه از حرکت کاغذ در موقع بردن جلوگیری نمود)، آن را ثابت نگه می‌دارد؛ آن گاه با درنظر گرفتن اندازه‌ی سوراخ نظر نیفعه، دستگاه را در جهت عرض کاغذ حرکت می‌دهند تا کاغذ بینده شود. این دستگاه، وسیله‌ای مطمئن و دقیق است.

۱- جیباندن قطعن حسب، طبقی تکلی در عمل آسان‌تر است.

ارزشیابی نظری نماره‌ی ۱

زمان: ۶۰ دقیقه

هدف: بررسی و شناخت چگونگی به کارگیری ابزار قننه‌گشی

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضع
۳	خواص کالخدهای قننه‌گش را شرح دهد.
۲	کالخدهای مربکی از چه نوع است؟ جواب:
۱	برای اسکچ از چه نوع کالخدی استفاده می‌کنم
۴	نم جهار نوع کالخد را ذکر نماید.
۳	از کالخدهای A6 درجه رنتگنی استفاده می‌کنم
۲	ایجاد کالخدهای A3 و A4 را از روی جدول تعیین نماید.
۱	نم جهار نوع وسیله‌ی پوش کالخد را ذکر نماید.
۳	روش تعب کالخد را روی تخته رسم به اختصار شرح دهد
۲۰	ارزش‌بینی نهایی

فصل چهارم

ساعات	
نظری	عملی
۰/۱۵	۰/۱۵

خطوط و کاربرد آن

هدف های رفتاری: بس از بالا این درس از فرآگیر انتظار می رود:


- ۱- نظریه‌ی ترسیم خطوط را بیان کند.
- ۲- دلیل استفاده از خطوط مختلف را در رسم نقشه‌های صنعتی شرح دهد.
- ۳- حسخامت خطوط را در ترسیم نقشه‌ها رعایت کند.
- ۴- رابطه‌ی بین حسخامت خطوط را بیان کند.

۴- خطوط و کاربرد آن

خطوط را در نقشه‌کشی به صورت استاندارد نامگذاری نموده با

حسخامت‌های معنی به کار می‌روند. در شکل ۱-۴ خطوط مختلف را
که عموماً در نقشه‌ها به کار می‌روند با شماره اثنان داده شده است.

۱-۴- خطوط استاندارد



شکل ۱-۴

در این جدول نام خطوط، کاربرد و فرخامت آن‌ها معرفی شده است.

نام و شکل خطوط	کاربرد خطوط	فرخامت خطوط به میلی متر	تاریخ خطوط
خط اصلی - خط سند - خط بر - خط ضخمه - خط دید - خط مرئی - خط ظاهری	_____	دوره‌ی ظاهری جسم	۱۰۰ - ۱۵۰
خط چشم - خط نامرئی - خط غیر ظاهری - خط تاکید - خط غیر اصلی	-----	خطوط درونی با پشت جسم	۳۵۰ - ۴۵۰
خط - نقطه	-----	محور تقارن خط تقارن جسم	۲۵۰ - ۳۵۰
خط نازک - خط بر نازک	_____	خط اندازه خط رابط - خط کنکر	۱۶۵ - ۲۵۰
خط نازک - خط بر نازک	_____	لصل منزگ صفحات برتن با جسم (مانعور)	۱۵۰ - ۲۵۰
خط - نقطه با ابتداء و انتهای بر	-----	امتداد صفحات برتن صفحات برتن	۱۵۰ - ۲۷۰
خط نکستگی		نکستگی‌های جسم	۲۵۰ - ۳۵۰

ارزش‌یابی نظری شماره‌ی ۱

زمان: ۱۰ دقیقه

هدف: آنسای با خطوط و کاربرد آن‌ها

جدول ارزش‌یابی

امتیاز		موضع
۱		چه هنگام از خط اصلی بازدید با خط نامن استفاده می‌کنند؟
۱		از خط نامن با غیر ظاهری بازدید در چه موقع استفاده می‌کنند؟
۱		خط محور درجه معانی به کار می‌روند؟
۱		از خط تکست در کجا استفاده می‌شود؟
۱	-----	از این خط در کجا استفاده می‌شود؟
۱		کاربرد این خط کجاست؟
۱		از چه نوع خطی برای اندازه‌گذاری استفاده می‌کنند؟
۱		آیا از نوع خط اندازه برای خطوط هائیور، راهنمایی و کمک هم استفاده می‌کنند؟
۱		اگر ضخامت خط اصلی ۷ میلی‌متر استفاده شده باشد مقدار ضخامت خطوط نامن با خط محور را خطوط اندازه چقدر است و چه رابطه‌ای میان آن‌ها وجود دارد؟
۱		از خط چیزی نهان


فصل پنجم

ساعات	
تئوری	عملی
۲/۴۵	-/۱۵

ترسیمات هندسی

هدف های رفتاری: بس از بابان این درس از فرآگیر انتظار می رود:

- ۱- نقطه را تعریف کند.
- ۲- خط را تعریف کند.
- ۳- پاره خط را به قسمت های مساوی تقسیم کند.
- ۴- خاصیت عمود منصف را شرح دهد و آن را رسم کند.
- ۵- فاصله برخط را رسم کند.
- ۶- زاویه را تعریف کند.
- ۷- نیم ساز زاویه را رسم کند.
- ۸- با داشتن طول اضلاع مثلث آن را رسم کند.
- ۹- دایره ای رسم نماید که از دو نقطه بگذرد.



شکل ۱-۵


۵- ترسیمات هندسی

۱-۵- اجزای ترسیمات هندسی

الف- نقطه: کوچکترین جزء هندسی را که از برخورد دو خط بدون وجود می آید نقطه گویند (انکال ۱-۵ و ۲-۵).



شکل ۱-۵




شکل ۲-۵

ب- خط: از تجمع می دریایی نهایت نقطه، خط به وجود می آید. به گویدای دیگر، می توان گفت از برخورد دو صفحه خط به وجود می آید. در صورتی که ابتدا و انتهای خط محدود شده باشد به آن پاره خط می گویند (انکال ۲-۵ و ۴-۵).



۲-۵

دایره را در نقطه‌ی V قطع کند. خط VP فانم بر خط AB خواهد بود (شکل ۵-۷).




شکل ۵-۷


۳-۵- ترسیم عمود منصف

برای ترسیم عمود منصف هریاره خط، دهانه‌ی برگار را به اندازه‌ی دلخواه (بیش از نصف طول خط) باز می‌کیم. پایه‌ی آن را روی یکی از دو رأس خط قرار داده دو قوس یکی در بالا و دیگری در زیر خط مزبور رسم می‌کیم. این عمل را بدون این که دهانه‌ی برگار را تغییر دهیم ثابت به رأس دیگر خط انجام می‌دهیم. تا دو قوس هم دیگر را در نقاط V و S قطع کنند. خط VS عمود منصف پاره خط AB خواهد بود (شکل ۵-۵ و ۵-۶).


۴-۵- ترسیم نیمساز زاویه
زاویه‌ی $\angle xoy$ را درنظر گرفت، پایه‌ی برگار را بر روی نقطه‌ی O قرار داده، با نمایع دلخواه قوسی رسم می‌نماییم تا اصلاح زاویه را در نقاط M و N قطع کنند. حال، پایه‌ی برگار را یک پاره در نقطه‌ی M و پاره دیگر در نقطه‌ی N قرار داده دو قوس با نمایع مساوی به نحوی رسم می‌کیم که هم دیگر را در نقطه‌ی S قطع کنند. خط OS نیمساز زاویه‌ی موردنظر خواهد بود (شکل ۵-۸ و ۵-۹).




شکل ۵-۸



شکل ۵-۹



شکل ۵-۱۰




شکل ۵-۱۱

۳-۶- ترسیم زاویه‌ی قائم

خط AB را ترسیم نموده، نقطه‌ی P پای عمود را روی آن منحص می‌کیم. حال، به نمایع دلخواه R و مرکز O مطابق شکل ۵-۶ دایره‌ای ترسیم کرده تا از نقطه‌ی P گذشته خط AB را در نقطه T قطع کند؛ سپس از T به O وصل کرده، ادامه می‌دهیم تا


۱- در صورتی که دو قوس هم دیگر را قطع نکند دهانه‌ی برگار را برای ترسیم قوس‌های R1 پایه نشتر باز نمود.

باز من کیم و دهانه‌ی برگار را روی یکی از در سر خط مرسوم فرار داده، قوسی ترسیم می‌نماییم. حال دهانه‌ی برگار را به اندازه‌ی طول دومن خلع باز کرده بایه‌ی آن را روی سر دیگر خط اول فرار داده قوسی ترسیم می‌کیم تا دو قوس هم دیگر را در نقطه‌ی K قطع کند. با وصل کردن تقاطع به هم، مثلث مورد نظر ترسیم خواهد شد (انسکال ۵-۱۱ و ۵-۱۲).



شکل ۵-۱۱

۵-۵- ترسیم مثلث با داشتن سه ضلع
فرض کنیم هدف، ترسیم مثلثی است که طول اضلاع آن به ترتیب 60° ، 50° و 20° میلی متر باشد.
در این صورت، خطی به طول 60° میلی متر (یکی از اضلاع) ترسیم نموده دهانه‌ی برگار را به اندازه‌ی طول یکی دیگر از اضلاع




شکل ۵-۱۲




شکل ۵-۱۳

کاربرد مثلث
مثلث دارای یک شکل ساده است، اما ساعت‌های متعدد بعده استحکام بسیار کاربرد فراوانی در صنعت دارد؛ به طوری که در اکثر سقف تراس‌ها، بلندی‌ها، پروژه‌ها و اسکلت‌های فلزی از آن استفاده می‌شود (انسکال ۵-۱۴).

۶-۵- ترسیم دایره‌ای که از در نقطه بگذرد
با راه خط AB را جنان رسم می‌کیم که یک سر آن نقطه‌ی A و سر دیگر آن نقطه‌ی B باشد.
حال، عمود منصف خط AB را ترسیم می‌کیم، آن‌گاه دهانه‌ی برگار را به اندازه‌ی شعاع دایره مفروض (R) باز کرده بایه‌ی آن را روی یکی از دو نقطه‌ی A یا B فرار می‌دهیم و قوسی ترسیم می‌کیم تا عمود منصف را در نقطه‌ی O قطع کند. به مرکز O و شعاع R دایره را رسم می‌کیم (انسکال ۵-۱۳ و ۵-۱۴).




شکل ۵-۱۴



شکل ۵-۱۵

د) از آخرين تقسيم، خطى به سرديگر بار، خط وصل می کنند.
ها حال، از ساير نقاط روی خط گمکي، خطوط می
ب موازات خط روبي رسم می نمایند.
پدين ترتيب، خط AB به هفت قسم مساوي تقسيم
خواهد شد (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۵

۵-۸-۲- کاربرد: از جند ضلعی ها در موارد متعدد استفاده می شود و در شکل ۵-۱۶ نقشه ساختمان یک مدرسه می شود که شان داده می شود که از انواع جند ضلعی ها استفاده شده است.

۷-۵- تقسيم پاره خط به قسمت های مساوي (برای نمونه هفت قسم)

(الف) پاره خط موردنظر را با طول معلوم ترسیم می نمایند و رأس های آن را با حروف A و B منطبق می کنند.


(ب) از بکی از دو نقطه ای A یا B خط گمکی با طول و زاویه دل خواه ترسیم می کنند.

توجه: زاویه منتخب و خط مرسوم نباید خیلی کوچک باشند.

ج) خط گمکی را با استفاده از پروگار، که دهانه ای آن را به دل خواه باز کرده ایم به هفت قسم مساوی جدا می کیم.


۸-۵- ترسیم چند ضلعی های منظم با استفاده از دایره

۱-۸-۵- تعریف: یک چند ضلعی شکل مسطح است که از چند خط مستقیم درست شده باشد.



شکل ۵-۱۶- نمونه ای از کاربرد چند ضلعی ها در یک ساختمان

از آن در صنعت به ویژه محور جرخ‌های خودروها استفاده می‌کند.
در ترسیم نقشه‌ی این مهره که برگرفته از یک چندضلعی منتظم است از امکالات و ابزار نفته کنی بخوبی استفاده شده است.





شکل ۵-۱۷

در انتقال مجاور آن چگونگی بدکار گیری اصول زیستات هندسی و تحویی استفاده، از انواع چندوجهی‌های منتظم نشان داده شده است.


شکل ۵-۸-۳ چندضلعی منتظم: یک چندضلعی منتظم نکلو است بسته که اولاً اصلاح آن و نایماً راویه‌های آن با هم متساری باشد.

در شکل ۵-۱۷ یک مهره‌ی چاکدار نشان داده شده که



شکل ۵-۱۸


۵-۹- ترسیم سه ضلعی منتظم با استفاده از دایره و محیط



شکل ۵-۱۹

دایره‌ی مفروض را ترسیم و محورهای متعادل آن را درمی‌کنیم. محل برخورد محور قائم را با دایره، نقاط M و N می‌نامیم. حال، بایه‌ی پرگار را در نقطه‌ی N قرار داده به شعاع دایره‌ی رسم نموده، قوسی ترسیم می‌کنیم تا دایره را در نقاط S و K قطع کند. با وصل کردن نقاط S و M و K به هم، مثلث محاط در دایره ترسیم می‌شود (شکل ۵-۱۹).


۵-۱۰- ترسیم چهارضلعی منتظم با استفاده از دایره و محیط (حالت اول)



شکل ۵-۱۰

دایره‌ی مورد نظر را ترسیم کرد، محورهای متعاضع آن را درمی‌کنیم تا دایره را در نقاط P، T، M و N قطع کند. حال، با استفاده از گوبایی ۴۵° نقاط مورد نظر را به هم وصل کرده تا چهارضلعی محاط در دایره حاصل شود (شکل ۵-۱۰ و ۵-۲۱).

۵-۱۱- ترسیم چهارضلعی منتظم محاط در دایره (حالت دوم)




شکل ۵-۱۱


برای ترسیم یک چهارضلعی منتظم محاط در دایره که نظر آن تحت زاویه‌ی ۴۵° قرار گرفته باشد، دایره‌ی مورد نظر را ترسیم نموده به وسیله‌ی گوبایی ۴۵° خطوطی ترسیم می‌کنیم تا دایره را در نقاط MN و SK قطع کند. با وصل کردن نقاط مذکور به هم دیگر چهارضلعی مورد نظر رسم می‌گردد (شکل ۵-۱۱).

۵-۱۲- ترسیم بیج ضلعی منتظم محاط در دایره روش نخست: دایره‌ی مفروض را به مرکز O و شعاع R ترسیم نموده، محورهای فائم و افق آن را درمی‌کرد، نقاط U و T را مطابق شکل ۵-۲۲ منحص می‌کنیم.

به مرکز U و شعاع R قوسی ترسیم کرده تا دایره را در نقطه‌ی M قطع کند؛ سپس از OU به M عمود نموده تا نقطه‌ی N بدست آید. به مرکز N و شعاع NT قوسی ترسیم می‌کنیم تا نقطه‌ی V حاصل شود. به شعاع TV قوسی ترسیم کرده تا دایره را در نقطه‌ی P قطع نماید. و تر TP بکی از اضلاع بیج ضلعی خواهد بود (شکل ۵-۱۲).




شکل ۵-۱۲



شکل ۵-۲۵


به ساعع PN و NP دو قوس ترسیم کرده تا هم دیگر را در نقطهی G قطع کند.
از G به دوین قسم وصل کرده ادامه می‌دهیم تا دایره را در نقطهی V قطع کند. PV بکی از اضلاع پنج ضلعی خواهد بود (انکال ۵-۲۵ و ۵-۲۶).



شکل ۵-۲۶




شکل ۵-۲۷



شکل ۵-۲۸


۱۳-۵- ترسیم پنج ضلعی منتظم محاط در دایره
روشن چون: دایرهی مفروض را به مرکز O و ساعع R
رسم کرده محورهای فاتم و انق آن را ترسیم می‌کنیم و محل برخورد محور افقی با دایره را نقاط N و P می‌نامیم. حال، قطر PN را به پنج قسم مساوی تقسیم می‌کنیم.




شکل ۵-۲۹

۱۴-۵- نش خیلی منتظم محاط در دایره
۱۴-۵- مرجع: از جمله انکالی که به صور مختلف ساخته و استفاده می‌شوند، نش خیلی‌های منتظم هستند.
انکالی که در تصاویر ۵-۲۷ و ۵-۲۸ ملاحظه می‌گردند ساختمان‌هایی از نوع نش خیلی منتظم هستند که برای بازی کودکان


۱۶-۵- ترسیم هشت ضلعی منتظم محااط در دایره
 دایرہ‌ی مورد نظر را به مرکز O و شعاع R ترسیم من کنم.
 آن گاه محورهای متقاطع آن را رسم نموده محل برخورد آنها را
 با دایره P, T, N و M نامیم. حال با استفاده از گونیای ۴۵°
 محورهای SK و VG را رسم من کنم.
 با وصل کردن نقاط به هم هشت ضلعی مورد نظر بدست
 من آید (انسکال ۵-۳۱ و ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۲




شکل ۵-۳۳


در نظر گرفته شده‌اند.

به هلت گرفت استفاده از ترسیمات هشت ضلعی‌های منتظم،
 روش‌های متعددی برای ترسیم آن‌ها ابداع گردیده، که به ساده‌ترین
 نوع آن اشاره من کنم.

۱۵-۵- ترسیم شش ضلعی منتظم محااط در دایره
 دایرہ‌ی مفروض را به مرکز O و شعاع R رسم من کنم
 محل برخورد محور افقی را با دایره P, N و S, M نامیم به شعاع R
 و مرکز P, N و S, M دو قوس ترسیم کرده تا دایره را در نقاط
 K و V قطع کند. با وصل کردن نقاط، شش ضلعی مورد نظر
 حاصل من نمود (انسکال ۵-۲۹ و ۵-۳۰).



شکل ۵-۳۴




شکل ۵-۳۵

ارزشیابی عملی شماره‌ی ۱

زمان: ۲۰ دقیقه

هدف: ترسیم مثلث و استفاده از ابزار



شکل مقابل را با این مشخصات ترسیم نمایید:

- قطر دایره‌ی بزرگ ۹۰ میلی‌متر.

- قطر دایره‌ی متوسط ۵۰ میلی‌متر.

- قطر دایره‌ی کوچک ۱۶ میلی‌متر.

از گونه‌ای 30° و 60° منوارند استفاده کنید.

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضوع
۱	ترسیم کامل نداشتن
۲	رخایت صفات در ترسیم خطوط
۳	رخایت پکشواختن در ترسیم خطوط
۴	دقت در ترسیم زوایا
۵	حایی گزینی مناسب تصاویر در کالبد نهادن کردن
۶	ترسیم کادر و جدول مناسب
۷	رخایت نظافت
۸	ارزشیابی بهتری


ارزشیابی عملی شماره ۲

زمان: ۵ دقیقه

هدف: ترسیم ملت غیر مشخص با استفاده از ابزار نظریه گنی

شرح: تکلیف مقابل را که تسانده‌ای سقف زمین

بازی بجهه هاست با توجه به اندازه‌های داده شده رسم
نماید.



تذکر: استفاده از تالله مجاز نیست

برای قسمت‌هایی که قادر اندازه‌اند از ابعاد تقریبی
نظریه استفاده شود.

- نوع کاغذ A4 افقی باشد.

- برای ترسیم پایه‌ها از گوئیای ۴۵° استفاده شود.

راهنمایی: برای شروع کار بهتر است از ترسیم
محور غازن استفاده کنید.

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضوع
۱	ترسیم نمای تکلیف
۱	رعایت دقت در ترسیم طول‌ها و زوایا
۲	به کارگری صحیح مدادهای در ترسیم خطوط از نظر رنگ
۱	رعایت غازن در ترسیم نمای
۱	چای گزی صحیح نمای در کاغذ
۱	ترسیم کالور و جدول مستحسنات
۳	رعایت نظافت و به کارگری صحیح ابزار
۲۰	نمره


ارزش‌بایی عملی شماره ۳

زمان: ۹ دقیقه

هدف: آموزش تقسیم‌داره به شش قسم مارپی و ترسیم خطوط مستقیم و منحنی.

شرح: شکل نشان داده شده را که نقطه‌ی یک چرخ است رسم کنید.

مقیاس: ۱/۱ - کاغذ ۸۴ افقي



جدول ارزش‌بایی

امتحان	موضوع
۵	ترسیم کامل شکل
۶	برعایت ضخامت و رنگ خطوط منحنی
۷	برعایت ضخامت و رنگ خطوط مستقیم
۸	تنظیم سیم حلقی منتظم
۹	دقت در ترسیم دایره‌های ۹ و ۶
۱۰	اتصالات دایره‌های ۱۲۶ و ۱۲۰
۱۱	مرکزیت دایره‌ها
۱۲	چای گزینی مناسب نما در کاغذ
۱۳	ترسیم گلزار و جدول
۱۴	برعایت نظافت
۱۵	ارزش‌بایی نهایی

فصل ششم

ساعات	
نظری	عملی
۲/۳۰	۰/۳۰

حروف و اعداد

هدف های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآگیر انتظار می رود:

۱- کاربرد حروف و اعداد را در نقشه های صنعتی توضیح دهد.

۲- ضرورت استفاده از حروف و اعداد را توضیح دهد.

۳- وسایلی را که در توشیح حروف و اعداد به کار می روند نام بیند.

۴- خصوصیات حروف و اعداد توضیح نمایند.

۵- فاصله های حروف و اعداد را تعیین نمایند.

۶- از جدول حروف و اعداد استفاده نمایند.

۶- حروف و اعداد

مشخصات اعداد، حروف و علامه های نقطه گشی صنعتی مطابق


استاندارد استفاده می شوند تا علاوه بر زیبایی و بکنواختی، فهم

نقشه را آسان تهابند.

در جداول های ۱ و ۲ اعداد و حروفی که قائم و مائل توشیح می شوند شان داده شده اند.

زاویه های تقابل حروف مائل بسته به خط افق ۷۵° است

(شکل ۶-۲).




شکل ۶-۲

۱-۶- معرفی حروف و اعداد

برای تسانیدن اعداد جسم و کاری که روی تصاویر آن

تصویر گرفته است از اعداد، حروف و علامه استفاده می کنند

(شکل ۶-۳).



شکل ۶-۳

جدول ۱- حروف قائم

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z

[(!?,:;"-=_+x::\sqrt{\%}\&)]\phi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I V X

جدول ۲- حروف مائل

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z

[(!?,:;"-=_+x::\sqrt{\%}\&)]\phi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I V X

جدول متغیرات اعداد و حروف پشت‌هایی در نشانه‌های صنعتی
(روی کاغذهای A3، A4 و A2)

۲/۵-۳/۵m/m	ارتفاع اعداد و رای توشن اندازها
۵-۷m/m	ارتفاع حروف بزرگ برای تساندان دین صفحات پرین
۰/۳۵-۰/۵m/m	فاصله‌ای بین اعداد اندازها
-۷-۱	فاصله‌ای بین حروف بزرگ مطابع پرس
-۰/۱۸-۰/۲۵	ضخامت اعداد اندازه
۷۵°-۹۰°	زاویه‌ی اعداد و حروف



شکل ۲-۶

- برای توشن اعداد و حروف از تابلوں مخصوص استاندارد می کند (شکل ۲-۶).

- ردیف ارتفاع استاندارد شده‌ی اعداد بدین قرار است:

۰-۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹m/m

ردیف استاندارد شده‌ی اعداد وجود دارد.

- ارتفاع اعداد برای توشن اندازه‌های روی نشانه‌های صنعتی مطابق اعداد فوق است.

این جدول تساندانهای ارتفاع حروف بزرگ و کوچک بر حسب میلی‌متر است:

ارتفاع حروف بزرگ	۰/۵	۲/۵	۵	۷	۱۰	۱۲	۱۵
ارتفاع حروف کوچک	-	۰/۵	۲/۵	۵	۷	۱۰	۱۲

ارزشیابی نظری نماره‌ی ۱

زمان: ۳۰ دقیقه

هدف: بررسی حروف و اعداد

امتیاز	موضوع
۴	در چه مواردی از حروف و اعداد استفاده می‌شود؟
۱	چرا از اعداد و حروف باید به طور یک‌نواخت استفاده نمود؟
۱	چرا حروف و اعداد را استاندارد کردند؟
۱	برای نوشنی حروف و اعداد علاوه بر دست از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
۲	خصوصیات حروف و اعداد را تصحیح بدهید.
۱	چرا باید حروف و اعداد در گمال و ضریح نوشته شوند؟
۱	راویدی حروف و اعداد مابین ثبت به خط افق چند درجه است؟
۲	چه تسبیتی میان ردیف ارتفاع حروف استاندارد شده وجود ندارد.
۲	حداقل و حداکثر ارتفاع اعداد استاندارد شده چه قدر است؟
۴	نمایای نوشنی اعداد و اندازه‌های روی نوشته‌هایشان چه ارتفاعی را برای اعداد انتخاب می‌کنند؟
۴	ارزشیابی نهایی

فصل هفتم

ساعات	
نظری	عملی
۰/۳۰	۰/۳۰

ترسیم کادر و جدول^۱


هدف‌های رفتاری: بس از پایان این درس از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- کادر نقشه را ترسیم نماید.
- ۲- مشخصات انواع کادر را بیان کند.
- ۳- ضخامت خطوط را برای ترسیم کادر و جدول ذکر کند.
- ۴- محتوایات درون جدول را تعریف کند.
- ۵- جدول مشخصات نقشه را رسم نماید.

۷- ترسیم کادر و جدول^۱

۱-۷- معرفی کادر

۱-۱-۷- تعریف: برای تعیین فضای لازم به منظور ترسیم نقشه، محدوده‌ی آن را بر روی کاغذ نقشه کشیده باشید و فضای می‌کنند. به این قاب کادر می‌گویند (شکل ۱-۷).



توجه: مقادیر فوق را در صورت لزوم می‌توان به این صورت تغییل داد:

حداقل فضای بین کادر و لبه کاغذ برای کاغذهای A0 و A1 حداقل ۰.۱ میلی‌متر و برای کاغذهای A2 و A3 و A4 ۰.۷ میلی‌متر باشد.



۲-۱-۷- مشخصات کادر: ضخامت خط کادر

حداقل ۵/۰ و فاصله‌ی آن برای کاغذهای A0 و A1 حداقل ۰.۲ میلی‌متر و برای کاغذهای A2 و A3 و A4 حداقل ۰.۱ میلی‌متر است (شکل ۲-۷).


۲-۷- معرفی جدول مشخصات

۱-۲-۷- تعریف: برای معرفی مشخصات نقشه از جدولی استفاده می‌کنند که به آن جدول مشخصات می‌گویند.

۱- شکل از استاندارde بین‌المللی ISO 1980 (R) به نسبتی ۱:۱۰۰۰

بالهی کادر، برای کاغذهای عمودی و افقی ترسیم نموده.

۲-۲-۷- جای گزین جدول مشخصات: جدول مشخصات را از جایی که مطابق شکل های ۳-۷ و ۴-۷ منطبق



شکل ۲-۷



شکل ۲-۸

شکل زیر نوبهای از یک جدول مشخصات است نادر صورت لیاز از آن استفاده گردد.

اطلاعات	عنوان نکته:	ترسیم نکته:
نوع اسناد		نوبت رتبه سال
تاریخ:		بازبینی کنندۀ
	نام مرکز آموزشی	مساره‌ی نکته:

150

ارزشیابی نظری شماره‌ی ۱

زمان: ۴۰ دقیقه

هدف: آشنایی با مقررات ترسیم گادر و جدول مشخصات نقطه

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضوع
۱	کادر نقطه را تعریف کند.
۲	مشخصات گادر برای کاغذهای A2 و A4 جهودرا است؟ ترجیح دهد.
۳	حداقل فضای لازم بین کادر و لبه کاغذ برای کاغذهای نوع A2 و A4 جهودرا است؟ ترجیح دهد.
۴	جدول مشخصات را تعریف کنید.
۵	محل جای اگرچه جدول مشخصات را برای کاغذهای افقی و عمودی ترجیح دهد.
۶	ارزش‌لایی نهادی

ارزشیابی عملی شماره‌ی ۱

زمان: ۱۰ دقیقه

هدف: توانایی ترجمه جدول مشخصات یک نفره و تکمیل نمودن آن.
تمرینی به دانش‌آموzan داده نمود تا براساس آن جدول مشخصات نفره را کامل کند.

جدول ارزشیابی

امتیاز	موضوع
۳	نام ترسیم کننده
۲	نام بازیعنی کننده
۱	نمایه‌ی نفره
۱	تاریخ
۱	سال
۱	رتبه
۱	خوبی
۱	عنوان نفره
۱	نام مرکز آموزشی
۱	مقیاس
۱	تولرانس
۱۰	ارزشیابی نهایی


ارزش یابی عملی نمادهای ۲

زمان: ۴۰ دقیقه

هدف: ترسیم بیج ضلوع منتظم، ترسیم خطوط منحنی و مستقیم

شرح: جسم داده شده را که از یک صفحه و بیج برآمدگی بهم دارد و یک سوراخ بیج ضلوع منتظم است با توجه به اندازه های داده شده رسم کند.

توضیح: در ترسیم جسم از دید ناظر اندازه ها شان داده شده و اندازه ای کاغذ A4 افقی است.



جدول ارزش یابی

امتیاز	موضوع
۴	ترسیم کامل تصویر
۲	رعایت نظم بیج ضلوع و جستگی ها
۲	رعایت نظم سوراخ بیج ضلوع وسط
۱	رعایت ضخامت و زوایگ خطوط منحنی
۱	رعایت ضخامت و زوایگ خطوط مستقیم
۱	دقت در ترسیم نیم دایره های Ø80
۲/۵	دقت در ترسیم نیم دایره های R10
۱	به کارگیری صحیح خطوط مختلف
۱/۳	چایی گزینی تصویر در سطحهای کاغذ
۱	ترسیم کادر و جدول
۱	رعایت نظم و نظافت
۱-	ارزش یابی نهایی

ساعات	
نظری	عملی
۰/۳۰	۰/۳۰


ترسیم تصاویر از قطعات و آنسایی با احجام ساده‌ی هندسی

هدف‌های رفتاری: پس از بیان این درس از فرآنگ انتظار می‌رود:

- ۱- صفحه‌ی تصویر را توضیح دهد.
- ۲- روش تصویر را بیان کند.
- ۳- تصویر نقطه را بیان کند.
- ۴- تصویر خط را تعریف کند.
- ۵- تصویر سطح را تعریف کند.
- ۶- تصویر حجم را تعریف کند.
- ۷- احجام ساده‌ی هندسی را تشخیص دهد.

۸- ترسیم تصاویر از قطعات و آنسایی با احجام ساده‌ی هندسی

و بدون پستی و بلندی» که از لحاظ هندسی، طول و عرض محدودی ندارد و به عبارت دیگر، صفحه سطحی است نامحدود. چون نمایش سطح نامحدود برای ما امکان ندارد هبته فرمت محدودی از آن را در نظر می‌گیریم که در درس اول، مانند صفحه‌ی P (شکل ۸-۱).



شکل ۸-۱

در رسم فنی تری به صفحات تصویری احتیاج داریم تا بتوانیم تصاویر نقطه، خط، سطح و حجم را روی آنها ترسیم نماییم. در مباحث بعد، از دو یا چند صفحه استفاده می‌کنیم که به موقع جزئیات آن را توضیح خواهیم داد.

۲-۸- تعریف تصویر
باتابه تعریف، هرگاه خطی مانند D از نقطه‌ای مانند A در

رسم فنی دقیق ترین روش ضبط و میادله‌ی ابهاء‌های نمای در صنعت بوده به طوری که بدون آن امکان انتقال این ابهاء غیرممکن است. رسم فنی مجموعه‌ی قواعدی است که به گinci آن می‌توان به روابط اصولی بین ابعاد قطعات صنعتی و جزئیات آن می‌رسد. در حقیقت به وسیله‌ی این قواعد است که می‌توان تصاویر دقیق و صحیح قطعات صنعتی را ترسیم و امکان ساخت و تولید را مسر نمود.

به همین دلیل قبل از این که درباره‌ی ترسیم و جگونگی تشكیل تصاویر در رسم فنی بحث کنیم لازم است اینجا با تصویر نقطه، خط، سطح و حجم بر روی صفحات تصویر آشنایی نویم تا ذهن ما تسبیت به تعبیری ترسیم و ویژگی‌های آن به طور اساسی روش شود.

۱-۸- صفحه‌ی تصویر
برای نمایش یک جسم احتیاج به سطحی داریم که به آن صفحه‌ی تصویر می‌گوییم. و آن سطحی است «مستوی». همچنان


باید توجه داشت در تصویر عمودی ساعای های تصویر اخطبوط تصویر باهم متواری نموده زیرا همه بر صفحه P عموداند.

توجه: تصاویر عمودی در رسم فنی بین ترین کاربرد را داراست. به همین سبب این تصاویر با توجه به آن چه در کتاب ترجمه گردیده، به گونه‌ی عمودی خواهد بود، از این رو از ذکر نام تصویر عمودی خودداری می‌گیریم.

۳-۸- تصویر یک نقطه روی صفحه


مانند گونه که توضیح داده شد منع نور با ناظر S و صفحه‌ای مانند P و نقطه‌ی A را که بین ناظر و صفحه‌ی تصویر قرار دارد در نظر بگیرید. تصویر نقطه‌ی A به وسیله‌ی ساعای تصویر SA روی صفحه‌ی P ایجاد می‌شود: محل پرخورد این ساعای با صفحه‌ی صفحه‌ی P را تصویر نقطه‌ی A گویند. ساعای SA عمود بر صفحه‌ی تصویر است (انگل ۳-۸-الف و ب).

فنا بگذرد و صفحه‌ای مانند P را از نقطه‌ی A قطع کند گوییم نقطه‌ی a تصویر نقطه‌ی A روی صفحه‌ی P است (انگل ۳-۸-ب).




انگل ۳-۸

در انگل ۳-۸-ب خط D را تصویر با تصویر گشته ساعای تصویر و صفحه‌ی P را صفحه‌ی تصویر گویند. جون ساعای تصویر D من تواند وضعیت‌های مختلفی نسبت به صفحه‌ی P داشته باشد اند این از تصویر حاصل خواهد شد. اگر خط تصویر D بر صفحه‌ی P عمود باشد تصویر را عمودی گویند.



الف



انگل ۳-۸

حاصل می‌شود.


باید توجه داشت که موقعیت خط نسبت به صفحه من تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد. به همین دلیل اندازه‌ی تصویر نسبت به اندازه‌ی خط نیز حالت‌های گوناگون خواهد داشت.

الف- خط با صفحه‌ی تصویر موازی است: اندازه‌ی تصویر یک خط به اندازه‌ی خود خط است و این هنگامی است که خط با صفحه‌ی P موازی باشد. یاره خط \overline{AB} به موازی صفحه‌ی P است و تصویر آن روی صفحه‌ی \overline{ab} بوده که اندازه‌ی آن مساوی یاره خط \overline{AB} است (انگل ۴-۸).

۴-۸- تصویر خط روی صفحه‌ی تصویر

با توجه به این که تصویر هر خط مستقیم خط است مستقیم، شاید این برای پیدا کردن تصویر یک یاره خط روی صفحه، کافی است تصاویر دو نقطه‌ی A و B (نها ابتداء و انتهای یاره خط) را روی صفحه پیدا کرده به هم وصل نماییم.


یاره خط \overline{AB} و صفحه‌ی P را در نظر می‌گیریم. تصاویر نقاط A و B را به طبقی که در تصویر نقطه گفته شد روی صفحه‌ی P بدست آورده به ترتیب a و b می‌نامیم. با وصل کردن دو نقطه‌ی a و b به هم تصویر یاره خط \overline{AB} روی صفحه‌ی P



شکل A-2

تصویر باره خطی که موازی صفحه‌ی تصویر است
با اندازه‌ی همان باره خط پر ام است.


مختصی ممکن است داشته باشد. باره خط \overline{AB} با صفحه‌ی تصویر موازی نیست و تصویر آن کوچک‌تر از اندازه‌ی خود باره خط و برایم ab است (شکل A-5).



شکل A-5

ب - خط با صفحه‌ی تصویر موازی نیست: هرگاه خطی موازی صفحه‌ی تصویر نباشد تصویر آن کوچک‌تر از خود خط خواهد بود و نحوه‌ی قرار گرفتن آن نسبت به صفحه، حالات

تصویر باره خطی که با صفحه‌ی تصویر موازی نیست کوچک‌تر از اندازه‌ی همان باره خط است.




شکل A-6

الف - سطح موازی صفحه‌ی تصویر است: سطح ABCD موازی صفحه‌ی تصویر P است. تصویر نقاط A و B و C و D را رودی صفحه‌ی P بدست می‌آوریم. با وصل کردن این نقاط تصاویر اضلاع ab و bc و cd و ad بدست می‌آید و در تیجه تصویر سطح حاصل می‌شود. بدینه‌ی اندازه‌ی تصویر چنین سطحی، با اندازه‌ی واقعی آن برابر است (شکل A-7).

ج - خط بر صفحه‌ی تصویر عمود است: خط \overline{AB} بر صفحه‌ی P عمود است در این حالت تصویر خط به صورت نقطه‌ی a و b درمی‌آید (شکل A-8).

تصویر باره خطی که بر صفحه‌ی تصویر عمود است
نقطه است.


۵-۸ - تصویر سطح روی صفحه‌ی تصویر
با توجه به موقعیت یک سطح نسبت به صفحه‌ی تصویر،
تصاویر مختلفی از سطح حاصل می‌شود که هر یک از آن‌ها را
ترجح خواهیم داد. در این جا نیز از خاصیت موازی بودن خطوط
تصویر نسبت به هم و عمود بودن آن‌ها نسبت به صفحه‌ی تصویر
استفاده می‌کنیم.



شکل A-7

سطح $ABCD$ و صفحه‌ی تصویر P را در نظر می‌گیریم.
تصاویر نقاط A و D و C و B را طبق تعریف بدست می‌آوریم.
سطح $abcd$ تصویر سطح مورد نظر است (شکل A-8).


تصویر سطحی که با صفحه‌ی تصویر موازی باشد
با اندازه‌ی واقعی سطح برابر است.



شکل A-8

ب - سطح با صفحه‌ی تصویر موازی نیست: نحوه‌ی فرار گرفتن سطح نسبت به صفحه‌ی تصویر حالات مختلفی دارد.
باید توجه داشت که اندازه‌ی تصویر سطح حاصل کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی آن است.


تصویر سطحی که با صفحه‌ی تصویر موازی نیست
کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی آن است.



شکل A-9

ج - سطح عمود بر صفحه‌ی تصویر است: سطح $ABCD$ عمود بر صفحه‌ی تصویر P است، تصویر چنین سطحی هموار، یک خط است (شکل A-9).

تصویر سطحی که بر صفحه‌ی تصویر عمود باشد
برابر یک خط است.



شکل ۸-۱۰


۸-۶ - تصویر جسم یا حجم روی صفحه‌ی تصویر حجم مکعب مستطیل شکل با صفحه‌ی تصویر P را در نظر می‌گیریم. صفحه‌ی ABCD و EFGH از مکعب با صفحه‌ی تصویر موازی هستند و خطوط AE و BF و CG و DH نیز بر صفحه عمودند؛ از این رو تصویر جسم، سطح مطابق شکل ۸-۱۰ خواهد بود.

تصویر جسم روی صفحه‌ی تصویر سطح می‌باشد.

و متوجه وجود داره برای رسم صحیح تصویر به آگاهی و تناول کافی از حجم‌ها نیاز است. جدول احجام ساده‌ی هندسی، برای آشنا شدید، با نوجده این که اجسام صنعتی به صورت‌های گوناگون

۸-۷ - احجام ساده‌ی هندسی در بحث قبل با جگونگی تصویر نقطه، سطح و حجم آشنا شدیم. با نوجده این که اجسام صنعتی به صورت‌های گوناگون

جدول احجام ساده‌ی هندسی



ارزش‌بایی نظری

زمان: ۲۰ دقیقه

هدف: تشخیص تصاویر نقطه، خط، سطح و حجم

جدول ارزش‌بایی نظری

امتیاز	موضع	نمره
امتیاز لازم	امتیاز کسب شده	
۱	صفحه‌ای تصویر را توضیح دهد.	۱
۲	خط تصویر را تعریف کند.	۲
۳	تصویر فلائم را تعریف کند.	۳
۴	اگر پاره خط \overline{AB} موازی صفحه‌ای تصویر باشد طول تصویر چه اندازه خواهد بود؟	۴
۵	اگر پاره خط \overline{AB} با صفحه‌ای تصویر زاویه‌ی α بازازد طول تصویر چه اندازه خواهد شد؟	۵
۶	اگر پاره خط \overline{AB} عمود بر صفحه‌ای تصویر باشد شکل تصویر آن را بنویسید.	۶
۷	اگر سطح موازی صفحه‌ای تصویر تحت زاویه‌ی α فرار گرفته است، اندازه‌ی تصویر آن ...	۷
۸	سطح عمود بر صفحه‌ای تصویر تحت زاویه‌ی α فرار گرفته است، اندازه‌ی تصویر آن ...	۸
۹	سطح عمود بر صفحه‌ای تصویر فرار گرفته است، شکل تصویر آن ...	۹
۱۰	حجم مکعب شکل نسبت به صفحه‌ای تصویر تحت زاویه‌ی α فرار گرفته است، بعد تصویر نسبت به جسم بزرگتر است یا نگوچک‌تر؟	۱۰
۱۱	ارزش‌بایی نهایی	

ترسیم تصاویر یک جسم در فرجهی اول

ساعات	
عملی	تئوری
۰/۱۵	۰/۱۵

- هدف های رفتاژی: این از بابان این درس از فرآیند انتظار می رود:
- ۱- صفحات تصویر را توضیح دهد.
 - ۲- فرجهی اول را مشخص کند.
 - ۳- روش ترسیم تصویر جسم روی صفحهی قائم تصویر را توضیح دهد.
 - ۴- روش ترسیم تصویر جسم روی صفحهی افق تصویر را توضیح دهد.
 - ۵- روش ترسیم تصویر جسم روی صفحهی نیم رخ تصویر را توضیح دهد.
 - ۶- روش ترسیم جسم روی سه صفحهی تصویر در فرجهی اول را توضیح دهد.
 - ۷- فرجهی سوم را مشخص کند.
 - ۸- روش ترسیم در فرجهی سوم را توضیح دهد.
 - ۹- روش ترسیم شش تصویر در فرجهی اول را توضیح دهد.
 - ۱۰- تصاویر اجسام در فرجهی اول را رسم نماید.

۹- ترسیم تصاویر یک جسم در فرجهی اول

۱-۱- تعریف صفحات تصویر

برای رسم تصاویر یک جسم به دو یا چند صفحه تصویر احتیاج است. برای آشنایی با صفحات تصویر و بیزگی آنها به این توضیحات نوجه نمایید:


دو صفحهی متلاطع عمود بر هم V و H را در نظر بگیرید.

صفحهی (افقی) HORIZONTAL H را که موازی با سطح افق است و صفحهی (افقی) تصویر و صفحهی (اقام VERTICAL V) را که عمود بر صفحهی H است صفحهی

قائم تصویر می نامند (شکل ۹-۱). خط OX نصل منتهی در صفحهی V و H. خط الأرضی با خط زمین نماید، می شود.

برای نماین تصویر مشخص یک جسم از صفحهی دیگری که عمود بر دو صفحهی V و H (عمود بر خط الأرضی OX می باشد)


است استفاده می نمایند. این صفحه را صفحهی نیم رخ با P



نقشی می‌نمایند. ترتیب فرار گرفتن فرجه‌های در شکل ۱-۹ ملاحظه می‌کنید.


۱-۱-۹- فرجه‌ی اول: همان گونه که در بحث قبل نویسید داده شد، صفحه‌ی قائم و افق نصویر فضارا به جهار ناحیه با فرجه نقسیم می‌نمایند و جسم می‌تواند در بین کنی از این فرجه‌ها فرار گیرد.

نقشه کنی صنعتی در ایران براساس استاندارد مین‌الملک ISO انجام می‌شود و بر طبق این استاندارد جسم در فرجه‌ی اول که به روش اروپائی نیز معروف است فرار می‌گیرد؛ بنابراین برای رسم نصویر در کلیدی نقشه‌های صنعتی ایران، از فرجه‌ی اول استفاده می‌شود. در اینکال ۱-۲-۹-الف و ب فرجه‌ی اول نصویر نشان داده می‌شود.




شکل ۱-۹-۹


دو صفحه‌ی متقاطع V و H نصویر را به جهار ناحیه با فرجه



شکل ۱-۹-۹-الف




شکل ۱-۹-۹-ب



شکل ۱-۹-۹-س


۱-۱-۹- و ضعیت قرار گرفتن ناظر: ناظر باید به نحوی مقابله صفحه‌ی نصویر بایستد که جسم مین او و صفحه‌ی نصویر قرار گیرد و شعاع‌های دیلش بر صفحه‌ی نصویر عمود باشند (شکل ۱-۹-۹).

۲-۹- تصویر جسم روی صفحه‌ی قائم تصویر
تصویر جسم روی صفحه‌ی قائم ۷ را تصویر قائم (سای
رویه‌رو) گویند. برای تشخیص و درک صحیح جسم، بهترین دید
با بهترین شکل فرار گرفتن جسم را جهت تصویر سای رویه‌رو
انتخاب من کنم (شکل ۹-۵).




شکل ۹-۵

۱-۱۰- تصویر جسم روی صفحه‌ی افق تصویر:
تصویر جسم روی صفحه‌ی افق تصویر را تصویر افقی
(سای افقی) گویند (شکل ۹-۶).



شکل ۹-۶


۲-۱۱- تصویر جسم روی
صفحه‌ی نیم رخ تصویر: تصویر جسم
روی صفحه نیم رخ را تصویر نیم رخ با
تصویر جانبی گویند (شکل ۹-۷).
توجه: خطوطی که ناظر مشاهده
نمی‌گند، در تصویر به صورت خط‌چین
رسم می‌شوند.




شکل ۹-۷

نیمیخ و افقی جسم را روی صفحات تصویر مطابق شکل ۹-۸
رسم می‌نماییم؛ سهی صفحات افق و نیمیخ را به اندازه‌ی
دوران می‌دهیم تا با صفحه‌ی فانم تصویر در یک سطح قرار گیرند
(شکل ۹-۹-الف و ب).


۹-۱۲-رسم سه تصویر در فرجهای اول
جسم را به گونه‌ای در فرجهای اول قرار می‌دهیم که وجود
آن موازی با عمود بر صفحات تصویر واقع نمود و نسبت به ناظر
در جلوی صفحه‌ی تصویر قرار گیرد. طبق تعریف تصویر فانم،



شکل ۹-۸




شکل ۹-۹



سکل ۹-۱۰


۴-۹- رسم شش تصویر در فرجهی اول
 گاه لازم می شود که تصاویر پیش تری از یک جسم با استفاده از صفحات مختلف تصویر رسم نایم. برای این منظور فرجهی اول صفحات تصویر را به صورت یک جعبه (مکعب) در نظر گرفته جسم را در داخل آن قرار می دهیم. حال تصویر جسم را روی صفحات تصویر رسم می نماییم (سکل ۹-۱۰).
 بادآور می شود که در فرجهی اول جسم همیشه بین صفحات تصویر و ناظر قرار می گیرد.

در سکل ۱۱-۹ نبودی باز کردن صفحات را مشاهده می کنید.




سکل ۱۱-۹

ترتیب قرار گرفتن صفحات تصویر پس از باز نماین مطابق شکل ۱۲-۹ است.



شکل ۱۲-۹

توجه: با اندکی دقت متوجه می شوید که بعضی از نمایها مانند تصویر اصلی دید از پشت، تصویر افقی دید از پایین و تصویر جانبی دید از راست غیر ضروری است. به همین دلیل در رسم فن این نمایها از سه نمای شوند و به ترسیم سه تصویر^۱ اکتفا می گردد؛ مگر آن که رسم چنین تصویرهایی سب درک بهتر جم شود.




شکل ۱۲-۱۰(۳)

نام تصویرها «نمایها»	سطرح تصویر
تصویر رو به رو (دید از جلو)	۱
تصویر افقی (دید از بالا)	۲
تصویر جانبی (دید از چپ)	۳
تصویر جانبی (دید از راست)	۴
تصویر افقی (دید از زیر)	۵
تصویر رو به رو (دید از پشت)	۶

۵-۹-۳- فرجهی سوم

یکی دیگر از راههای رسم تصاویر استفاده از فرجهی سوم است. در روش رسم تصاویر در فرجهی سوم که به روش آمریکایی (ASA) نیز معروف است صفحه‌ی تصویر بین جسم و ناظر فوار می گیرد. در شکل ۱۲-۹-۳ فرجهی سوم تصویر منحصر شده است.


در شکل ۱۲-۹-۳ ب فرجهی سوم را با صفحات قائم تصویر، افق تصویر و نیم رخ تصویر ملاحظه می کنید.




شکل ۱۲-۹-۳

^۱ مخصوصاً ترسیم سه تصویر رو به رو، جانبی و افقی در فرجهی اول است. رسم تصاویر و مثالها در این کتاب فقط در فرجهی اول است.


در شکل های ۱۲-۹-الف، ب و ج تصویر رویدرو، افقی و جانبی جسم، روی صفحات تصویر در فرجهی سوم نشان داده شده است. به نحوی قرار گرفتن ناظر و صفحهی تصویر توجه کنید.




شکل ۱۲-۹-الف



شکل ۱۲-۹-ب



شکل ۱۲-۹-ج




۹-۹- رسم سه تصوری در فرجهی سوم
جسم را طوری در فرجهی سوم فرار می دهیم که وجود آن
موازی با عمود بر صفحات تصویر واقع شود و ناظر در بین
صفحه‌ی تصویر فرار گیرد. تصاویر قائم، افقی و نیم‌رخ را روی
صفحات تصویر رسم می کنیم (شکل ۹-۱۵).


شکل ۹-۱۵

در روش آنالیزی معمولاً سه تصویر اصلی، جانبی و سطحی رسم می‌گردد. تصویر افقی دید از بالا، در بالای نمای اصلی و نمای جانبی (نمیرخ) دید از راست، در سمت راست نمای اصلی رسم می‌شود.

تذکر: در فرجهی سوم، صفحه‌ی تصویر همیشه بین ناظر و جسم فرار می‌گیرد.
صفحات تصویر را مطابق شکل به اندازه‌ی 90° دوران
می‌دهیم تا با صفحه‌ی قائم تصویر در یک سطح فرار گیرند
(شکل ۹-۱۶-الف و ب).




ب




شکل ۹-۱۶

امتداد و سمت راست نمای اصلی و نمای سطحی دقیقاً در امتداد و باین نمای اصلی فرار گیرد. در شکل ۹-۱۷ می‌بینید که در تصاویر قائم و نیم‌رخ، ارتفاع‌ها و در تصاویر قائم وافقی، طول‌ها و در تصاویر نیم‌رخ وافقی، عرض‌ها برآورند.

۹-۷- تصاویر یک قطعه در سه صفحه‌ی تصویر و روابط بین نمایها
همان گونه که اشاره شد در فرجه‌ی اول معمولاً سه تصویر (نمای اصلی،افقی و جانبی) رسم می‌شود. بر این اساس، در ترسیم تصاویر سه گانه باید دقت شود که نمای جانبی همواره در



شکل ۹-۱۷




شکل ۹-۱۸

باید دقت کرد که در ترسیم نمای سه گانه، جای هر نمای نسبت به نمای رویه‌رو و نمایهای دیگر تغییر نابذیر است و با توجه به فرار گیری صفحات قائم،افق و نیم‌رخ تصویر، از رسم این صفحات و محورهای سه گانه خودداری می‌شود. برای روش ترسیم مطلب نمایه‌هایی از رسم تصویر سه گانه‌ی بعضی از اجسام مانند مکعب، منتور، استوانه، هرم و نظایر آن درج می‌گردد.


۹-۸- تصویر سه گانه‌ی مکعب
(الف) در شکل ۹-۱۸ تصویر سه گانه‌ی فضایی مکعب روی صفحات قائم،افق و نیم‌رخ تصویر نشان داده شده است.

ج) شکل ۹-۲۰ تصویر سه‌گانه‌ی مکعب پس از حذف صفحات تصویر و محورهای xoy و xyz است. به موقعیت تصویر جانبی و افقی نسبت به تصویر رو به رو توجه کنید.




شکل ۹-۲۰

ب) در شکل ۹-۱۹ تصاویر سه‌گانه‌ی مکعب را روی صفحات قائم، افق و نیم‌رخ تصویر مشاهده می‌کنید.




شکل ۹-۱۹

۹-۹- تصاویر سه‌گانه‌ی اجسام پله‌دار به شکل‌های ۹-۲۱-الف و ب توجه کنید. منشوری با قاعده‌ی abcd را از جسم برداشته‌ایم؛ در نتیجه در جسم شکل پله‌ای ایجاد شده است.



الف




ب

شکل ۹-۲۱

تصویر افقی



۱- تصاویر سه‌گانه در جسم بلندار را ملاحظه می‌کنید (شکل ۹-۲۲-الف و ب).



شکل ۹-۲۲

۲- در شکل ۹-۲۳ تصاویر رو به رو، جانبی و افقی نفعی

بلندار دو طرفه رسم شده است.





الف

شکل ۹-۲۳

۱-۹- نمایش تصاویر سه‌گانه‌ی احجام منسوبی


الف) تصویر سه‌گانه‌ی منسوب متلت القاعد (شکل ۹-۲۴)




الف

شکل ۹-۲۴

ب) تصویر سه گانه‌ی منتوری با قاعده‌ی مستطیلی (شکل ۹-۲۵).




ب)




الف)

شکل ۹-۲۵

ج) تصویر سه گانه‌ی منتوری با قاعده‌ی بیج ضلعی (شکل ۹-۲۶).



ب)




الف)

شکل ۹-۲۶

۱۰-۹-۱۱- نمایش تصاویر سه گانه‌ی احجام استوانه‌ای

الف) در شکل ۹-۲۷ تصویر سه گانه‌ی استوانه نشان داده

می شود.




ب)

شکل ۹-۲۷




الف)

ب) نصویر سه‌گانه‌ی استوانه‌ی سوراخ‌دار (شکل ۹-۲۸)



شکل ۹-۲۸


ج) نصویر سه‌گانه‌ی استوانه‌ای با فظر کوچک‌تر که بر روی
استوانه‌ای با فظر بزرگ‌تر قرار داده شده است (شکل ۹-۲۹).



شکل ۹-۲۹


۱۲-۹- نمایش تصاویر سه‌گانه‌ی مخروط و هرم

(الف) تصویر سه‌گانه‌ی مخروط (شکل ۹-۳۰).











شکل ۹-۳۰

(ب) تصاویر سه‌گانه‌ی هرم (شکل ۹-۳۱).

















شکل ۹-۳۱

تمرین - تصاویر سه‌گانه‌ی احجام را با رعایت تناسب اندازه رسم کنید:



تمرین - تصاویر قائم، نیم قائم و افقی اجسام را با رعایت تناسب اندازه، رسم کنید :





ارزش‌بایی نظری نماره‌ی ۱

زمان: ۲۰ دقیقه

هدف: صفحات تصویر را تعریف کنید.


جدول ارزش‌بایی نظری

نمایه	موضع	امتیاز
امتیاز لازم	امتیاز کسب شده	امتیاز
۱	صفحه‌ی ۱ را صفحه‌ی گویند.	۱
۱	صفحه‌ی ۷ را صفحه‌ی گویند.	۲
۱	صفحه‌ی ۲ را صفحه‌ی گویند.	۳
۱	فرجه را تعریف نماید.	۴
۱	در فرجه‌ی اول جسم نسبت به صفحه‌ی تصویر جگوه قرار می‌گیرد؟	۵
۱	در فرجه‌ی سوم جسم نسبت به صفحه‌ی تصویر جگوه قرار می‌گیرد؟	۶
۱	در فرجه‌ی اول تصویر جانی دید از حب در گدام قسم تصویر اصلی قرار می‌گیرد؟	۷
۱	در فرجه‌ی اول تصویر سطحی دید از بالا در گدام قسم تصویر اصلی قرار می‌گیرد؟	۸
۱	در فرجه‌ی سوم تصویر جانی دید از راست در گدام قسم تصویر اصلی قرار می‌گیرد؟	۹
۱	در فرجه‌ی سوم تصویر انفی دید از بالا در گدام قسم تصویر اصلی قرار می‌گیرد؟	۱۰
	ارزش‌بایی نهایی	

ارزشیابی عملی شماره ۲

زمان: ۴۵ دقیقه

هدف: رسم سه تصویر از شکل زیر



جدول ارزشیابی عملی

نمره	موضوع	امتحان	امتحان کتبی	امتحان لازم
۱	رسم تصویر نام.			
۲	رسم تصویر پورخ.			۴/۵
۳	رسم تصویر الف.			۴/۵
۴	تایپ خطوط.			۱
۵	تایپ اندازه.			۱
۶	گذرن و جدول.			۱
	ارزشیابی نهایی.			۱۰

فصل دهم

ساعات	
نظری	عملی
۴/۱۵	۱/۳۰

ترسیم سه‌نما از روی مدل


هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- بهترین جهت دید مدل را برای تصویر قائم مشخص کند.
- ۲- طرز قرار دادن مدل در جهت دید ناظر را مشخص کند.
- ۳- کالخذ مناسب با اندازه‌ی نشانه را انتخاب نماید.
- ۴- طریقه‌ی قرار دادن تصاویر روی صفحه‌ی کاغذ را تشخیص دهد.
- ۵- از روی مدل نمایه‌ای لازم را روی صفحه‌ی کاغذ رسم نماید.

۱۰- ترسیم سه‌نما از روی مدل

- ۱- ترسیم تصویر قائم در جهت ۱، ۲- تصویر جانبی، ۳- تصویر از بالا.

در شکل ۱۰-۱ جهت دید F را که برای رسم نمای اصلی تعیین گردیده موافق صفحه‌ی قائم تصویر قرار می‌دهم. جهت دید و قرار گرفتن تصاویر جانبی و افقی براساس تصویر قائم مشخص است. در شکل ۱۰-۲-۱ تصاویر خواسته شده رسم شده است.



شکل ۱۰-۱

۱۰-۱- رسم سه‌نما از روی مدل

روش متداول دیگر برای رسم تصاویر در نشانه گشی، ترسیم تصاویر لازم از روی مدل با قطعات است. در این روش برای آموزش و تعلیم هرجویان از ازواج مدل با قطعات صنعتی مناسب که در کلاس رسم موجود است استفاده می‌شود.

برای ترسیم نما از روی مدل لازم است در جهت‌های معین و قراردادی به مدل با جسم نگاه کرد و تصاویر آن را رسم نموده برای این منظور، مدل با قطعه‌ای که رسم تصاویر آن موردنظر است باید به گونه‌ای در مقابل دید قرار گیرد که جهت دید کاملاً عمود بر آن باشد.

باید توجه نمود که بهترین جهت دید برای تصویر نمای رو به رو انتخاب گردد. همان‌طور که در مبحث روابط بین نمایان توضیح داده شد، تصویر نیم‌رخ دید از جب مدل باید در سمت راست نمای اصلی و نمای سطحی در بایین نمای اصلی و در امتداد آن قرار گیرد.



مثال: در شکل ۱۰-۱ تصویر مدل جسم نشان داده شده است. براساس آن، این نمایها را رسم نماید:

- ۱- قراردادن جهت دید F نموده بر صفحه‌ی قائم تصویر به طور فرض اینجا می‌گردد.


۳-۱- تعیین فواصل بین نمایها

برای تعیین فاصله‌های بین نمایها بهتر است ابعاد تصاویر را تسبیت به سطح سفید کاغذ پستجیم و فواصل مناسب را انتخاب کنیم. وقت شود که فاصله‌ی متناسب بین نمایها رعایت گردد. توجه: فاصله‌ی نامتناسب بین نمایها، نجم و ارتباط تصاویر را تسبیت به هم منکل می‌سازد.

برای آن که با ارزش تصاویر و چکونگی حایی گزینی آن‌ها در صفحه‌ی کاغذ آشنا شوید به شکل ۳-۱ و شکل‌های ۳-۲، الف و ب و ج و د توجه کنید.



شکل ۳-۱




شکل ۳-۲

در شکل ۳-۱-الف اندازه‌ی تصاویر نسبت به صفحه‌ی کاغذ کوچک و نضای سبید کاغذ زیاد است.


در شکل ۳-۱-ب فاصله‌ی بین نمایها زیاد و فاصله‌ی تصاویر با کادر نفته کم است.

۳-۲- روش جای گزینی تصاویر روی صفحه‌ی کاغذ


قبل از شروع به ترسیم تصاویر باید کاغذی را انتخاب کرد که ولاً اندازه‌ی آن استاندارد بوده، تا بتوان با ابعاد تصاویر جسم متناسب باشد و از سطح کاغذ به نحو صحیح استفاده شود. حایی گزینی نمایها در صفحه و تابع آن باعث می‌شود که در راست متناسب به تصاویر و ساختمان جسم بیشتر شود؛ به همین سبب لازم است نمایها به گونه‌ای روی صفحه‌ی کاغذ رسم شود که از نظر ابعاد و فاصله‌ی بین نمایها و فاصله‌ی آن‌ها با کادر نفته، هم چنین از نظر دید، بکتواخت و متناسب چلوه کند. برای این منظور، بهتر است ابعاد تصاویر را با صفحه‌ی کاغذ پستجیم و فواصل متناسب را انتخاب تایم.



ب




الف



۲

شکل ۲-۱




۳

شکل ۲-۲


صفحه‌ی کاغذ با رعایت اندازه و فاصله‌ی بین نمایها ترسیم نماید.
توجه: از مدل‌های موجود در کلاس مانند شکل‌های
ضمیمه برای رسم تصاویر استفاده شود.

در شکل ۲-۱-ج ابعاد تصاویر نسبت به صفحه‌ی کاغذ
بزرگ و نامناسب است.
در شکل ۲-۱-د فاصله‌ی بین نمایها و قادر نقصه نخواهد
نمایی به نظر می‌رسد و نسبت به صفحه‌ی کاغذ مناسب است.
برای مدل‌های زیر سه نمای (افقی، تیزتر و افقی) روی



ارزش یابی عملی

زمان: ۴۰ دقیقه



هدف: رسم به تصویر از مدل

از مون: تصویر فاتم، نیم رخ و افقی شکل مقابل را روی کاغذ ۸۴ هزار
با کادر و جدول رسم نماید (کاغذ ۸۴ به طور قابل فرار گیرد).

جدول ارزش یابی

امتیاز	موضع	نمره
امتیاز لازم	امتیاز گسب شده	
۴	رسم تصویر فاتم.	۱
۲	رسم تصویر نیم رخ.	۲
۲	رسم تصویر افقی.	۳
۲	فرار و آدن تصاویر متناسب با سطح کاغذ.	۴
۱	تناسب خطوط.	۵
۱	تناسب اندازه.	۶
۱	کادر و جدول.	۷
۱	ارزش یابی نهایی.	

فصل بازدهم

ساعات	
نظری	عمل
۱۰	۱/۳۰

ترسیم تصویر مجسم

هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- تصویرهای مجسم (سه‌بعدی) را شرح دهد.
- ۲- محورها و زوایای تصویر مجسم ایزومندی را معرفی کند.
- ۳- تصویر مجسم ایزومندی را توضیح دهد.
- ۴- از روی نمایها تصاویر مجسم ایزومندی اجسام ساده را رسم نماید.

۱۱- ترسیم تصویر مجسم

خطوط سیاه در بعد دو بعده هم موازی‌اند؛ بنابراین، اگر به خط گذرنده

بر نقطه‌ی ۸ را میناگریم کهیم من توان هر دسته خط را با یکی از

آن‌ها موازی فرار داد که در نتیجه، تصویر مجسم با سه‌بعدی بادست


خواهد آمد.

۱۱-۱- تصویر مجسم

به جسم مورد نظر در شکل ۱۱-۱ نگاه کنید. مجموعه

خطوط موجود در شکل را با سه ربیگ مختلف، متعدد، متخصص گردانید؛

از این رو بالا فاصله متوجه می‌شود که خطوط آن، خطوط فرم و




شکل ۱۱-۱

مکعب مستطیل رسم می‌کیم: به طوری که جسم مفروض در این مکعب مستطیل جایگزین دو به عبارت دیگر، سطوح مکعب مستطیل مفروض به نشان طرف از جسم چسبیده باشد.


در شکل ۱۱-۲ طرز استفاده از گونیای 30° را در ترسیم محورهای تصویر مجسم ملاحظه می‌نماید. همچنین در شکل ۱۱-۳ مکعب مستطیل محیطی جسم مورد نظر رسم شده است.

شکل ۱۱-۱ تصویر مجسم نامیده می‌شود. در گونهای معروف از تصویر مجسم، خطوط گذردۀ نقطه‌ی A را با زاویه‌ی 30° نسبت به خط افقی رسم می‌کنند. در شکل ۱۱-۲ این خطوط را که محورهای تصویر مجسم نامیده می‌شوند Z و Y و X نامیده‌اند.

تصاویر مجسم که با زاویه‌ی 30° رسم شده تصاویر مجسم ایزو متريک نامیده می‌شوند. برای ترسیم تصویر سه بعدی (مجسم ایزو متريک) يك



شکل ۱۱-۲




شکل ۱۱-۳

بس از انتقال اندازه‌ها می‌توان به ترسیم شکل ادامه داد.
باید کاملاً در موازی بودن خطوط نسبت به هم روی هر محور
دقت داشته باشید.
در شکل‌های ۱۱-۲-الف و ب ترسیم مرحله به مرحله‌ی

جسم را منینه.

برای رسم مکعب، طول، عرض و ارتفاع جسم را به ترتیب
روی محورهای X و Y و Z جدا منسایم. بس از رسم مکعب و
طبق جند مرحله، جسم کامل را رسم خواهیم کرد. در شکل ۱۱-۲


با هم تراوردادن نقطه‌ی A برای شروع کار، گونه‌ی جسم را
رسم می‌کنیم.




شکل ۱۱-۲

بدهی است بس از تمام کار به شکل ۱۱-۱ خواهی رسید.

در شکل ۱۱-۵ تصویر مجسم کامل شده است، در اینجا می‌توان خطوط کنکنی را باک و خطوط اصلی را هرزنگ نمود.




شکل ۱۱-۵




شکل ۱۱-۶

در شکل ۱۱-۶ جسم در تصویر سه بعدی معرفی شده است، در این جسم خطوطی موازی با محورهای رسم شده از نقطه‌ی A ترسیم شده‌اند. اما در این قطعه خطوطی مثل BC وجود دارند که با هیچ یک از محورهای تصویر مجسم موازی نیستند. به این خطوط اصطلاحاً خطوط نسبدار می‌گوییم. برای ترسیم خط نسبدار باید دو نقطه‌ی ابتداء و انتهای آن را می‌گیریم؛ سپس با اتصال آن دو نقطه، خط نسبدار را روی تصویر سه بعدی کامل نماییم.



وضعیت طول بار خط AB که در روی نصوبه مجسم از طول اصلی آن بزرگ تر خواهد بود، ممکن است گاه کوتاه‌تر باشد. در شکل ۱۱-۸ فستهای دیگری از جسم کامل شده است.






در شکل ۱۱-۷ ایندا مکعب مستطیل محیطی جسم را مطابق روش ابرومتریک ترسیم کردیم. در این شکل نقاط B و C را معین نموده‌ایم. این دو نقطه تنان دهنده‌ی ابتدا و انتهای نیب هستند. دقت کنید که در این



شکل ۱۱-۹ آخرين مراحل تکليل نصوبه مجسم است و شکل ۱۱-۱۰ از تکليل خطوط و پاک کردن خطوط اضافي ترسیم شده است.










تعریف - تصویر مجسم ایزو متربک اجسام زیر را که در سه تصویر آورده شده، روی گالوند ۸/۴ همراه با کادر و جدول رسم نمایید.



تمرین - تصویر مجسم ایزومنتریک اجسام زیر را که به صورت سه بعدی رسم شده است، روی کاغذ A4 همراه با کادر و جدول

رسم کنید.





ارزش‌بایی نظری و عملی

زمان: ۱۲ دقیقه

از مون: تصویر مجسم ایزومتریک جسمی که در سه تصویر رسم شده است - مطابق شکل فوق - در جهت دید F همراه با کادر و جدول روی کاغذ A4 رسم نماید (النگاه از روی نقشه باشد).

میزان ارزش‌بایی: ۱۰ نمره

جدول ارزش‌بایی

امتیاز		موضوع	نمره
امتیاز کسب شده	امتیازات لازم		
۱		تصویر مجسم جست؟	۱
۱		تصویر مجسم ایزومتریک را توضیح دهد.	۲
۴		رسم تصویر مجسم ایزومتریک در جهت دید F.	۳
۱		تلخ خطر ط	۴
۱		کادر و جدول.	۵
۱۰		ارزش‌بایی نهادی	

فصل دوازدهم

اندازه‌گذاری

هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآیند انتظار می‌رود:

- ۱- علایم اندازه‌گذاری مانند فلش، خط اندازه و اعداد را مطابق استاندارد رسم تباید.
- ۲- اندازه‌گذاری خطوط، زنجیرهای و بلایای را تشخیص دهد.
- ۳- زوایا و بین‌ها را مطابق استاندارد اندازه‌گذاری کند.
- ۴- دواربر و قوس‌ها را مطابق استاندارد اندازه‌گذاری کند.
- ۵- شب‌های ساده و مخروطی را مطابق استاندارد اندازه‌گذاری کند.
- ۶- قطعات چهارگوش و استوانه را مطابق استاندارد اندازه‌گذاری کند.
- ۷- تصاویر دو بعدی را اندازه‌گذاری تباید.

۱۲- اندازه‌گذاری



شکل ۱۲-۱

۱-۱۲-۱ اندازه‌گذاری

هر جسم دارای طول و عرض و ارتفاع است. تعیین و درج این ابعاد بر روی نقشه اندازه‌گذاری نام دارد. به عبارت دیگر، مفهوم اندازه‌گذاری تعیین ابعاد بر روی نقشه‌ی ترسیمی است. اندازه و تعیین محل شکاف‌ها، شیارها، سوراخ‌ها و خصوصیات دیگر جسم و تسان دادن این اطلاعات دلیلی به وسیله‌ی اندازه‌گذاری روی نقشه صورت می‌گیرد.
برای این منظور از علایم، شانه‌ها و خطوط‌پی که به وسیله‌ی استاندارد تعیین گردیده استفاده می‌شود.

غمود بر خط اندازه است. این خطوط تقریباً ۱ تا ۲ میلی‌متر فراز از خط اندازه است.

۲- فلش (سهمی): در انتهای خط اندازه رسم می‌شود؛ طول آن تقریباً ۳ میلی‌متر و ضخامت آن $\frac{1}{3}$ طول آن است و فضای بین دو خط بود می‌شود. رأس هر سهمی به یک خط رابط

۱-۱۲-۲ علایم و نشانه‌های اندازه‌گذاری

۱- خط اندازه: خطی تازک و پرسته است که به فاصله‌ی ۵ تا ۷ میلی‌متر برای کاغذهای A4 و A3 از خط اصلی و موازی با آن رسم می‌شود و از دو طرف با خطوط رابط محدود می‌شود (شکل ۱۲-۱).

۲- خطوط رابط یا کمکی: خطوط‌پی تازک و پرسته و

۱۲-۳- اصول اندازه‌گیری و روش اجرای آن

در هر نقشه دو نوع اندازه مورد نیاز است.

۱- اندازه‌های بعدی، ۲- اندازه‌های مکانی.


در شکل ۱۲-۳ اندازه‌های بعدی با حرف S و اندازه‌های مکانی با حرف L مشخص شده است. اندازه‌های بعدی بسیارگر ابعاد جسم مانند طول، عرض، ارتفاع، فطر، زاویه و نظایر آن است. اندازه‌های مکانی موقعیت با وضعیت و جزئیات مختلف جسم را از لحاظ ساخت مشخص می‌کند.




شکل ۱۲-۲

منتهی منسوب (شکل ۱۲-۲).

سهی‌های شکل ۱۲-۳ بر اساس استاندارد ISO برای ترسیم در نقشه‌های مختلف معرفی شده است. لازم به بادآوری است که در رسم فنی معمولاً از سهی ر دیف جهار استفاده منسوب (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۵



شکل ۱۲-۲

در شکل ۱۲-۴ کاربرد سهی (فلش) ر دیف جهار استاندارد ISO نشان داده می‌شود.

به هنگام اندازه‌گذاری تننه لازم است اصول، علامه و قراردادهای را که بدان اشاره می‌کنیم دقیقاً رعایت کرده و به کار گرفته شود:


۱- هر اندازه فقط یک مرتبه نوشته شود.

۲- همه اندازه‌های لازم در نقشه داده شود.


۳- اندازه‌ها باید به سهیه خطوط از هم جدا شوند.

۴- از خطوط اصلی و محور تقارن نمی‌توان به جای خط اندازه استفاده کرد؛ مگر به صورت خط رابط اندازه (شکل ۱۲-۶).


۵- اگر برای رسم فلش جای کافی موجود نباشد بسته به فاصله‌ی بین دو خط رابط جای فلش‌ها و اعداد تغییر می‌کند.



شکل ۱۲-۴



شکل ۱۲-۷



شکل ۱۲-۸

(شکل ۱۲-۷ و ۱۲-۸)، جای صحیح قلم‌ها و اعداد در این جدول آمده است:

فاصله‌ی بین در خط را بیان کنند	نحوی ترسیم اندازه	جای قلم‌ها (سیم‌ها)	جای اعداد
بیش از ۱۰ میلی‌متر و حدود ۱۰ میلی‌متر	15	داخل	داخل
بین ۵ تا ۱۰ میلی‌متر	6	خارج	داخل
کمتر از ۵ میلی‌متر	3	خارج	خارج
	2.5 3 2	جای گیری و رسیده‌ی نقطه	خارج


ج) تمامی اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر و با حذف حروف اختصاری میلی‌متر (mm) قید نشود. اگر دادن اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر مناسب نباشد و از واحد دیگری استفاده شود در این صورت فقط اعداد اندازه را می‌نویسد و باید زیرنویس با این مضمون که مثلاً « تمام اندازه‌ها بر حسب سانتی‌متر است» در محل رویت نزدیک جدول مشخصات قید شود.

در شکل ۱۲-۸ روش نوشتمن صحیح اعداد و در شکل ۱۲-۹ روش نوشتمن غلط اعداد را مشاهده می‌کنید.


۶- اعداد: عدد اندازه باید در وسط و بالای خط اندازه و به فاصله‌ی ۵/۰ میلی‌متر نوشته شود. در موقع نوشتمن اعداد باید به این لکات نوچه شود:

الف) ارتفاع اعداد معمولاً ۳/۵ میلی‌متر بود و به طور یکنواخت نوشته می‌شود (روی کاغذهای A4، A3 و A2).

ب) اندازه‌ها را عمود بر خط اندازه می‌گذارند: به طوری که از لبه‌ی پایین با از دست راست کاغذ تمام نقشه خوانده شود.




شکل ۱۲-۹



شکل ۱۲-۸


در شکل ۱۲-۱-ب طریقی فرار دادن اندازه روى خط
نسبت دار (مايل) درج گردیده است.

۷- در شکل ۱۲-۱-الف جگونگی وجهت اندازه گذاري
خطوط مابايل را مي بیند. اندازه ها بايد به گونه اي باشند که از لبه
هاي پيق و سمت راست نقشه خواهد شدند.



ب

شکل ۱۲-۱۰




الف


شکل ۱۲-۱۱

۹- اندازه گذاري زنجيره اي (متوالى): اين نوع
اندازه گذاري در اندازه هاي ردفي و بنت سرمه ييش مي آيد (شکل
۱۲-۱۲).

۸- اندازه گذاري يكاي: اين نوع اندازه گذاري با درنظر
گرفتن طرفيه ساخت که باید از خط با سطح مبنآ اندازه گيری
نمود ييش مي آيد. در اين روش اندازه گذاري، کنترل اندازه ها
به وسیله ايزار اندازه گيری بهتر و دقیق تر صورت مي گيرد (شکل



شکل ۱۲-۱۲



شکل ۱۲-۱۱

- د - خطوط اندازه ناید بک دیگر راقطع کنند.
- ۱۰ - در اندازه گذاری زوایا به جهت قراردادن اندازه ای زوایا نوچه نمود. در شکل ۱۲-۱۳ - الف طبقه ای قرار گرفتن اندازه ای زوایا و در شکل ۱۲-۱۴ - ب روشن اندازه گذاری زوایا روی نقشه نشان داده می شود.


توجه: الف - با توجه به روش ساخت و مراحل انجام کار می توان

نوع اندازه گذاری را تعین کرد.

ب - اندازه گذاری تمام نقشه های داده شده امکان پذیر باشد.


ج - اندازه های مربوط به هم در همان نمای مربوط داده

شود.




ب


شکل ۱۲-۱۳



الف




۵




۶

شکل ۱۲-۱۶



الف


- ۱۱ - قوس ها، دترها و زوایا مطابق این شکل ها اندازه گذاری می شوند (شکل ۱۲-۱۴-۱۲-۱۵-الف و ب و ج).




شکل ۱۲-۱۸

در نقشهای که مقاطع دایره‌ای را نشان می‌دهند از گفایت علامت \square روی دایره خودداری شود (شکل ۱۲-۱۶).

نذکر: مفهوم علامت \square در قسمه آن است که سطح منطبق جسم به شکل دایره است.




شکل ۱۲-۱۶




شکل ۱۲-۱۷

۱۲- قیل از اندازه‌ی ساعت حرف R فوار داده می‌شود (شکل ۱۲-۱۹).


۱۲- اگر اندازه‌ی یک منطبق مربع شکل باشد و نقشه منطبق مربع را نشان نمی‌دهد علامت \square قیل از اندازه گفایته می‌شود (شکل ۱۲-۱۸).



شکل ۱۲-۱۹



شکل ۱۲-۱۸




شکل ۱۲-۲۰

۱۵- هرگاه مرکز قوس خارج از حد نقشه قرار گرفته باشد، خط اندازه را به صورت نکته نشان می‌دهند (شکل ۱۲-۲۰).


- با نوشتن طول بخ و زاویه در یک اندازه - آن را اندازه‌گذاری کرد (شکل ۱۲-۶۱-ب).

۱۶- بخ های بزر مطابق شکل اندازه‌گذاری می‌شوند (شکل ۱۲-۶۱-الف). اگر زاویه بخ 25° باشد من توان به طور ساده



ب


شکل ۱۲-۶۱



الف


۱۷- در اندازه‌گذاری مخروطها، نوشتن اندازه قطرهای

قاعده، طول با زاویه مخروط ضروری است (شکل ۱۲-۶۲).




شکل ۱۲-۶۲

تمرین — تصاویر فایل، المثلث و نمودار اسکال زیر را روی کاغذ A4 همراه با کادر و جدول رسم و اندازه‌گذاری نماینده. در شکل‌های ۱ و ۲ و ۳ اندازه‌ها از روی نقشه برداشته شود.



ارزشیابی نظری و عملی

زمان: ۸۰ دقیقه



از مون: تصاویر قائم، تبرخ و افق سکل بالا را رسم و اندازه‌گذاری کنید (تصاویر روی کاغذ ۸۴ هزار با کادر و جدول رسم شود).

جدول ارزشیابی نظری و عملی

ردیف	تعداد	موضع	امیاز
	امیاز لازم	امیاز گیر شده	امیاز لازم
۱	۱	آیا از خط تقارن به صورت خط اندازه استفاده من شود؟	۱
۲	۱	طول و ضخامت فلس با سهم جدی میلی متر است؟	۱
۳	۱	اعداد اندازه با جدی واحدی بوده من شود و با جدی فاصله‌ای از خط اندازه فوارداده من شود؟	۱
۴	۱	اگر اندازه، مربوط به قطر دایره باشد و نصف منطبق دایره‌ای را تسانند از جه علامت استفاده من شود؟	۱
۵	۱	بعضی را که 95° باند چگوئه اندازه‌گذاری می‌کنند	۱
۶	۱	رسم تصویر قائم	۱
۷	۲/۵	رسم تصویر افقی	۱
۸	۲/۵	رسم تصویر تبرخ	۱
۹	۱	اندازه‌گذاری	۱
۱۰	۱	طریقی رسم خطوط رابط و خطوط اندازه‌گذاری واحد	۱
۱۱	۱	رسم صحیح فلس (سهم)	۱
۱۲	۱/۵	رسم تصاویر در صفحه‌ی کالبد متناسب با سطح مطیع آن	۱
۱۳	۱/۵	تائب خطوط، کادر و جدول	۱
۱۴	۱	ارزشیابی نهایی	

فصل سیزدهم

ساعات	
نظري	عملی
-	۰/۱۵


مقیاسات

هدف های رفتاری: بس از بیان این درس از فرآیند انتظار می روید:

- ۱- مقیاس را تعریف کند.
- ۲- مقیاس واحد را تعریف کند.
- ۳- مقیاس کوچک کردن را شرح دهد.
- ۴- مقیاس بزرگ کردن را تعریف کند.
- ۵- تصاویر دو بعدی را با مقیاس رسم نماید.

۱۳- مقیاسات

برای اندازه‌ی حقیقی جسم است. در شکل ۱۳-۱ نشانه‌ی جسم در دو تصویر با مقیاس ۱:۱ رسم شده است.




برای این که تصویر یک قطعه روی صفحه‌ی کاغذ مناسب با ابعاد آن رسم شود از مقیاس استفاده می شود؛ یعنی اگر تصویر قطعه‌ای که باید نشانه‌ی آن رسم شود؛ دارای ابعادی بزرگتر از اندازه‌ی کاغذ باشد باید آن را با نسبت معنی کوچک‌تر رسم کرد. اما اگر اندازه‌ی مورد نظر خیلی کوچک باشد باید به مقیاس معنی بزرگ شود، این تعمیر اندازه با یک نسبت معنی به نام مقیاس صورت می گیرد. بدین ترتیب، مقیاس عبارت است از اندازه‌ی ترسیم بر اندازه‌ی حقیقی که آن را اختصاراً با Sc. نشان می دهد.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیم}}{\text{اندازه‌ی حقیقی}} = \text{مقیاس}$$


۱۳-۲- مقیاس واحد

از مقیاس واحد هنگام استفاده می شود که ابعاد جسم مناسب با اندازه‌ی کاغذ باشد؛ یعنی، اندازه‌ی جسم عیناً روی صفحه‌ی کاغذ رسم می شود. در این حالت اندازه‌ی ترسیم



شکل ۱۳-۲

در شکل ۱۲-۳ نقشه‌ای با مقیاس ۱:۸ رسم شده است.



شکل ۱۲-۳

۱۲-۳- مقیاس کوچک کردن

این مقیاس‌های هنگامی به کار می‌روند که ابعاد جسم بزرگ باشد. با توجه به ابعاد جسم باید اندازه‌های آن را به نسبت معین کوچک کریم کرد.

مقیاس‌های کوچک کننده عبارت اند از:

۱:۲/۵، ۱:۵، ۱:۱۰، ۱:۲۰، ۱:۵۰.

۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۴۰۰

به جای مقیاس ۱:۲/۵ معمولاً مقیاس ۱:۱ به کار می‌رود.


این مقیاس‌های را معمولاً به صورت اختصاری نیز می‌توان

نوشت:

۰/۵، ۰/۹، ۰/۲، ۰/۱، ۰/۰۵، ۰/۰۱

توجه: برای ترسیم نقشه‌های ساختمان، صنایع جوب و

نظار آن از مقیاس کوچک کننده استفاده منسود به شکل ۱۲-۲ که با مقیاس ۱:۲/۵ رسم شده است توجه کرد.



۱۲-۴- مقیاس بزرگ کردن

و فن ابعاد جسم کوچک باشد از این مقیاس‌های برابر بازگردانی.

کردن تصویر با نسبت‌های معین استفاده منسود.

مقیاس‌های بزرگ کردن استاندارد عبارت اند از:

۲:۱، ۵:۱، ۱۰:۱، ۲۰:۱، ۵۰:۱

در ترسیم نقشه‌های دارای مقیاس باید به این نکات توجه

کرد:


۱- روی نقشه اندازه‌ی واقعی نوشته منسود.

۲- زوايا هیچ گاه به مقیاس کوچک با بزرگ رسم

نمی‌شوند.


۳- مقیاس نقشه‌ها در جدول با زیر همان نقشه نوشته منسود.

۴- برای نهین مقیاس بک نقشه باید طول‌های مختلف نقشه را اندازه گرفت و بر اندازه‌ی نوشته شده‌ی آن تقسیم کرد. بهتر است این عمل در طول‌های مختلف انجام شود.




شکل ۱۲-۴


۱- تصویر اصلی، جانبی و افقی شکل مقالب را با مقیاس ۱ : ۱ رسم و اندازه گذاری نماید.



۲- تصویر اصلی، جانبی و سطحی شکل مقالب را با مقیاس ۲ : ۱ رسم و اندازه گذاری کنید.




۳- تصویر اصلی، جانبی و سطحی شکل مقالب را با مقیاس ۱ : ۲ رسم و اندازه گذاری نماید.



ارزش یابی نظری و عملی

زمان: ۱۰ دقیقه



هدف: رسم تصاویر با مقیاس
از مون:

- ۱- تصاویر ظاهر، افقی و جانبی شکل مقابل را روی کاغذ با مقیاس ۲ : ۱ رسم نمایید.
- ۲- تصاویر اندازه‌گذاری نمود.

جدول ارزش یابی نظری و عملی

ردیف	متغیر	وضعیت	نتیجه
۱	امتحان	نیافرط	۱
۲	امتحان	آبازولایا با مقیاس رسم مناسب	۲
۳	امتحان	اندازه در نشانهای که با مقیاس رسم شده چگونه نوشته می‌شود؟	۳
۴	امتحان	رسم نمای اصلی	۴
۵	امتحان	رسم نمای افقی	۵
۶	امتحان	رسم نمای جانبی	۶
۷	امتحان	برعایت اصول مقياس	۷
۸	امتحان	اندازه‌گذاری	۸
۹	امتحان	اعداد و فلش	۹
۱۰	امتحان	توینن مقیاس در جدول	۱۰
۱۱	امتحان	تائب خطوط	۱۱
۱۲	امتحان	کادر و جدول	۱۲
	امتحان	ارزش یابی نهایی	

فصل چهاردهم

ساعت	
نظری	عملی
۱۴	۲

مجھول یابی

هدف‌های رفتاری: بس از پایان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- تصاویر نقطه را رسم کند.
- ۲- تصاویر خط را با استفاده از خطوط رابط کمکی رسم کند.
- ۳- تصاویر سطح را با استفاده از خطوط رابط کمکی رسم نماید.
- ۴- تصاویر جسم را با استفاده از خطوط رابط کمکی رسم کند.
- ۵- سطوح جسمی را که با صفحات تصویر موازی هستند تشخیص دهد.
- ۶- سطوح شبدار نوع اول را تشخیص دهد (سطوحی که بر یکی از صفحات تصویر عمود باشند).
- ۷- سطوح شبدار نوع دوم را تشخیص دهد.
- ۸- سطوح جسم را آنالیز کند.
- ۹- نمای مجھول اجسام با تصاویر دو بعدی را از طریق خطوط رابط کمکی و آنالیز سطوح رسم کند.

۱۴- مجھول یابی

روض‌هایی که در اینجا توضیح داده، منسوب به این آشنایی
نمای مجھول یابی را بیدا کردن تصویر سوم است.

۱۴-۱- مجھول یابی با استفاده از خطوط رابط کمکی
نقطه‌ی A در فضای را که در فرجه‌ی اول قرار دارد در نظر
من گیریم. تصویر نقطه‌ی A روی صفحه‌ی فانم α روی صفحه‌ی
افق α و روی صفحه‌ی نیمرخ β است (شکل ۱۴-۱).


فاصله‌ی نقطه‌ی A تا صفحه‌ی افق تصویر را ارتفاع
نقطه و فاصله‌ی آن تا صفحه‌ی قائم تصویر را بعد نقطه و فاصله‌ی
آن تا صفحه‌ی نیمرخ را طول نقطه گویند، بهن:

$$\text{ارتفاع نقطه} = \overline{Aa} \quad \text{بعد نقطه} = \overline{Aa} \quad \text{طول نقطه} = \overline{AA}$$


از شکل ۱۴-۲ می‌توان نتیجه گرفت که تصویر "a" را با
خط B می‌توان به دست اورده و خط B که با زاویه 95° رسم
خواهد شد با استفاده از دو تصویر α و β به دست خواهد آمد.

۱۴-۲- مجھول یابی
برای تاخت ساخت قطعات صنعتی در کارگاهها نیاز به
تصاویری گویا و مناسب از قطعات است. با استفاده از این تصاویر
من توان شکل و فرم قطعات را تجسم کرد.
بکی از راه‌هایی که برای بالا بردن قدرت تصویر و تجسم
بدگار می‌رود بیدا کردن تصویر دوم است. برای این منظور دو
تصویر از جسمی را از انتهای می‌دهند، سیم تصویر سوم را با استفاده
از دو تصویر داده شده به دست می‌آورند. تصویر سوم، نمای
مجھول خواهد بود و اصطلاحاً این عمل را مجھول یابی
می‌گویند. مجھول ممکن است بکی از نهایات سه گاهه باشد.

هدف از تعریف مجھول یابی در حقیقت بالا بردن قدرت
تصویر و در توجه سلطه پخته‌یدن به خواندن نقطه است. از
همین رو مجھول یابی را می‌خوانیم زیرا نمای تصویر و نجسم در رسم
نقی داشت.



شکل ۱۹-۱




شکل ۱۹-۲

در شکل ۱۹-۳ تصاویر نقطه‌ی A پس از حذف صفحات تصویر تسان داده می‌شود. ارتفاع، طول و عرض نقطه در شکل مشخص است.


تصویر نقطه‌ی A روی صفحه‌ی بهرخ تصویر را می‌توان با استفاده از روش‌های مبتنی بر شکل‌های ۱۹-۲-الف، ب و ج بدست آورد.

ترجمه:


۱- از مراتب بالا می‌توان نتیجه گرفت که ارتفاع نقاط در تصاویر قائم و نیمروخ و بعد نقاط در تصاویر افقی و نیمروخ هم‌جنس طول نقاط در تصاویر قائم و افقی با هم برابرند.




شکل ۱۹-۳



شکل ۱۱-۱۱-ا)




شکل ۱۱-۱۱-ب)




شکل ۱۱-۱۱-ج)

وصل می‌کنیم. برای روشن شدن مطلب به شکل ۱۱-۵ توجه نمایید.

۲- برای پیدا کردن تصویر سوم بیشتر از روش شکل ۱۱-۴-ج استفاده می‌شود. برای ترسیم تصویر سوم پک باره خط، تصویر سوم نقاط ابتدایی و انتهایی باره خط را به دست آورده بهم




شکل ۱۱-۱۲-ا)




شکل ۱۱-۱۲-ب)


در شکل ۱۹-۶ جگونگی رسم نصیر سوم صفحه شان داده شده است.



شکل ۱۹-۶-الف




شکل ۱۹-۶-ب



شکل ۱۹-۶-ج

خطوط رابط کمکی تعیین نماید.


در شکل ۱۴-۷ تصویر مجسم جسم همراه با دو تصویر فام و افقی معرفی شده است. نمای جانبی آن را با استفاده از



شکل ۱۴-۷

شکل ۱۴-۸ طریقه‌ی ترسیم نمای جانبی شکل ۱۴-۷ را


نمایند. به تعداد گذاری نقاط و انتقال خطوط توجه کنید.




شکل ۱۴-۸

توجه: خط کمکی ۴۵° را در هرجا که مناسب باشد
منوان ترسیم کرد (شکل ۱۴-۱۱).


در شکل ۱۴-۹ تصویر فام و نیمروخ جسم معرفی شده است. نمای افقی آن را با استفاده از خطوط رابط کمکی رسم نماید. برای پدا کردن تصویر افقی به شکل ۱۴-۱۰ توجه کنید.



شكل ١٢-١




شكل ١٢-٢



شكل ١٢-٣


تمرین — تصویر سوم احجام را به وسیله خطوط رایط کشکی رسم کنید



تشخیص این که تصویر سوم صفحه در چه حالتی به صورت خط
 و در چه حالتی به صورت صفحه دیده می شود به این توضیحات
 توجه کنید:


فرجهی اول را در نظر گرفته جسم را در آن قرار دهد.
 صفحه تشکیل دهنده‌ی جسم ثابت به صفحات تصویر ممکن
 است بکی از این سه حالت باشد:

۱- اگر سطح موازی با بکی از صفحات قائم، افق و با
 بیرون تصویر باشد در یک تصویر به صورت سطح و در دو تصویر
 دیگر به صورت خط دیده می شود. ملاحظه می کنید که تصویر
 سطح A در شکل به صورت خط مشاهده می شود (شکل ۱۲-۱۲-۱۲-۱۲-۱۲-۱۲-الف و ب).



شکل ۱۲-۱۲-۱۲-ب


را من نوان نسبت نوع اول نامید.
 مشاهده می کنید که سطح B در شکل ۱۲-۱۲-الف و
 ۱۲-۱۲-ب به صورت «تبیب» و در دو تصویر دیگر به صورت
 «سطح» دیده می شود.



شکل ۱۲-۱۲-۱۲-ب


۳-۱۴- مجهری بازی با استفاده از آنالیز سطوح
 را در یک مجھول بازی «تجزیه و تحلیل سطوح» است. به طور کلی
 آنها برای با سطوح تشکیل دهنده‌ی هر جسم کمک تایانی است
 برای درک تصاویر و پیدا کردن تصویر سوم آن. به همین منظور،
 اینها از این اثواب مفهومی که جسم را تشکیل می دهنده بندی کردند
 و خواص آن را شرح می دهم.

همان طور که در بحث پیدا کردن تصویر سوم صفحه از
 طریق خطوط رابط کمکی ملاحظه کردید تصویر سوم صفحه
 هدیه به بکی از دو حالت خط با صفحه دیده می شود. برای




شکل ۱۲-۱۲-۱۲-الف


۱- اگر سطح عمود بر بکی از صفحات قائم، افق و با
 بیرون تصویر باشد، در این صورت در یک صفحه به صورت خط
 و در دو صفحه‌ی دیگر به صورت سطح دیده می شود.
 به این نوع صفحات اصطلاحاً سطوح نسبت دار گویند.
 سطوح نسبت داری که شب آن‌ها فقط در یک تصویر دیده شود






شکل ۱۲-۱۲-۱۲-الف



شکل ۱۴-۱۲-ب



شکل ۱۴-۱۲-ال




شکل ۱۴-۱۳

به درستی به سطوح شکل دهد، این تجزه کنیم. برای هر سطح جداگانه جواب را به دست می‌آوریم و از جواب‌های به دست آمده تصویر سوم جسم را تعیین نماییم. شکل ۱۴-۱۴ دو تصویر از جسمی همراه با تصویر مجسم آن را نشان می‌دهد. (انگ تک سطوح را با حروف مشخص کردیم). در شکل ۱۴-۱۵ مراحل تکمیل تصاویر را می‌بینید.


۲- این سطوح که در هر سه تصویر دیده می‌شوند صفحات نوع سوم نامیده می‌شوند و می‌توان آن‌ها را اصطلاحاً سطوح نسبی دار نوع دوم نامید. به سطح ۲ در شکل ۱۴-۱۴ توجه کنید که در هر سه تصویر دیده می‌شود. در این شکل در هر سه نواحی خطوط مورب به جسم می‌آید.

برای تعیین تصویر سوم باید دو تصویر یک جسم را





شکل ۱۴-۱۵

تمرین - تصویر سوم اجسام را با استفاده از آنالیز مطوح بدست آورید:



نوع ارزش بابی عملی

زمان: ۹۰ دقیقه



هدف: رسم مجہول از طریق خطوط رابط کمکی و آنالیز سطوح

از مون: بدست اوردن نمای مجہول شکل الف و ب.


الف) شکل الف از طریق خطوط رابط کمکی (اندازه از روی

نقشه برداشته شود).

ب) شکل ب با استفاده از آنالیز سطوح.

توجه: هر دو نقشه روی گالندز ۸۴ هزار با کادر و جدول رسم

نمود.



شکل ب

جدول ارزش بابی عملی

امتیاز	موضوع		نمره
امتیاز کمب تهد	امتیاز لازم		
۱		رسم تصویر فام (شکل الف).	۱
۱		رسم تصویر افقی (شکل الف).	۲
۲		رسم تصویر بصرخ (شکل الف).	۳
۱		رسم تصویر فام (شکل ب).	۴
۱		رسم تصویر افقی (شکل ب).	۵
۵		رسم تصویر بصرخ (شکل ب).	۶
۳		اندازه گذاری هر دو شکل.	۷
۱		تائب خطوط و کادر و جدول.	۸
۱		قرار گرفتن تصویر در صفحه گالندز.	۹
۲۰		ارزش بابی نهادن	

فصل پانزدهم

ساعت

عملی	نظری
۶	۲

برش ساده

هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآینر انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم برش ساده را بیان کند.
- ۲- مشخصات صفحه‌ی برش را توضیح دهد.
- ۳- سطوح برش خورده را با مراعات قراردادهای استاندارد هاشور بزنند.
- ۴- مسیر برش را توضیح دهد.
- ۵- علایم صفحه‌ی برش را روی نقشه ترسیم کند.
- ۶- تصاویر اجسام را در برش ساده رسم کند.

۱۵- برش ساده

۱- برش ساده برشی است که معمولاً از محور نثارن عبور کند (در صورتی که جسم دارای محور نثارن باشد جسم بدون نثارن هم برش ساده نزدیک شود).

صفحه‌ی نثارن سطحی است که جسم را به دو قسمت کاملاً متساوی و متشابه تقسیم می‌کند. محور نثارن به وسیله‌ی خط و نقطه مخصوص می‌شود.

برای روتین تبدیل مطالب و جگونگی عبور صفحه‌ات برش در برش‌های ساده به این مثال‌ها توجه کنید.

الف- در شکل ۱۵-۱ برش ساده جسمی نشان داده من شود که صفحه‌ی برش از محور نثارن گذشته است. در این شکل صفحه‌ی برش موازی صفحه‌ی قائم تصویر دیده می‌شود.

در شکل‌های ۱۵-۱الف تا ۱۵-۱د مراحل رسم برش ساده در تصویر قائم دیده می‌شود.





۱- برای آشنایی با مفهوم برش ساده و لزوم آن به این مفاهیم و توضیحات توجه نمایید:

۱- برای فهم و درک فسته‌های پیچیده و داخلی جسم از برش استاده می‌شود. برش سبب می‌شود نافسته‌های داخلی جسم بهتر به جشم آید؛ برای این منظور از قسمت‌هایی از جسم که مانع از دید مستقیم است جسم می‌برشیم و باقی مانده را در برش رسم می‌کنیم.

۲- عمل برش با صفحات فریضی انجام می‌گیرد که آن را صفحات برش^۱ می‌نامیم.

۳- در اثر عبور صفحه‌ی برش از مقاطع مختلف جسم، صورت‌های مختلفی از برش به دست می‌آید که دارای نام‌های مختلفی است.


۱- صفحات لریش برش مسلحاتی هستند که موازی با یکی از صفحات تصویر باشند.




شكل ١-١٥-د

جسم دارای محور تقارن نیست. شکل ۲-۱۵-۱-الف تا ۲-۱۵-۱-ج


ب - به شکل ۲-۱۵-۱-الف توجه کنید صفحه‌ی بر پشت
مواردی برپا ساده‌ی جسم در تصویر جانبی نشان داده می‌شود.



شکل ۲-۱۵-۱-ب




شکل ۲-۱۵-۱-ج




گردد است. به عین منظور، بوسیلۀ ای جسم در تصویر افقی رسم شده است (شکل ۱۵-۲-۱).




ج- به شکل ۱۵-۳-الف توجه کنید. صفحه‌ی برش موازی با صفحه‌ی افقی تصویر یوده و از محور تقارن نیز، عبور



شکل ۱۵-۲-الف




شکل ۱۵-۲-ب




شکل ۱۵-۳-ج

۱۵-۷- هائسور هرگز از خط اصلی نمی‌گذرد (شکل ۱۵-۷).



شکل ۱۵-۷

۱۵-۸- از ترسیم خط‌چین در تصاویر پرش خورده خودداری نمود مگر آن که خط‌چین به منظور فهم بیشتر نقشه رسم نمود (شکل ۱۵-۸).



شکل ۱۵-۸

۱۵-۹- هائسور هیچ‌گاه به خط‌چین منتهی نمی‌گردد (شکل ۱۵-۹).




شکل ۱۵-۹

۱۵-۱۰- روشن ترسیم هائسور


سطوح بریده شده با صفحات پرش را به وسیلهٔ هائسور مشخص می‌کنند، در موقع رسم هائسور لازم است این نکات دقیقاً رعایت گردد:

۱- هائسور سطوح بریده شده به وسیله خطوط نازک کشی نحت زاویه 45° رسم می‌گردد. در موارد خاصی که خطوط هائسور 45° با خطوط اصلی با محورهای تقارن شکل موازی شود، می‌توان از زوایای 30° یا 25° یا 60° نسبت به خطوط اصلی و با محور استفاده کرد، مانند شکل‌های ۱۵-۱-الف و ۱۵-۱-ب.

۲- فاصله خطوط هائسور باید با اندازهٔ تصویر و نزدیک نمایش کشی متناسب باشد. در گامدهای A4 و A3 بین ۱ تا ۴ میلی‌متر کافی است (شکل‌های ۱۵-۱-الف و ۱۵-۱-ب).




شکل ۱۵-۱




شکل ۱۵-۵

۱۵-۶- هائسور به خط اصلی منتهی می‌نمود (شکل ۱۵-۶).



شکل ۱۵-۶

۷- انتهای هاشور می‌تواند آزاد باشد، برای نموده در قطعات بزرگ (شکل ۱۵-۱۰).



شکل ۱۵-۱۰

لائین نام گذاری می‌کنند.

- ۱- برای تعیین جهت دید از فلش (سهمی) استفاده می‌شود. طول فلش‌ها برای فلش‌های معمولی تفہ و عرض آن‌ها بیشتر است (تفہاً دو برابر فلش‌های معمولی). این فلش‌ها در دور طرف صفحه‌ی برش رسم می‌گردند.

۲- سیله‌ی مربوط به فلش با خط پر نازک رسم می‌گردد.

۳- خطهای صفحه‌ی برش معمولاً در حرون از تصویر کشیده می‌شود. شکل ۱۵-۱۲ مربوط به تماش سیر برش است.


۴- اگر جسم را فقط در یک صفحه برش برآزم سطح

در صورت نیاز می‌توان در داخل هاشور ادازه گذاری کرد. عدد مورد نظر را می‌توان با باک کردن فستی از هاشور در آن نوشت (شکل ۱۵-۱۱).



شکل ۱۵-۱۱

توجه: در تفہهایی که از جند قطعه تشکیل می‌شوند اولاً جهت هاشورها در خلاف یکدیگر زده می‌شود، تاپاً در قطعات کوچکتر فاصله هاشورها کمتر می‌گردد.




شکل ۱۵-۱۲

- بررس با علامت A-A و اگر تعداد صفحات برش بیشتر باشد آن‌ها را به ترتیب با صفحات A-A و B-B مشخص می‌کنیم (شکل ۱۵-۱۳).

۱۵-۳- نمایش سیر برش


سیر برش معمولاً به وسیله‌ی علامه اختصاری صفحه‌ی برش تعیین می‌گردد، برای تعیین صحیح سیر برش در تفہ و انسانی با تحلیم آن، رعایت این تکات کاملاً ضروری است:

- ۱- صفحه‌ی برش را به وسیله‌ی خط محوری که در دو انتهای آن دو خط ضخیم (به ضخامت خط اصلی) به طول تقریباً ۱۰ میلی‌متر رسم می‌شود مشخص و آن را با حروف بزرگ



شکل ۱۵-۱۳


توجه: در صورتی که جسم متقاضی باشد و صفحه‌ی پرس از سطح تقارن عبور کند علامت صفحه‌ی پرس در نقشه رسم



شکل ۱۵-۱۶

تمرین

در این شکل‌ها موارد خواسته شده، را روی کاغذ A4 با کادر و جدول رسم کرده و اندازه‌گذاری نماید.




شکل زیر در دو تصویر نشان داده شده است: موارد مخواسته شده را از روی کاغذ بکار و جدول رسم نمایید.

۱- رسم تصویر قائم.

۲- رسم تصویر افقی در برش کامل.

۳- رسم تصویر جانبی در برش A-A بد از راست.

۴- رسم تصویر جانبی بد از چپ.




نوع ارزش بابی نظری و عملی

خواسته شده در جدول را روی کاغذ A4 با مقیاس 1:1 همراه

با کادر و جدول رسم نماید:

تمرین - جسم در دو تصویر داده شده است. تصاویر

با کادر و جدول رسم نماید:




جدول ارزش‌بایی نظری و عملی

نمره	موضوع	امتیاز	امتیاز لازم	امتیاز کسب شده
۱	صلحه‌ی برش چیست؟			
۲	آبا هائور من تواند به خطوط جهن متنهای شود؟			
۳	آبا هائور از خط اصلی من گفرا؟			
۴	خطوط هائور با چه زاویه‌ای رسم من شود؟			
۵	رسم تصویر فانم در برش از جسم بالا.			
۶	رسم تصویر افقی در برش از جسم بالا.			
۷	رسم تصویر جانبی در برش از جسم بالا.			
۸	اندازه‌گذاری.			
۹	ترسیم صحیح هائور و قرار دادن علایم صلحه برش.			
۱۰	تائب خطوط.			
۱۱	کادر و جدول.			
۱۲	تائب اندازه.			
	ارزش‌بایی نهایی			





۱۵- نامگذاری توابع جایگاه تصاویر را میتوانیم با استفاده از روابط ریاضی تعیین نماییم. به شکل ها و روش محاسبه توجه کنید:

۱۵- تعیین فاصله بین تراها از طریق تحلیلی
چنانچه طول، عرض و ارتفاع جسم را به ترتیب با حروف a و b و c ، طول و عرض فست سفیدی کاغذ را با حروف x و y



$$x = \frac{L_1 - (a + b)}{n}$$

$$y = \frac{L_1 - (b + c)}{n}$$



$$a = 9\text{ cm}$$

$$b = c = 4\text{ cm}$$




$$L_1 = 140$$

$$L_2 = 18\text{ cm}$$

$$x = \frac{18\text{ cm} - (4\text{ cm} + 4\text{ cm})}{4} = 4\text{ cm}$$


$$y = \frac{140 - (4\text{ cm} + 4\text{ cm})}{4} = 34$$

۱- این یک روش ابتکاری است که در آن جای برای اخلاق این عکس ایجاد نموده است. از مردان محترم تقدیر میشود که با توجه هرجه یک شرمند روش استفاده ای صحیح از سطح کاغذ و تابع جایگذاری تراها را بدون استفاده از قلم رنگ و آلان آموزش دهند.




تمرین

براساس شکل مقابل که با مقیاس ۱:۱ درج شده، این تصویرها را رسم نماید:




- ۱- تصویر فانوس.
- ۲- تصویر جانبی.
- ۳- تصویر افقی در بررس کامل.
- ۴- اندازه‌گذاری.



براساس شکل بالا که در دو تصویر داده شده است، تصویرهای زیر را روی کاغذ A4 رسم نمایید (با قادر و جدول):

- ۱- رسم نمای اصلی در بررس کامل.
- ۲- رسم نمای سطحی.
- ۳- اندازه‌گذاری.

براساس شکل زیر که در دو تصویر با مقیاس ۱:۱ رسم شده است این تصویرها را با مقیاس ۱:۱ روی کاغذ A4 رسم نمایید:



- ۱- تصویر فانوس.
- ۲- تصویر جانبی.
- ۳- تصویر افقی در بررس کامل.
- ۴- اندازه‌گذاری.

فصل سانزدهم

ساخت

عملی	نظری
۹	۲

ترسیم پلان ساختمان

هدف‌های رفتاری: بس از بیان این درسن از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم پلان ساختمان را توضیح دهد.
- ۲- علائم موجود در پلان ساختمان را بیان کند.
- ۳- مفهوم اندازه‌گذاری را بیان کند.
- ۴- پلان یک ساختمان یک طبقه را رسم نماید.

نقشه‌های ساختمانی

برای هر طبقه باید پلان مجرد تهیه کرد، مگر در طبقاتی که پلان کاملاً مشابه دارند، مانند ساختمان‌های چند طبقه که در این صورت برای طبقات مشابه فقط یک پلان ترسیم می‌کنند. این گونه پلان‌ها را پلان نوعه (تیپ) می‌نامند.

۲-۱-۱۶- برش‌های عمودی: برش عمودی تیز یک برش فرضی عمودی است. در این جا تیز سعنی منسوب محل برش و جهت دید برش طوری انتخاب شود که مشخصان، هرچه بیشتر دیده و ترسیم شود.

عمولاً محل برش را جنان انتخاب می‌کنند که به‌ها حتماً در آن مشخص شود.

در اندازه‌گذاری برش فقط اندازه‌های ارتفاعی ساختمان را اندازه‌گذاری می‌کنند. مهم‌ترین اندازه‌ها در برش، اندازه‌ی ارتفاع طبقات، قطر سقف، اندازه‌ی ارتفاع درها و سنجرهای دست انداز بشت بام، عمق فنداسیون و نظایر آن است.

۲-۱-۱۶- نمایان: نمای ساختمان نشان دهنده‌ی شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است. تحت عنوان «نمایان ساختمان» چهار نمای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی را می‌شناسیم. نمایان را اندازه‌گذاری نمی‌کنند.

۱-۱۶- انواع نقشه‌ها

به طور کلی نقشه‌های ساختمان را به سه دسته‌ی اصلی تقسیم کرده‌اند:

طرح‌های اولیه، نقشه‌های اجرایی و نقشه‌های تأسیات. بس از این که طرح‌های اولیه ترسیم شد، نقشه‌های اجرایی را تهیه می‌نمایند.

مهم‌ترین نقشه‌های اجرایی بدین فرازند:

- ۱- پلان‌ها (سطح مقطع‌ها).
- ۲- برش‌های عمودی.
- ۳- نمایان.

۲- جزئیات (دتاپل‌ها)

به طور خلاصه مشخصات هر کدام از نقشه‌ها را بیان می‌کنیم و به تفصیل شیوه‌ی ترسیم آن را ترجیح می‌دهیم:

۱-۱-۱۶- پلان‌ها: پلان با سطح مقطع عبارت است از یک برش فرضی افقی از ارتفاعی که مشخصات هرچه بیشتر ساختمان از آن ارتفاع دیده و ترسیم شوند.

در نقشه‌های اجرایی پلان‌ها را با مقیاس $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{100}$ و ...


ترسیم می‌کنند.

ملاط یا موزائیک را که حداقل ۲ سانتی‌متر است نمی‌توان با مقیاس $\frac{1}{5}$ کشید، بلکه با مقیاس $\frac{1}{1}$ به سادگی من توان آن را ترسیم کرد. در این صورت نشنه‌ای را که از وضعیت فوق می‌کشیم دتابل می‌نامیم.

محضن نشنه‌های اجرایی درها، پنجره‌ها، زرده‌ها، اتصال تیرآهن‌ها و بظایر آن را فقط می‌توان با نشنه‌های دتابل ترسیم نمود.


در شکل‌های این صفحه تجسم ایزومنتریک و مفهوم برنش‌های عمودی و افقی نشان داده می‌شود. جنان‌جه مشاهده من کنید اگر سطح هائسور خوردۀ‌ی برش افقی را ترسیم کنیم بلان ساختن را کنید، این برش نزد اگر خطوط ایزومنتریک را پکشیم و قسمت هائسور خوردۀ‌ی برش‌ها را ترسیم کنیم، برنش‌های عمودی یک ساختن را کنید، این:

نشنه‌ی اصلی بلان و برنش‌های این کووسک را در صفحه‌ی بعد مشاهده خواهد کرد.



شکل ۱۶-۷

برش افقی فرض



شکل ۱۶-۸


برش عمودی ۸-۸

برای ترسیم نمای یک ساختمان باید جنبن فرض کرد که در مقاله نما ایستاده‌ایم و در آن صورت ترسیم نمای ظاهری انجام می‌شود. برای تجسم بهتر قسمت‌های پیش آمدی ساختن، در نمای اسایه‌ای که شخص می‌کند قاعده‌ای روی نست و بگر می‌افتد (اسایه می‌زند).


۴-۱۶-۱- جزیبات (دتابل‌ها): جون نشنه‌های اجرایی را چنان‌جه اشاره نموده با مقیاس $\frac{1}{1}$ ترسیم می‌کنند نمی‌توان شخصان یک قسمت را آن‌چنان که باید ترسیم کرد. برای این که بتوانیم شخصات و شکل کامل یک قسمت را دقیقاً بیان کنیم از نشنه‌هایی که معمولاً با مقیاس $\frac{1}{5}$ با $\frac{1}{1}$ و حتی گاه با مقیاس $\frac{1}{1}$ ترسیم می‌شوند استفاده می‌کنیم. این گونه نشنه‌های را نشنه‌ی جزیبات با دتابل می‌گویند.

مثلاً در کف‌سازی یک ساختن مابله هستیم دائمًا و صعکت‌سازی را که موزائیک و ملاط سیمان و بتن ضعیف و سنگ شکن‌های تشکیل نموده است شخص کنیم. بدینه‌ی است که قطر

برش عمودی ۸-۸



شکل ۱۶-۹




شکل ۱۶-۱۰

برش عمودی ۸-۸


۱۶-۲- ترسیم پلان و برپس

و (B-B) ساختمان کوبیک ساده است.

شکل های این صفحه مربوط به پلان و برپس های (A-A)




شکل ۱۶




شکل ۱۶-۵

تمرین - شکل های داده شده را عیناً ترسیم نمایید. از کالخ DIN A4 (DIN A4)، استفاده کنید. گاهی را طوری ترسیم کنید که دید کلی صفحه مناسب باشد. قبلاً تمام شکل ها را با خط کمکی بکشید و هم از آگاهی از درستی شکل، خطوط را انقریت کنید. ابتدا خطوط افقی و بعد خطوط عمودی را بکشید. اعداد را بین دو خط کمکی بنویسید. فهر خطوط را رعایت کنید و هر خط را جانچه خواند و کشیده اید در حد فخر خود ترسیم کنید. با دقت و تیز بکشید. هائیورها را طبق و مرتب بزنید.



شکل ۱۶-۷



شکل ۸

۳-۱۶- اندازه‌گذاری بلان

به طوری که اشاره شد بلان بکی از مهم ترین نشانه‌های اجرای ساختمان است و نیز بکی از مهم ترین اجرای ترسیم بلان اندازه‌گذاری آن به شمار می‌آید.

اشتباه در اندازه‌گذاری با اندازه‌گذاری ناقص و غیرکافی اجرای ساختمان را با مشکلات فراوان رویه رو خواهد ساخت. یک هدف از اندازه‌گذاری عبارت است از این که «می‌عیج اندازه‌ای نباید هیچ‌گاه هنگام اجرا از روی نشانه اندازه‌گیری و با محاسبه شود».

اگر در ترسیم راندازه‌گذاری یک بلان مطلب داخل گیرمه را رعایت کیم هرگز بلانی که ترسیم کرد ایم هنگام اجرا با اشکال مواجه نخواهد شد.

با توجه به مراتب پاد شده نظام اندازه‌گذاری صحیح بلان را متنگر می‌شود:

اندازه‌گذاری بلان تحت سه ستون در چهار طرف نشانه به این ترتیب انجام می‌شود:

۱- ستون اول مخصوص قطع دیوارها و فوائل بین دیوارها که فضاهای سکوتی و تقسیمات یک بلان را مشخص می‌کند.

۲- ستون دوم مخصوص جرزها و فوائل جرزها، درها و پنجره‌ها.

۳- ستون سوم پشت نایت نشانه.

بدینی است جنابجه یک طرف نشانه پنجره نهان (جنابجه در یک طرف بلان دارای نشانه است) از ستون دوم صرف نظر می‌کنیم و در این صورت فقط دو ستون خواهیم داشت.

خشن این روش اندازه‌گذاری در این است که جمع اندازه‌های هر ستون با جمع اندازه‌های ستون دیگر برابر است و جنابجه در محاسبه اندازه‌ها اشتباهی رخ داده باشد این اشتباه در هنگام ترسیم بدها می‌شود. بدین معنی که هر ستون از روی ستون دیگر محاسبه می‌شود و جمع آن‌ها باید با هم برابر باشد.

بعضی از اندازه‌های را جنابجه در خارج نشانه اندازه‌گذاری تعلیم خواندن نشانه مشکل می‌شود. این گونه اندازه‌های را در محل خود می‌ترسیم. نوعی که جنبین اندازه‌ای در آنیزخانه ۲/۵m و نیز ابعاد و اندازه‌ای دیوارهای دور دوکش که در کنار آن

نوشته شده است؛ همچنین است اندازه‌ی کف بهه‌ها و اندازه‌های تراس که هر یک در محل خود نوشته شده است.

اندازه‌ی مرکب: هرگام بخواهیم عرض و ارتفاع را باهم نشان دهیم هبته عرض را در روی خط و ارتفاع را در زیر خط

می‌ترسیم: عرض ارتفاع

جنابجه در ستون دوم می‌بنمیم اندازه‌ی عرض پنجره‌ی آنیزخانه ۲/۸m و اندازه‌ی ارتفاع آن ۱/۳m نوشته شده و پنجره‌ی اناق با عرض ۲/۲۶m و ارتفاع ۱/۵m مطلع شده و


در مورد ذرهای ورودی نیز $\frac{100}{۲۲}$ نوشته شده است، یعنی عرض در مساوی است با یک متر و ارتفاع در مساوی است با ۲۲cm.

۱-۲- ۱۶- دست انداز پنجره‌ها: دست انداز پنجره عبارت است از کف تمام شده ای اناق تا کف پنجره، یعنی ارتفاع دیواری که از کف اناق تا زیر پنجره ساخته می‌شود.

برای نشان دادن ارتفاع دست انداز با از علامت استاندارد O.K.B استفاده می‌کنیم یا زیر هر پنجره در مقابل واژه‌ی دست انداز ارتفاع آن را می‌ترسیم.

من داتم که ارتفاع دست انداز تمام پنجره‌های یک ساختمان با هر برابر است، مثلاً در همین ساختمان که یک ساختمان پلاکی ساده‌ی یک اناق است سه نوع ارتفاع دست انداز بیش بینی شده است. دست انداز پنجره‌ی اناق ۷cm، دست انداز پنجره‌ی آنیزخانه ۸cm و دست انداز پنجره‌ی توالت ۱/۳cm و در ساختمان‌های پرگز تر نیز به مراتب بیشتر است. حال اگر ما این اندازه را ترسیم از کجا باید فهمید که ارتفاع دست انداز پنجره‌های مختلف چه فقر است؟

بدین است از نشانه‌ی برشن - در صورتی که خط پرش از پنجره گذشته باشد - می‌توان ارتفاع پنجره را به دست آورد، اما نباید فراموش کرد که ما از هر ساختمان یک یا حداقل دو پرش می‌کنیم و در این پرش‌ها ممکن است حداقل ۲ یا ۳ پنجره را بینیم؛ در حالی که هر ساختمان ممکن است بیش از ۱۰ پنجره با دست اندازهای مختلف داشته باشد؛ بنابراین تنها راه این است که ارتفاع دست انداز هر پنجره را زیر همان پنجره بنویسیم.




شکل ۱۶-۱


اتاق جنان باشد که شخص هنگام وارد شدن با دست راست دست گیره را بگیرد، به عکس هنگام خارج شدن اجرایا با دست چپ باید عمل دست راست را انجام دهد. بن چیز پار است بودن دست گیره جندان تأثیری در این وضع ندارد، بلکه آن جهه در جهت باز و بسته شدن در اهیت داره همان نکاتی است که بدان اشاره شده.

۲-۳-۱۶-۲-۱ درها در بلان: جنان چه بین در فضایی که به وسیله‌ی در به هم مربوط می‌شوند اختلاف سطح وجود داشته باشد با در با آستانه باشد، بین در گاهی در یک خط نازک تریم می‌شود. در غیر این صورت، یعنی جنان‌جهه دو فضایی باد شده، هم سطح باشند یا در بدون آستانه باشند بدون خط تسامن داده می‌شود.

۲-۴-۱۶-۲-۲ بینجره در بلان: جنان چه نفته با مقیاس ۱۰۰ تریم شود بینجره را با یک خط و یا مقیاس $\frac{1}{50}$ با دو خط نازک تسان می‌دهند که خداگر یک میلی‌متر از هم فاصله داشته باشد. خطوط خارجی و داخلی دوار که مستحسن کنندگی لبه‌ی دست انداز است نیز با خط نازک تریم می‌شود، اما در مقیاس‌های ۱ و $\frac{1}{50}$ خود بینجره را تریم می‌نمایند.



ملیم ۱۰۰



شکل ۱۶-۲

۲-۴-۲-۱۶-۲-۳-۱ جهت باز و بسته شدن در: نسان دادن جهت باز و بسته شدن در، در بلان نیز دارای اهیت فرارانی است. من دانم که در نفته‌های تأمیبات باید نفته‌های سیم کشی برق ساخته‌ان نیز مشخص شود. اگر جهت باز و بسته شدن در را نسان ندهیم چه بسا که در هنگام تریم نفته‌های سیم کشی دچار اشکال شویم، زیرا گلید روشنایی بر ق باید پشت در یائمه بس باند معلوم شود که در به کدام جهت باز می‌شود تا محل درست گلید برق بینش شود.

بنکی دیگر از مواردی که جهت باز و بسته شدن در اهیت دارد این است که باید مشخص شود که در هنگام باز شدن جهت مقدار از فضای اتاق را من گیرد. این مثلاً در دستشویی ها که خود به خود دارای فضای کوچکی است، اهیت بینش تری دارد. وقتی باز شدن در را در نفته پکنیم دفیقاً فرسی را که در هنگام باز شدن ایجاد می‌کند مشخص می‌گردیم و در این صورت است که محل دستشویی را طوری بینشیم می‌کیم که در هنگام باز شدن با آن بروخورد نگذ.

نسان دادن جهت باز و بسته شدن، به حرکت ما هنگام داخل و خارج شدن و مسلمان و فضای مربوط بستگی دارد. فرض کنیم در بلان محل در آنبرخانه مشخص شده و وسائل آنبرخانه مانند اجاق گاز، گرفتاری، بخشال و دیگر وسائل فله در حین جهت آنبرخانه بینش شده است (برای مثال در سنتی که دودکش قرار دارد). با توجه به این وضع بدینه است که رفت و آمد به این آنبرخانه هیشه به سمت جهت آنبرخانه صورت می‌گیرد. حال، اگر عکس این جهت باشد نفته کاملاً خلط خواهد بود، زیرا ماهر بار که به آنبرخانه وارد با خارج می‌شود می‌باشد دور در بگردیم و در، هیشه مانع برای ورود و خروج به آنبرخانه خواهد بود، اما در وضع بینش شده، یعنی سمت جهت باز و بسته شدن در کاملاً درست است، زیرا به محض این که در قدری باز شود من توایم بدون این که در را دور بزیم وارد آنبرخانه شویم، و هنگام خروج نیز به همین سادگی خارج شویم.

بعضی معتقدند که وضع باز شدن در باید جنان باشد که هیشه دست راست جهت گیره را به حرکت در آورد. این امر جندان منطقی نیست، زیرا به فرض قبول آن، اگر دست گیره در

۷-۳-۱۶-۲- اختلاف سطح در بلان: در تقشهای ساختمانی دو نوع اختلاف سطح را می‌نماییم:

- ۱- اختلاف سطح در یک طبقه.
- ۲- اختلاف سطح طبقات.

اختلاف سطح در یک بلان مربوط است به سطح تمام شده‌ی کف آشیزخاله با حمام و به طور کلی محل‌هایی که با آب سرد کار دارند (برای این اختلاف ۲ سانتی‌متر بایین تر از کف هال پیش‌بینی می‌شود). جانچه در بلان تیرچه‌جنین است و با کف محبوته 22cm از کف تراس بایین تر است، با امکان دارد جانچه زیاد و بدیده باشد که مثلاً آنچه ناهارخوری یک بازویه از کف سالن پذیرایی بالاتر باشد، این گونه اختلاف سطح‌ها که در یک طبقه وجود دارد از نوع اول است و نوع دوم از اختلاف سطح، اختلاف سطح بین طبقات ساختمان، بعضی اندازه‌ی عمودی یک طبقه نا طبقه‌ی دیگر است. معمولاً در این موقع کف تمام شده تا کف تمام شده مطرح است.

برای تسان دادن اختلاف سطح‌های مختلف در بلان‌ها برش‌ها، معمولاً کف طبقه‌ی هم سطح زمین را مبدأ قرار می‌دهند و آن را با علامت ± 0.00 مشخص می‌نمایند. حال اگر بخواهیم کف طبقه، بالاتر را مشخص کنیم باید با علامت $+ \text{تسان} + \text{دهم}$ و اگر بخواهیم کف طبقه‌ی زیر زمین را مشخص کنیم از علامت $- \text{استاناده} - \text{میما}$ استفاده می‌کیم. به طور خلاصه، هر اندازه‌ای که بالاتر از مبدأ باند $+$ و اگر بایین تر باشد $-$ تسان داده می‌شود. به طوری که در بلان مشاهده می‌کنید در کف توالت کار علامت مخصوص نوشته شده است: -0.02 .


علامت استاندارد شده‌ی تسان دهدۀ اختلاف سطح، عبارت از یک مخروط است که سطح منقطع آن به چهار قسم مساوی تقسیم گردیده است (دو قسمت سیاه و دو قسمت سفید). اگر در بلان‌ها این علامت را ببینیم بدهیشی است که دلیل‌های را خواهیم دید که به چهار قسم تقسیم شده و دو قسمت آن سفید و دو قسمت آن سیاه است و اگر در برش نظر بینکنیم مشتش خواهیم دید که به دو قسمت سیاه و سفید تقسیم شده است. فطر دلیل در حدود 7mm است. اندازه‌ی اختلاف سطح را می‌بینیم



بر حسب متر می‌توانستند:

۵-۲-۱۶-۲- بله در بلان: هنگامی که در بلان بله من کتبه فقط گفته بله را می‌بینیم. آن‌جهه باید در ترسیم بله در بلان - افزون بر تعداد بله - در نظر داشت جهت بله، بعضی شروع و اختتام بله است. به دیگر سخن، باید مشخص کنیم بله از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود.

برای تسان دادن چند بله، خطی در وسط عرض بله من کتبه که آن را خط مسیر می‌نامیم. باید توجه داشت که این خط با اولین بله شروع و به آخرین بله ختم می‌شود، از این رو شروع آن را با یک نقطه‌ی قوی دیگر و بیان آن را با یک نقطه‌ی شان می‌دهیم. شروع بله را می‌توان با ترسیم دو خط کوتاه موازی با خط مسیر تیرشان داد. شروع بله همیشه در بایین و اختتام بله در بالا قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که خط مسیر را باز نمی‌کنند.



شکل ۱۶-۱۶

۶-۲-۱۶- علامت شمال در بلان: علامت شمال وضع و موقعیت ساختمان را نسبت به شمال تسان می‌دهد. شکل استاندارد شده را مشخص برای این علامت وجود ندارد. فقط باید سعی کرد اندازه‌ی آن مناسب با اندازه‌ی تقشه باشد و وجهت شمال کامل‌اً واضح و دقیق تسان داده شود. ضمن آن که کتابخت و تشخیص تراهای شمالی و جنوبی و جهت‌های دیگر - با توجه به علامت شمال - در بلان امکان پذیر است، در اینجا چند علامت از شمال تسان داده شده است.




شکل ۱۶-۱۶

۴-۱۶- نقشه‌های ساختمانی

- ۲- برش و دتالیل (برش با مقیاس $\frac{1}{5}$ و دتالیل با مقیاس $\frac{1}{5}$ روی یک کاغذ DIN A3).
- ۳- نمایهای شمالی و جنوبی در یک ورق DIN A3 با مقیاس $\frac{1}{5}$ از این بروزه بلان آن را می‌نواید به سادگی ترسیم نماید. چون دقیقاً مطالب منوط به ترسیم بلان را در درس‌های گذشته خوانده‌اید، آن‌جهه برای نسایا نازگی دارد ترسیم برش و نمایهای خواهد.

۱-۴-۱۶- بروزه‌ی یک خانه‌ی کوچک بیلاقی: شکلی که در این صفحه متأهله، من کنید ایزو متری یک خانه‌ی ساده و کوچک بیلاقی است که در صفحات گفته شده راجع به بلان آن مفصلأً بحث کردیم. در صفحات بعد نیز مجدداً بلان، برش و نمایهای شمالی و جنوبی، همچنین یک دتالیل را متأهله خواهد کرد. نقشه‌های این بروزه با مقیاس $\frac{1}{5}$ ترسیم شده‌اند. تحریرین — بروزه‌ی باد شده را با توجه به این خواسته‌ها ترسیم کنید:

- ۱- بلان طبقه‌ی همسطح با مقیاس $\frac{1}{5}$ روی یک کاغذ



شکل ۱۶-۱۲

به یک دیگر منفصل اند و زیر درها و محلهای باز را نیز می‌منزه‌نمایی کنیم و بی روزی صحیح آن است که ما و نشی از یک جا وارد محل می‌شیم تا تمام بتوانیم تمام طول بیهای مختلف را طی کنیم؛ بدون این که حتی یک جایی قطع شده باشد. پس شرط اول ما در ترسیم برش آن است که به‌انواع تمام دیوارها اعم از این که دیوار بدون در یا با در باشد دارای فنداسیون است. باید توجه داشت که در هر صورت و همواره اختلاف سطحی بین سطح تمام شده‌ی فنداسیون تا سطح تمام شده‌ی یک ساختمان وجود دارد، بر این اساس باید بینهایم که بلان ما باز به صورت کور (بدون در نظر گرفتن درها) تا زیر گفتسازی ساخته می‌شود. پس شرط دوم این است که زیر هر دیواری، حتی دیوارهایی

چنان‌جده می‌دانیم برش عمودی عبارت است از یک برش عمودی فرضی، از محلی که مشخصات هر چه بیشتر ساختمان از آن محل دهد، و ترسیم شود؛ لازم به بادآوری است که در برش فقط اندازه‌هایی را متنظر می‌کنند که با ارتفاع بتنگی دارند. مانند: ارتفاع طبقات، قطع سقف، اختلال سطح‌ها و نظائر آن. آن‌جهه بیشتر اهمیت دارد روش ترسیم برش و تصویر و نسخ ما از ترسیم یک برش است. هنگامی که نقشه‌ی یک ساختمان را در محل بیاده می‌کیم: بعضی رنگ ساختمان را من رنگ بلان را به صورت کور (بدون توجه به درها یا محلهای باز که در حقیقت دیواری در آن محل وجود ندارد) نقشه را بیاده می‌کنیم و بدین سان نیز می‌را من رنگ به عنی تمامیهای ساختمان

بکی دیگر از علایمی که در ترسیم برش به کار می‌رود، علامت زمین پک است که البته لازم نیست در تمام طول نقشه‌ی برش ترسیم شود، بلکه بکی دو قسم را یا این علامت مشخص می‌کند تا حد زمین طبیعی (زمین پک) معلوم شود.

در ترسیم برش ابتدا یک خط به شانه‌ی گف تمام شد، می‌گشیم، سپس سایر اندازه‌ها را از روی آن جدا می‌گشیم. قسمت‌هایی را که تحت ناپیر خط برش قرار گرفته است درست ترسیم می‌گشیم و همان‌ور می‌گشیم و بقیه‌ی خطوط را نازک ترسیم می‌گشیم.

عباً این پلان را با مقابس $\frac{1}{5}$ در درس‌های گذشته دیده‌ایم و مطالب فرعی آن را دفیقاً بررسی کرده‌ایم. اینکه که نسما من خواهد این پلان را ترسیم کنید باید به این نکات توجه کنید:

مجری نایاب هیچ‌گاه کار اندازه‌گیری و محاسبه را انجام دهد.

بنابراین، باید تمام اندازه‌های اصلی و فرعی در نقشه مدرج باشد.

اگر به نقشه توجه کنید چند اندازه به عدد در نقشه ثبت نشده که باید هنگام ترسیم آن‌ها را یاد کرده حساب کنید. مثلاً اگر دیوار آشیخانه را در نظر بگیرید معلوم نیست که در آشیخانه در جه موقعیتی قرار گرفته با آن که باید لغاز سمت راست در را اندازه‌گیری کرد با دیوار سمت جب را؛ بدین ترتیب، از تونستن اندازه‌هایی که


که در آن در بد کار رفته، تأثیر گفتسازی ساخته شود.

بنج سانتی‌متر به گف تمام شده‌ی ساختمان ترسیده، دیوار جیسی قطع می‌گردد و سپس روی آن به صورت افقی عالی کاری می‌شود و بک رج دیگر باز به صورت کور یا می‌گردد و از رج دوم، محل درها که در نقشه وجود دارد آزاد گذاشته می‌شود.

به طوری که در نقشه‌ی برش می‌شند خط برش A-A از وسط دو در گذشته است و در برش زیر درها نیز دیوارسازی شده است.

گفتسازی در برش را در طبقه‌ی اول (طبقه‌ی هم کف) به صورت کامل ترسیم می‌گشیم و در طبقات بالا با قطعی بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر ترسیم می‌گشیم.


۱۶-۵-۱۶- مشخصات کامل گفتسازی: اندازه‌های از نقاط را در نقشه می‌torsیم و اگر لازم باشد از یک یا دو محل که مورد نظر است دتابل می‌گشیم. محل دتابل باید در برش مشخص شود که معمولاً با یک داره شان می‌دهد و برای این که با دتابل‌های دیگر اشتباہ نشود با یک حرف لاتین دتابل را مشخص می‌گشیم. همان‌گونه که در نقشه‌ی برش دیده می‌شود با حرف A دتابل مورد نظر مشخص شده است.




شکل ۱۶-۱۶

در شکل های این صفحه، برش عمودی دنایل A و
بزومندی بوس را از نظر راهنمای مشاهده می کند.


خود به خود به دست می آید صرف نظر می کنم.
برای توجه، جانچه در آشپزخانه لغاز سنت راست را
المدازه گذاری گفتم عرض در نیز معلوم است و دیگر اختیارم
با اندازه گذاری سنت چب لست، چون عرض آشپزخانه را نمی
به حساب آوردمایم.




شکل ۱۶-۱۵



شکل ۱۶-۱۶



شکل ۱۶-۱۸



شکل ۱۶-۱۷

فاصلهای و نظائر آن) آماده می‌گردد دارای مقیاس $\frac{1}{5}$ است. در این بلان‌ها فقط دبورهای پنجه‌ها و جهت باز شدن درها مشخص می‌گردد. این بلان بدون اندازه‌گذاری است و در هنگام طراحی با استفاده از مقیاس یا خطکش انسل اندازه‌ی واقعی آن تعیین می‌گردد (شکل ۱۶-۱۹).


۱۶-۸- بلان تجهیزات (جیدمان تجهیزات)
معمولًا هرراه با بلان تأسیساتی، مهندس معمار بلان تجهیزات ساختمان را نیز آماده می‌کند؛ به گونه‌ای که در آن مکان می‌ماند، دکوراسیون، فضه‌های آشپزخانه، میز ناهارخوری، محل سینک ظرفشویی، بخشال، مائبن لیاس‌تیری و وسائل دیگر شخص گردد (شکل ۱۶-۲۰).

۱۶-۱۶- ترسیم نمای ساختمان
چنان‌چه قبلاً اشاره شد نمای ساختمان تسان دهنده‌ی شکل ظاهری ساختمان است.

به کار گرفتن ذوق و سلیقه در ترسیم نمای ساختمانی نمایی به سزاوی دارد. برای نموده، همین دو نمای ساده را می‌توان به چند نمیوه ترسیم کرد. نمایها را باید - حتی امکان - ماده ترسیم کرد و پیش‌آمدگی را با سایه تسان داد. برای تجسم اندازه و انسل نمای زیبایی آن اغلب با کنیدن یک درخت با چند آدم در کار نمای آن را زیباتر می‌سازند.


۱۶-۷- بلان تأسیسات برقی
این بلان که برای تهیهٔ نقشه‌های تأسیساتی (برق، آب و

پلان تأسیاتی یک آپارتمان مسکونی



شکل ۱۶-۱۹

پلان چندمان تجهیزات یک آبارستان مسکونی



جدول ارزشیابی عملی

هدف: رسم بلان یک ساختمان یک طبقه

نمره	موضع	امتیاز کسب شده	امتیاز لازم	امتیاز
۱	رسم بلان ساختمانی		۷	
۲	رسم بلان تأسیسات		۴	
۳	رسم بلان تجهیزات		۳	
۴	تالیب خطوط و کادر و جدول		۲	
۵	نمایی و رعایت اصول نقشه کشی		۲	
۶	اندازه گذاری		۲	
۷	ارزشیابی نهایی		۲۰	

فصل هفدهم

ساعت

علی	نظری
۱۹:۰۵	۸:۰۵

تمرین نقشه‌ی فنی روی پلان ساختمان



هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآیند انتظار می‌رود:

- ۱- شمای فنی اجزای بر قبی سیم کشی ساختمان را تشخیص دهد.
- ۲- نقشه‌ی فنی سیم کشی ساختمان یک طبقه را رسم کند.
- ۳- نقشه‌ی فنی تابلوی نوع برق یک ساختمان را رسم نماید.

۱۷- نقشه‌های الکتریکی

۱۷-۱ نقشه‌ی مسیر جریان



تعریف: نقشه‌ای که به ساده‌ترین صورت مسکن چگونگی کار مدار الکتریکی را نشان دهد.
در اینجا چند نقشه‌ی مسیر جریان آورده شده است:






۱۷-۲- نقشه فنی حقیقی

تعریف: نقشه ای که با توجه به محل وسائل مدار و رعایت سیر سیم کنس جگونگی اتصالات عناصر مدار را نشان دهد.
در اینجا جزئ نقشه فنی حقیقی نشان داده شده است:




شکل ۱۷-۸

در محل های هائیور خورده، این تصریح نصب ادوات الکتریکی مجاز نیست:
علایم روی نقشه فنی رای تسان دادن نوع سیم کنس است.




شکل ۱۷-۹



شکل ۱۷-۱۰


در صفحات بعد علایم فنی مورد نیاز وسائل الکتریکی آورده شده است. یاد توجه نمود که این علایم ممکن است تابع استاندارد خاصی نباشند؛ از این رو لازم است هر علامت در جدول راهنمای نقشه (LEGEND) آورده شود.

۱۷-۳- نقشه فنی



۱۷-۴- نقشه فنی

تعریف: کامل ترین نقشه الکتریکی نقشه فنی است که در آن محل وسائل، جگونگی سیم کنس، تعداد سیمها، نوع سیمهای سطح مقطع سیمهای و کلیه مخصوصات آورده شده است.
در اینجا جزء نقشه فنی آورده شده است:



۱۷-۲- نمونه علایم نوع الف

علامت	شرح
⊗	محل بحسب جراغ معموس داخل آیارنمن ها
◐	جراغ دیواری به منظور بحسب بالای دستاوری
◑	جراغ دیواری برای بالکن واحدها
◎	جراغ حیائی ضدآب
●	جراغ توپی با حیاب شبته ای و سد محافظ
FF+FF+	جراغ فلورست با قاب پلاستیکی ۱×۹۰W
FF+FF+	جراغ فلورست با قاب پلاستیکی ۹×۹۰W
FF+FF+	جراغ فلورست سفلي روکار رفلکتوری ۱×۹۰ وات
FF+FF+	جراغ فلورست سفلي روکار رفلکتوری ۲×۹۰ وات
FF+FF+	جراغ فلورست سفلي روکار رفلکتوری ۳×۹۰ وات
○	جراغ صنعتی آبری با لایپ ۲۵۰ وات بخار جبو
◐	جراغ خطر هوایی
◑	جراغ دیواری به منظور بهای قرار
□	فیوز چالوی (خطوط شان دهنده تعداد فاز است)
□□	فیوز فتیگی (خطوط شان دهنده تعداد فاز من باشد)
▲	کلید محافظ در برابر جرمان عرب (انتباهم) $I_A = 20\text{ mA}$
▲	کلید مینیاتوری تک بل (مصارف غیر روشنایی)؛ مصارف روشنایی
▲	کلید مینیاتوری سه بل
▲ ▲	کلید گردان تابلویی (خطوط شان دهنده تعداد بل است)
▲	کلید فیوز تابلویی سه بل
▲	کلید اوماتیک تابلویی سه بل با محافظ قطع کش، حرارتی و سمع فرودی جرمان
▲④	کلید اوماتیک با فرمان موتوری
△	کلید سکسیون
△	محافظ حرارتی (رله حرارتی)
⊗	جراغ سیگنال تابلویی
□□□	کثور اکسیو (یک فازه)
A	آمر من
V	ولت متر
XXXX XXXX	کلید گردان تابلویی تک بل سه حالت (خودکار، خاموشی و دستی)
▼	کلید تبدیل تابلویی سه حالت
□	دستگاه فتوالکتریک برای فرمان روشنایی (افرس)
—	انصال زمین در تابلو
+	خازن

علاقت	شرح
_____	مسیر لوله کشی برای سیستم های روشناگی در برابر
— — — —	مسیر لوله کشی برای سیستم فن گویی
— — — — —	مسیر لوله کشی برای سیستم اعلام حریق
— — — — — —	مسیر لوله کشی برای سیستم تلفن
— — — — — — —	مسیر لوله کشی برای سیستم های آتش و مکاله داخلي
	مسیر لوله و سبیم به طرف بالا
	مسیر لوله و سبیم به طرف پائين
	مسیر لوله و سبیم از پائين به بالا بر عکس
	مسیر لوله و سبیم به طرف تابلو محلی، مدار شماره ۱۱
	جهدی تقسیم
	گوشی و دهن مکاله داخلي
	نشست زینگ
	تابلوی برق با نهدیه ترمال توکار
	تابلوی برق با نهدیه ترمال روکار
	تابلوی برق با نهدیه اضطراری
	تابلوی اعلام حریق اصلی
	جهدی تقسیم اصلی تلفن
	تلفن فرعی T.J.B
	پالل زینگ درب ورودی ساختمان
	درب بازگشتن

علامت	شرح
♂	کلید پیک بل، پیک را، پیک خانه $h = 110 - 120\text{cm}$
♀	کلید دو خانه (کلید دوبل) $h = 110 - 120\text{cm}$
☿	کلید تبدیل $h = 110 - 120\text{cm}$
☽	کلید صنعتی $h = 110 - 120\text{cm}$
□	بروز پیک فاز و نول با انتقال زمین $h = 30 - 40\text{cm}$
□	بروز پیک فاز و نول با انتقال زمین $h = 110 - 120\text{cm}$
□	بروز سه فاز با انتقال زمین
□ ^{PE}	بروز انتقال زمین دار وای فن کوبن
□	بروز تلفن $h = 30 - 40\text{cm}$
□ (●)	روز آشن تلویزیون
□	ترموستات فن کوبن $h = 155\text{cm}$
⊗	شنس چراغ دار
□ F	شنس اعلام حریق $h = 110 - 120\text{cm}$
⊗	دنگرور (الائف) درد و گاز (مرگب)
⊗	دنگرور (الائف) دردی
⊗	دنگرور (الائف) حرارتی
Speaker	آذوق خطر اعلام حریق $h = 77\text{cm}$

۲-۹-۱۷- نمونه‌ی خلاجم نوع ب

LEGEND	نامه‌ی خلاجم	تایپیات الگویی
کلید پک مل توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت	♂	کلید پک مل توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت
کلید دوبال توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت	♀	کلید دوبال توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت
کلید تبدیل توکار ۱۰ آمپر ۴۵۰ ولت	◐	کلید تبدیل توکار ۱۰ آمپر ۴۵۰ ولت
کلید روتسلی ناچر رایله	⊗	کلید روتسلی ناچر رایله
کلید صلبی توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت	◎	کلید صلبی توکار ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت
جعبه تغییر برق	■	جعبه تغییر برق
سترنگ توکار ۲۵۰ ولت	●	سترنگ توکار ۲۵۰ ولت
بروزنک فاز توکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار	○	بروزنک فاز توکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار
بروزنک فاز توکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار و ازیروف	●	بروزنک فاز توکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار و ازیروف
بروزنک فاز روکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار	●	بروزنک فاز روکار ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت اوت‌دار
بروزنک از نوع دو سبم توکار	□	بروزنک از نوع دو سبم توکار
بروزنک لایوریون روکار توکار	△	بروزنک لایوریون روکار توکار
ترموستان	□	ترموستان
تاللوی نوع	■	تاللوی نوع
ترموستان برای انتساب روتسلی	⊗	ترموستان برای انتساب روتسلی
جراغ سیلندری با لامپ ۶۰ ولت (توکار)	○	جراغ سیلندری با لامپ ۶۰ ولت (توکار)
جراغ فلورست با حباب برمسانگ با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت	□	جراغ فلورست با حباب برمسانگ با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت
جراغ فلورست و ازیروف با حباب نیمه‌ای با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت روکار	□	جراغ فلورست و ازیروف با حباب نیمه‌ای با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت روکار
جراغ سیلندری توکار با لامپ ۱۰۰ ولت (توکار)	○	جراغ سیلندری توکار با لامپ ۱۰۰ ولت (توکار)
جراغ سیلندری با لامپ هالوژن ۵۰ ولت	●	جراغ سیلندری با لامپ هالوژن ۵۰ ولت
جراغ دیواری با لامپ ۴۰۰ ولت دکوراتیو	□	جراغ دیواری با لامپ ۴۰۰ ولت دکوراتیو
لونستر دکوراتیو (تمداد شاخه لامپ ۱۰۰ ولت ۱۰۰ ولت)	○	لونستر دکوراتیو (تمداد شاخه لامپ ۱۰۰ ولت ۱۰۰ ولت)
جراغ مربعی فلورست لایوری (۴۰۰ ولت)	■	جراغ مربعی فلورست لایوری (۴۰۰ ولت)
جراغ سقفی با حباب نیمه‌ای و باز نوع توکار دکوراتیو با لامپ ۶۰ ولت	○	جراغ سقفی با حباب نیمه‌ای و باز نوع توکار دکوراتیو با لامپ ۶۰ ولت
جراغ دیواری توکار با حباب نیمه‌ای	□	جراغ دیواری توکار با حباب نیمه‌ای
جراغ فلورست رفلکتوری ساده با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت روکار		جراغ فلورست رفلکتوری ساده با دو عدد لامپ فلورست ۴۰ ولت روکار
جراغ دکوراتیو روی آب با لامپ فلورست ۲۰ ولت	□	جراغ دکوراتیو روی آب با لامپ فلورست ۲۰ ولت
فن تهویه دیواری با تحریرای	∞	فن تهویه دیواری با تحریرای
فن تهویه سقفی	○	فن تهویه سقفی
توزع برق	—	توزع برق
توزيع تلفن	—T—T—	توزيع تلفن
توزيع درب بازگشتن	—D—D—	توزيع درب بازگشتن
توزيع صوتی	—S—S—	توزيع صوتی
توزيع سیم ارت و ترمومتان فن کوبی	— — —	توزيع سیم ارت و ترمومتان فن کوبی
توزيع سیم این	—A—A—	توزيع سیم این
توزيع سیم اعلام حریق	—F—F—	توزيع سیم اعلام حریق
توزيع سیستم دزدگیر	—TH—TH—	توزيع سیستم دزدگیر

چهارارت	E.P
کلید تک فاز روکار ۲۵۰ ولت دریل	●
کلید تک فاز روکار ۲۵۰ ولت پک بل	●
کلید میانوری تاپردار	□
کلید میانوری	NC
کسرو	NO
کلید گردان	□
کلید گردان سه فاز دو طرفه بیین دار	□
کلید فیوز	□
کتابخور	□
فیوز بکس	□
کابل NYY mm ²	NC
کابل NYAF mm ²	W.
کابل کوواکسال	C.C
کابل نفلز ۱۰ میلی متر مربع	T.C
انشعاب سه فاز	30
پالی رنگ درب ورودی ساختمان	□
درب بازگشتنی	□
گوشی درب بازگشتنی تصویری	□
قطبیم غیربری اسن	●
قطبیم انتعلی اسن	□
جوش باتون استارت	□
جوش باتون استاب	○
جزانگ سگمال	●
رله بی متال	□
جزانگ توپی بالامب ۱۰۰ ولت رستهای	□
ترانس جریان	□
جزانگ بروزگوری بالامب بازاریولک ۱۰۰ ولت	□
آمپلی فایر مالٹی باند	□
سنسور حرارتی از نوع قندکریک	□
سنسور بودی از نوع قندکریک	□
سنسور حرارتی از نوع FIX TEMP	□
آذوق اعلان حرف از نوع الکترونیکی	□
سنس اعلان حرف	□
مترجم کنترل سیستم اعلان حرف	F.A.C
سنس کابل	□
ساخت انشعاب سیستم صوتی	Ⓐ
جوش باتون استارت و استاب	●○

جهه‌ی تقیم ۱۰۰۱



سیور دزدگیر نوع مادون فرمز



سیور کنترل باز شدن درب از نوع مفناهیس



سیم سیم دزدگیر



فومن تقیم جهت اشعار قن کوبل زمین



۳-۴-۱۷- نمونه‌ی علایم نوع ج


علایم اختصاری	نام و شرح	علایم اختصاری	نام و شرح
-	سیم کنسی زیر کار	m m	سیم میان میان
~	سیم با رزیون خالق در لوله غایق	***	سیم میان ستاروب
2/MP 50Hz	سیم با عالق برای محل های خشک	---	سیم روزانه و بروزها
---	سیم با عالق برای محل های مرطوب	(I)	سیم زمین
-----		(II)	سیم طیف
-----		(III)	سیم مکالمه
-----			سیم صوتی
—	NMFCU25	—	سیم متحرک
—m—	محل انتساب	†	سیم کنسی روکار
—m—		‡	بروز سه فاز با سیم محافظه و نول
g	بروز کلیددار	§	کلید بک بل
g	بروز با کلید با ولناز قابل تنظیم	§	کلید دولبل
g	جهه‌ی تقیم	+	کلید سهبل
g	لامپ بدفلور معمولی	×	کلید گروهی
g	یک گروه، لامپ ۲۰ وات	—	کلید سری
g	لامپ اضطراری	—	کلید پدبل
X	دورگرد، لامپ با سیم جداگانه در یک	—	کلید صلبی
—□—	چراغ (حباب)	—○—	رله‌ی ضربه‌ای

علام اختصاری	نام و شرح	علام اختصاری	نام و شرح
۱	سیم از بالا به پایین و به عکس (عکوس)	۲	تقطیم کشیده با تابلو برق
۱۰	(۱) به طرف بالا	۳	
۱۱	(۲) به طرف پایین	۴	زینن گردن
۱۲	سیم از پایین به بالا و به عکس (عکوس)	۵	
۱۳	(۱) سیم به طرف پایین	۶	پنهان
۱۴	(۲) سیم به طرف بالا	۷	پاروی
۱۵	سیم به طرف بالا و پایین و به عکس	۸	ترانسفورماتور
۱۶	(۱) پایین به تقسیم و از خسم به بالا	۹	روکبیکار (ایندل گشیده)
۱۷	(۲) از بالا به تقسیم و از خسم به پایین	۱۰	زنگ با صدای معمولی
۱۸	پخشال	۱۱	زنگ با صدای خفت
۱۹	آب گرم کن	۱۲	زنگ با صدای سست
۲۰	مائیس لیاس نهادی	۱۳	زنگ جریان منتاب
۲۱	پخاری بر قمی	۱۴	چراغ
۲۲	مونور (عکسی)	۱۵	بوق
۲۳	دورنگاه (عکسی)	۱۶	لامپ خبر
۲۴	دورنگاه با سیم محافظ	۱۷	دریازگان
۲۵	محفظه‌ی دستگاهها	۱۸	نئن
۲۶	جهدی انتساب منزل	۱۹	

علام اختصاری	نام و شرح	علام اختصاری	نام و شرح
۱	نئن چراغ‌خوار	۲	لامپ گازی
۲	بروز معمولی	۳	باند چراغ از لامپ گازی تعداد ۸ عدد
۳	بروز نوتاپی	۴	لامپ قلورست
۴	بروز سه‌تایی	۵	ترانس مهتابی
۵	بروز شرکو (ازمن دار)	۶	استارت
۶	بروز نوتاپی شرکو	۷	اجاق بر قمی
۷	بلوز معمولی	۸	کنترل
۸	بلوز سه‌غاز	۹	آمریتر
۹	کلید محافظ یا قطع کننده، مقاطعیسی	۱۰	ولت متر
۱۰	کلید اتوماتیک مینی‌توری با جریان مشخصه	۱۱	وله زمانی
۱۱	کلید محافظ یا قطع کننده، حرارتی	۱۲	سیکروفن
۱۲	کلید محافظ قدرت جریان زیاد و انسال گونه	۱۳	گوشن
۱۳	کلید محافظ در برابر و لکاز احتراقی	۱۴	بلندگو
۱۴	کلید محافظ در برابر و لکاز غصوب	۱۵	کلید نیازی شکل دو طرفه
۱۵	کلید محافظ در برابر جریان غصوب (انتباش)		


۱۷-۵- نمودار نشانه های تأسیسات الکتریکی
۱۷-۶- نمودار نشانه های تأسیسات الکتریکی

در قصور گذشته با بلان تأسیساتی و علاوه اخنصاری
نمودار نشانه های تأسیسات الکتریکی آشنا شده. در این بخش جزئی نمودار
از نمودار نشانه های تأسیسات الکتریکی در واحد های مسکونی (آپارتمانی)
آورده شده است که ضروری است با رعایت مقررات اصول



۱۷-۵-۲ - نمونه‌ی سه‌گوشی بریز آبارتسان

سکونی یک خوابه:



بریز با مخالفت اتصال زمین در ارتفاع ۳۰-۴۰ cm

بریز با مخالفت اتصال زمین هند آب در ارتفاع


برای بریزهای اتاق‌ها و بذرایی $h = 30-40\text{ cm}$

برای بریزهای آسیزخانه، روزی کابیت و دستشویی $h = 110-120\text{ cm}$

برای بریز مانیپن لیاس توربی و غرفه‌های $h = 60-80\text{ cm}$


۳-۵-۱۷- نویه‌ی سیم‌کنی آبارتمان مسکونی

دو خواهه: تعداد سیم‌های نفشه‌ی فنی را مشخص کند.




۱۷-۵- نمونه سیم کشی برای آبار توان مسکونی

دو خوابه: تعداد سیم ها را مشخص کند.




۱۷-۵-۵- نمونه‌ی سیم‌گشی روشنایی آبار تمان
سکونی سه خوابه: تعداد سیم‌های داخل لوله‌ها را مشخص



کیهان

۱۷-۵-۶- نمونه سیم کشی بریزهای آبار تمان

مسکونی سه خوابه؛ تعداد سیم های داخلی لوله را مشخص کنید.





را ایزدیاگرام تابلوهای برق آبارتمنان، رایزدیاگرام تلفن آبارتمنانها و رایزدیاگرام آتن تلویزیون آبارتمنانها.

توضیح این نکته ضروری است که در این نقشه‌ها سیر لوله‌ها به صورت مورب رسم گردیده است و نقشه‌ها واقعی و اجرایی است. به هنگام اجرا کوتاه‌ترین مسیر برای لوله‌کشی انتخاب می‌شود. لوله‌ها در کف افقی و در روی دیوارها عمودی نصب می‌شوند.


۱-۱۷-۶- سیم‌کشی روشانی طبقه‌ی هم کف

۶-۱۷- نقشه‌های کامل یک بروزه
 نسما ناکون با ترسیم نقشه‌ی تأسیات الکتریکی واحدهای سکونی، یعنی نقشه‌ی روشانی و نقشه‌ی بروزها، آشنا شدید، اینک نقشه‌های کامل یک مجموعه ساختمانی را که دارای ۴ طبقه و هر طبقه دارای ۲ واحد سکونی است فرا می‌گیرید. این نقشه‌ها عبارت‌اند از: روشانی، بروزها، (بروزهای برق، تلفن و آتن تلویزیون)، تابلوهای توزیع برق (تابلوی توزیع برق آبارتمن، تابلوی کتوری، تابلوی توزیع برق جند بلوك ساختمانی)،







۳-۶-۱۷- سیم کشی روشنایی طبقه اول




۱۷-۶- سیم کشی بیز طبقه اول





۱۷-۶-۵ - سیم کشی روندایی طبقه دوم






۷-۶-۱۷- سیم کشی روتانای طبقه‌ی سوم







۹-۶-۱۷- سیم کنس روشنایی طبقه‌ی چهارم



۱۰-۶-۱۷- سیم کشی بریز طبقه‌ی چهارم



۱۱-۶-۱۷- نقشه تابلوی توزیع برق روستایی، بریزها و تأسیسات دیگر هر آبارشان



۱۱-۶-۱۷- آبارشان تعدادی از

خط ورودی از تابلوی کنترلی From D.P

L1 خط رومتایی.

L2 خط روستایی.


L3 خط بریزها.

L4 خط بریزها.


L5 خط گوله.

L6 خط رزرو (بدگشی).


۱۲-۶-۱۷- نقشهٔ تابلوی کتوری A واحد:



۱۳-۶-۱۷- نکته‌ی تابلوی اصلی توزیع چند بلوك ساختمانی:



۱۴-۶-۱۷- نکته‌ی رايزر دباغرام تابلوهای آبارستانی




رايزر دباغرام تابلوهای توزیع برق واحدها.

- تابلو برق (توزيع).
- P.D. تابلو کنترل.
- PO - PA تابلو پیز طبلات.


۱۵-۱۶-۱۷- نقشه رایزر دیاگرام تلفن

آبار تسانان ها:




۱۶-۱۷- نقشه رایزر دیاگرام آنتن

آبار تسانان ها:



۱۷-۷-۱۷-۷


کار عملی




بهم کس ساختمان مسکونی را تکمیل کنید.

۱۷-۷-۲ - سیم کشی نقشه زیر را که مربوط به بک

آبار توان مسکونی است تکمیل نکند.




۱۷-۳-۷-۲- سیم کشی نقشه زیر را که مربوط به یک آپارتمان مسکونی است تکمیل کنید.




۱۷-۷-۴- سیم کشی نقشه زیر را که مربوط به پک

آبارستان مسکونی است تکمیل کنید.




۱۷-۷-۵- سیم کشی نقطه زیر را که مربوط به یک


آبار توان مسکونی است تکمیل کند.



۱۷-۶- سیم کشی نقشه زیر را که مربوط به یک
آبارتعان مسکونی است تکمیل کنید.




۱۷-۲- سیم کشی نقشه زیر را که مربوط به یک
آپارتمان مسکونی است تکمیل کنید.




۱۷-۷-۸- سیم کشی نفخه زیر را که مربوط به پک

آبار توان مسکونی است تکمیل کنید.



بورسی هنرجویان غیر از آورده می شود.

توجه: تعریف های ۱۷-۲-۱۷-۷-۸-۱۷-۷-۸ مرتب به یک طبقه از یک مجتمع سکونی است که در اینجا برای مطالعه و



جدول ارزش‌بایی عملی
هدف: رسم سیم کش ساختمان یک طبقه

امتیاز		موارد	نمره
امتیاز لازم	امتیاز کسب شده		
۵		رسم بلان ساختمان	۱
۵		رسم وسائل الاتریکی در مکان مناسب	۲
۳		رسم صحیح مسیر لوله کشی	۳
۳		رسم صحیح تعداد سیم‌های داخل لوله	۴
۲		رعایت استانداردها و علائم	۵
۱		تائید خطوط	۶
۰		ارزش‌بایی نهایی	

فصل هجدهم

ساخت

عملی	نظری
۹/۴۰	۱/۳۰

طراحی و محاسبه

هدف‌های رفتاری: بس از بایان این درس از فرآیند انتظار می‌رود:

- ۱- نوع لوله‌ی مورد نیاز را انتخاب کند.
- ۲- نوع سیم مورد نیاز هر قسم را مشخص کند.
- ۳- نوع فیوز مورد نیاز هر قسم را مشخص کند.

مطالعه‌ی آزاد

۱۸- طراحی و محاسبه

هر جویان در این فصل با این موضوعات آشنا می‌شوند: جداول استاندارد مقاطع مختلف سیم‌ها - همراه با جواب مجاز و فیوز محافظ آن‌ها، محاسبات منوط به انتخاب سیم و فیوز هر انسباب با توجه به نوع نصب و افت و ناز مجاز، محاسبات منوط به تابلو فیوز، برآوردهای تعداد و متراز مواد مصرفی (شامل لوله و اتصالات و سیم‌های مورد نیاز و روشنایی‌ها، بریزها و نظایران) و قسمت کل کار.

۱-۱۸- جداول استاندارد مقطع سیم‌ها به همراه جواب مجاز عبوری و فیوز لازم
 جواب انگلیکن در داخل سیم‌ها تولید حرارت می‌کند که باید افزایش درجه حرارت سیم‌ها می‌شود. در صورتی که درجه حرارت هادئ زیاد شود، موجب خرابی عایق سیم‌ها می‌شود. عایق سیم‌ها معمولاً P.V.C بوده. حداکثر حرارت مجاز آن‌ها ۷۰°C است. بتایران، لازم است که برای جواب انگلیکن مشخص، با توجه به شرایط نصب و حداکثر دمای محیط، سیم با سطح مقطع مناسب انتخاب شود تا سبب خرابی عایق سیم و اتصالی بین آن‌ها نشود.
 سازنده‌گان، سیم‌های انگلیکن را با سطح مقطع استاندارد با مقاطع ۷/۵-۱۵/۱-۲۵-۲۶-۳۵-۴۵-۵۵-۷۵-۱۰۵-۱۲۵-۱۵۵ میلی‌متر مربع تولید می‌کنند. سیم‌هایی که در سیم‌کش ساختمان‌ها استفاده می‌شوند، عایق دار بوده، توجه می‌شود. حداقل سطح مقطع آن‌ها از ۱/۵ میلی‌متر مربع کمتر نباشد.

سیم‌های عایق دار، بسته به وضعیت نصب آن‌ها، به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه ۱: سیم‌های داخل لوله که تعداد آن‌ها در هر لوله یک تا سه سیم در نظر گرفته شده است.
 گروه ۲: سیم‌های دولا یا سلا هستند که آزادانه در هوا گشیده می‌شوند و به طور معمول برای مصرف گشته‌های سهار به کار می‌روند.

گروه ۳: تعدادی سیم یک لا است که آزادانه در هوا گشیده می‌شود و فاصله‌ی بین سیم‌های مجاور حداقل برای فلز سیم است.

جدول ۱-۸۰- متغیرهای انتشارهای مجاز و محیط فتوژن مجاز

مقدار قطع مذکور mm	گروه ۱			گروه ۲			مقدار محیط فتوژن mm
	محیط محیط مجاز mm	محیط نامنحیط mm	سیم لایه مذکور mm	محیط محیط مجاز mm	محیط نامنحیط mm	سیم لایه مذکور mm	
۱۰۰	-	-	-	۱۲	-	-	۱۷
۱۱۰	-	-	-	۱۴	-	-	۱۹
۱۲۰	-	-	-	۱۶	-	-	۲۰
۱۳۰	-	-	-	۱۸	-	-	۲۱
۱۴۰	-	-	-	۲۰	-	-	۲۲
۱۵۰	-	-	-	۲۲	-	-	۲۴
۱۶۰	-	-	-	۲۴	-	-	۲۵
۱۷۰	-	-	-	۲۶	-	-	۲۶
۱۸۰	-	-	-	۲۸	-	-	۲۷
۱۹۰	-	-	-	۳۰	-	-	۲۹
۲۰۰	-	-	-	۳۲	-	-	۳۰
۲۱۰	-	-	-	۳۴	-	-	۲۹
۲۲۰	-	-	-	۳۶	-	-	۲۸
۲۳۰	-	-	-	۳۸	-	-	۲۷
۲۴۰	-	-	-	۴۰	-	-	۲۶
۲۵۰	-	-	-	۴۲	-	-	۲۵
۲۶۰	-	-	-	۴۴	-	-	۲۴
۲۷۰	-	-	-	۴۶	-	-	۲۳
۲۸۰	-	-	-	۴۸	-	-	۲۲
۲۹۰	-	-	-	۵۰	-	-	۲۱
۳۰۰	-	-	-	۵۲	-	-	۲۰
۳۱۰	-	-	-	۵۴	-	-	۱۹
۳۲۰	-	-	-	۵۶	-	-	۱۸
۳۳۰	-	-	-	۵۸	-	-	۱۷
۳۴۰	-	-	-	۶۰	-	-	۱۶
۳۵۰	-	-	-	۶۲	-	-	۱۵
۳۶۰	-	-	-	۶۴	-	-	۱۴
۳۷۰	-	-	-	۶۶	-	-	۱۳
۳۸۰	-	-	-	۶۸	-	-	۱۲
۳۹۰	-	-	-	۷۰	-	-	۱۱
۴۰۰	-	-	-	۷۲	-	-	۱۰
۴۱۰	-	-	-	۷۴	-	-	۹
۴۲۰	-	-	-	۷۶	-	-	۸
۴۳۰	-	-	-	۷۸	-	-	۷
۴۴۰	-	-	-	۸۰	-	-	۶
۴۵۰	-	-	-	۸۲	-	-	۵
۴۶۰	-	-	-	۸۴	-	-	۴
۴۷۰	-	-	-	۸۶	-	-	۳
۴۸۰	-	-	-	۸۸	-	-	۲
۴۹۰	-	-	-	۹۰	-	-	۱
۵۰۰	-	-	-	۹۲	-	-	۰

مطابق استاندارد VDE آلمان، جدول ۱۸-۱ نشان دهندهٔ جریان مجاز و قیویز استاندارد برای جلوگیری از عبور جریان بیش از حد مجاز است. این جدول برای حد اکثر دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد محاسبه شده است. چنان‌چه درجه حرارت محیط در گرمترین زمان از ۲۵ درجه‌سانتی‌گراد بیشتر نشود، باید مقادیر جدول ۱۸-۱ را در حساب کند که از جدول ۱۸-۲ بدست می‌آید، ضرب کرد تا جریان مجاز سیم و جریان نامن قیویز محافظت سیم تصحیح شود.

جدول ۱۸-۲- فراپایب تصحیح جریان مجاز

درجه حرارت محیط (°C)	ضریب تصحیح
۵۵	۰۱
۵۰	۰۰۵۲
۴۵	۰۰۴۵
۴۰	۰۰۳۵
۳۵	۰۰۲۵
۳۰	۰۰۱۷
۲۵	۰۰۱
۲۰	۰۰۰۵
۱۵	۰۰۰۲
۱۰	۰۰۰۱
۵	۰۰۰۰۵

مطالعه‌ی آزاد

۱۸-۲- محاسبه‌ی مقطع سیم از جدول و افت ولتاژ مجاز


انتخاب سطح مقطع مناسب سیم، علاوه بر جریان مصرف کننده و دمای محیط، به افت ولتاژ در سیم‌ها سینگی دارد، زیرا افت ولتاژ درون سیم‌ها باعث می‌شود که ولتاژ دو سر مصرف کننده از مقدار مجاز کمتر شود. سبب این کار گردن با سوخن و مبلله‌ی الکتریکی نشود. هرچه طول سیم‌ها زیادتر شود، افت ولتاژ مسیر بیشتر می‌شود. در این قسمت محاسبه‌ی مقطع سیم را با توجه به افت ولتاژ در جریان تکفارز بررسی می‌کیم.

- محاسبه افت ولتاژ: مصرف کننده‌های الکتریکی دارای ولتاژ نامن معنی بوده اگر ولتاژ دو سر آن‌ها از مقدار نامن بیشتر نشود، باعث سوخن آن‌ها می‌شود. همچنین اگر ولتاژ از مقدار نامن کمتر شود، اختلالاتی در کار آن‌ها پیش می‌آید. افت ولتاژ را نمی‌توان به طور کامل از بین بردن، اما می‌توان آن را در حد معینی کنترل کرد که به آن «افت ولتاژ مجاز» می‌گویند. در مدارهای تک‌فاز، اگر افت ولتاژ را با Δu نشان دهیم، با توجه به شکل (۱۸-۱) مقدار آن با این رابطه محاسبه می‌شود:

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} \quad (I)$$

$$\Delta u = 2RI \cos \varphi \quad (II)$$

که در آن R مقاومت هر سیم، φ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان بار، P نوان مصرف کننده و U جریان مصرف کننده است.



شکل ۱۸-۱

اگر افت ولتاژ مجاز را با α نشان دهیم:

$$\alpha = \frac{\Delta U}{U} \times 100 \quad (\text{III})$$

و نظر:

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad (\text{IV})$$

که ρ مقاومت مخصوص ($\Omega \cdot \text{m}$), l طول سیم (m) و A سطح مقطع سیم (m^2) است.

$$\alpha = \frac{\tau R \cos \phi}{U} \times 100 = \frac{\tau l \cos \phi \times \rho l}{U A} \times 100$$

و نتیجه این که:

$$A = \frac{\tau \cdot \rho l l \cos \phi}{\alpha U} \quad (\text{V})$$

بر حسب m^2 بدست می آید.

مثال ۱: اگر یک مصرف کننده تک فاز با جریان مصرفی $16/23$ آمپر و ضرب قدرت $7/4$ - توسط سیم با مقاومت مخصوص $210 \cdot 64 \times 10^{-8}$ اهمتر و به طول 20 متر از منبع 220 ولئن تغذیه شود، سطح مقطع سیم باید چه قدر باشد تا افت ولتاژ از 3 درصد بیش فر شود؟

حل:

$$A = \frac{\tau \cdot \rho l l \cos \phi}{\alpha U}$$

$$A = \frac{\tau \cdot \rho l l \cos \phi}{\alpha U} = \frac{210 \cdot 64 \times 10^{-8} \times 16/23 \times 20 \times 10^{-3}}{7/4 \times 220} = 1/42 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$A = 1/42 \times 10^{-6} \times 10^{-6} = 1/42 \text{ mm}^2$$

بنابراین، سیم استاندارد فرم شده باید $1/5$ یا $2/5$ میلی متر مربع انتخاب شود.

مثال ۲: جنان چه در مثال ۱، حداقل دمای محیط 45 درجه سانتی گراد برسد، مقطع مناسب سیم چه قدر باید انتخاب شود؟

حل: با مراجعه به جدول ۱-۱ جریان مجاز سیم $16/5 \text{ mm}^2$ می $16/5 \text{ mm}$ بروزی 21 آمپر است. هم چنان با توجه به این که دمای محیط 25°C است، با استفاده از جدول (۱۸-۲) ضرب تصحیح $65/0$ خواهد بود که در این صورت، جریان مجاز سیم $16/5 \text{ mm}^2$ می بروزی $10/28$ آمپر و جریان مجاز سیم $2/5 \text{ mm}^2$ می بروزی $13/65$ آمپر است. بنابراین، می بینیم که هیچ یک از این دو سیم مناسب جریان $16/23$ آمپر کننده نیستند. در این حالت باید سیم با مقطع 2 mm^2 می را انتخاب کنیم که جریان مجازش در 25°C بروزی $27/8$ بوده و با توجه به ضرب تصحیح $65/0$ جریان مجازش در 25°C بروزی $27/55$ می شود با:

بدهین ترتیب، می تواند جریان $16/23$ آمپر کننده را به راحتی عبور دهد.

مقدار افت و لذاز مجاز بر اساس مقررات اتحادیه‌ی تولید کنندگان بیرونی برق (IEVU) برای محل‌های مختلف به این شرح تعیین شده است:

در سیم‌های بین شبکه و کنتور منزل ۵٪

در سیم‌های بین کنتور و وسایل برقی ۱/۵٪

در سیم‌های بین کنتور و موتورها ۰/۳٪

۳-۱۸- طراحی تابلوی توزیع و انتخاب فیوز‌های مناسب

اصل‌اً هر ساختمان احتیاج به تابلو فیوز دارد که از این تابلو، انتسابات مختلف گرفته می‌شود. برای هر انتساب با توجه به مقدار جریان هر سیر فیوز مناسب نصب می‌شود. این تابلو با توجه به بار کل ساختمان مسکن است نک فاز را سه فاز باشد. محل نصب تابلو باید طوری باشد که از نظر ایمنی، دسترسی به آن به سهولت امکان‌پذیر باشد تا به هنگام بروز حادثه‌ی احتمالی، افراد بتوانند به سرعت جریان برق را قطع کنند.

تابلوی توزیع از نظر ابعاد باید به گونه‌ای انتخاب شود که علاوه بر تجهیز فیوز‌ها ر متعلقات مورد نظر دارای ظرفت لازم نیز باشد. تابلوی توزیع بهتر است به کلید و فیوز اصلی نیز مجهز باشد تا در موقع لزوم بروان تمام مدارها را قطع کردن که بتوان فیوز‌های معموب را نمی‌عرض کرد. هم‌چنین فرمیال‌هایی برای سهم‌های نول و اتصال زمین داشته باشد. جنس تابلو می‌تواند از پلاستیک ساخت یا کاتوجو با فلز باشد که با توجه به نوع لزمه کاری انتخاب می‌شود. در شکل (۳-۱۸) جنبین نوع کلید، فیوز و تابلوی فیوز نشان داده می‌شود.



شکل ۳-۱۸- جنبین نوع کلید، فیوز و تابلوی فیوز

مثال ۳: در هر خانه‌ی مسکونی که از برق نگاهار استفاده می‌شود، تابلوی توزع مطابق شکل (۱۸-۲) است. اگر حداقل دمای محاطه $C = 25$ شود، مقطع سیم و فیوز هر سیر را محاسبه کنید.

$$P_{\text{av}} = 2 / 0.94 \times 10^{-3} \text{ kw}$$

حل: برای مدار ۱۰kw روشناختی:


$$I = \frac{P}{U}$$

و $\alpha = 1/5$ درصد انتخاب می‌کنیم:

$$I = \frac{1 \times 10^{-3}}{220} = 4.55 \text{ A}$$

$$A = \frac{7.85 \times 2 / 0.94 \times 10^{-3} \times 1.5 \times 4 / 55 \times 1}{1 / 5 \times 220} = 1.85 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \Rightarrow A = 1.85 \text{ mm}^2$$

سیم 1 mm^2 از نظر افت ولتاژ جریان کافی است. اما از نظر استحکام مکاتبکی از سیم $1 / 5 \text{ mm}^2$ استفاده کرد، فیوز آن را 10 A انتخاب می‌کنیم.



شکل ۱۸-۳

برای مدار روشناختی: $10kw$

$$I = \frac{1 / 0 \times 10^{-3}}{220} = 9.1 \text{ A}$$

$$A = \frac{7.85 \times 2 / 0.94 \times 10^{-3} \times 1.5 \times 9.1 / 55 \times 1}{1 / 5 \times 220}$$

$$= 1 / 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 1 / 5 \text{ mm}^2$$

و سیم $11/5\text{mm}^2$ از نظر افت و لذار و جریان مناسب است. فیوز این سیم نزد 10A انتخاب مناسب است.
برای انتساب برقهای 3kW با فرض ضرب قدرت $10/8$:

$$I = \frac{3 \times 10}{22 \times 10/8} = 117/15\text{A}$$

$$A = \frac{117/15 \times 21 / 0.74 \times 10^{-3} \times 115 \times 17 / 0.5 \times 10/8}{11/5 \times 22} = 2/56 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 2/59 \text{mm}^2$$

بدین ترتیب سیم $2/5\text{mm}^2$ از نظر جریان کافی است، اما افت و لذار اندکی بیش بر مناسب که بدون مشکل است ($\alpha = 11/54$) و استفاده از سیم 3mm^2 ضروری ندارد و فیوز را 20A انتخاب مناسب کنیم.
برای برقهای 2kW با فرض ضرب قدرت $10/8$ داریم :

$$I = \frac{2 \times 10}{22 \times 10/8} = 11/26\text{A}$$

$$A = 1/14 \text{mm}^2$$

از این رو سیم $11/5\text{mm}^2$ و فیوز 16A مناسب است. برای ماشین لیس سویی 3kW داریم :

$$I = \frac{3 \times 10}{22 \times 10/8} = 117/28\text{A}$$

$$A = \frac{117/28 \times 21 / 0.74 \times 12 \times 19 / 0.5 \times 10/8}{11/5 \times 22} = 2 \times 10^{-3} \text{m}^2 = 2 \text{mm}^2$$

بنابراین سیم $2/5\text{mm}^2$ و فیوز 20A مناسب است (باوجه به جریان مجاز). انتخاب $\alpha = 11/5$ بروزد برای این وسیله مونوفری به این دلیل است که کیفیت کار این وسیله خانگی بهتر شود. برای بخشجال 2kW داریم :
 $I = 13/94\text{A}$.

$$A = 1/14 \text{mm}^2$$

برای این اساس سیم $11/5\text{mm}^2$ و فیوز 16A مناسب است.

انتخاب فیوز اصلی اندکی مشکل تر از فیوز انتسابها است. برای انتخاب فیوز اصلی باید جریان کل انتسابها را با یکدیگر جمع برداری کرد، زیرا زاویه ای اختلاف فاز آنها بکی نیست. پس از بدست آوردن جریان کل باید در ضرب همزمانی ضرب شود ایس بر مبنای جریان جدید، سیم اصلی و فیوز اصلی را محاسبه کرد.
چون تمام مصرف کننده‌ها همزمان از شبکه تغذیه نمی‌کنند، لذا ضربین به نام ضرب همزمانی تعریف منشود که در مجموع جریان‌های مصرف کننده‌ها ضرب منشود تا جریان واقعی بدست آید.
ضرب همزمانی برای روش‌شناسی خانگی ۱ و برای مدارهای مرکب از روش‌نایی و وسائل خانگی برابر $10/8$ انتخاب منشود.

۱۸۴- برآورده قیمت تجهیزات مورد نیاز

برای محاسبه قیمت تجهیزات ابتدا باید مقدار تجهیزات مورد نیاز را تعیین کرد. در این قسمت روش تعیین مقدار مواد و لوازم مورد نیاز را بررسی می‌کنیم.

باین‌جده به نقشه سیم کشی، تعداد کلیدهای نکشی، نیزی، تبدیل و تظاهر آن، همچنین بیزهای لامپ‌های رشته‌ای، لامپ‌های فلور است (انگل، دوچانی و...)، زنگ اخبار، دریازگان و دیگر لوازم را منصاریم و بادداشت می‌کنیم. سپس با خط‌گش طول لوله‌های مصرفی را اندازه می‌گیریم (باین‌جده به تعداد لوله‌های تکار یک‌دیگر و بین با تفکیک قطر با مقیاس نفشه، اندازه‌ی را فقیع آن‌ها را حساب می‌کنیم).

برای تعیین تعداد اتصالات فولادی با پولیکا، باید تعداد زانوها، سفراه‌ها، بویین‌ها و دیگر اتصالات آن‌ها را منصاریم و به تفکیک بادداشت کنیم.

برای تعیین مقدار سیم مورد نیاز، باین‌جده به نقشه و استفاده از خط‌گش و تعداد سیم‌های هم قطر در هر سیم، به تفکیک سیم‌هایی که با سطح مختلف مساری بود، محلبه می‌کنیم و باین‌جده به مقیاس مقدار واقعی را بدست می‌آوریم و بادداشت می‌کنیم.

تابلوی مورد نیاز را با توجه به تعداد نیوزهای و جنس آن بادداشت می‌کنیم.

به هنگام کار مقداری از این مواد و وسائل ممکن است بشکند یا به نحوی دچار کاست شود، از این رو باید برای موادی نظر سیم‌ها، لوله‌ها، لامپ‌ها، سریع‌ها و... مضری عراو ۱/۰۵ تا ۱/۱۰ در نظر گرفت تا کاسته‌ها جبران شود.^۱

مواد مصرفی، شامل: لوله‌ها، به صورت شاخه‌های ۵ متری فولادی با ۶ متری پولیکا و خرطومی در بسته‌های ۴۵ متری و سیم‌ها در بسته‌های حجم متری در بازار موجود هستند و قیمت هر شاخه لوله با هر بسته سیم مشخص می‌شود از این رو لازم است که متراز بدست آمده را به متران هر شاخه یا بسته تقسیم کرده تا تعداد لوله‌ها و بسته‌های سیم یا بسته‌های لوله خرطومی مشخص شود. بنابراین قیمت مورد نیاز و قیمت هر واحد، می‌توان قیمت تمام مواد را برآورد کرد.

برای سیم کشی، قیمت هر شعله و هر انتساب سیم کشی و نسبت تابلوی نیوز و لوسترها، مشخص شده در تعداد آن‌ها ضرب می‌کنیم تا میزان مستمزد سیم کشی و اجرای پروژه حساسیه شود.

هر شعله مشتمل است بر: نصب قوطی کلید، کلید (انگل بل، نیزی) و بینی هر کلیدی که یک نکه داشته باشد)، سیم کشی، نصب لامپ و آزمایش و روشن کردن آن لامپ. گفتنی است مدار دوبل، دوشعله محسوب می‌شود.

قیمت کار از جمع قیمت مواد مصرفی و دستمزد و نظارت بر کار محاسبه می‌شود.

لازم به توضیح است که پروژه‌ی سیم کشی هنگام اصولی و عملی است که نقشه‌ی سیم کشی محل را مشخص برق رسم کند و آن نقشه به تأیید مراجع دی صلاح برسد، آن‌گاه افراد باشرکت‌های بین‌المللی آن را به اجرا در آورند و سرانجام بازرگان پروژه‌ی مورد نظر را آزمایش نمایند. به هنگام بازرگانی لازم است علاوه بر نوع کار، نوع و جنس مواد مصرفی به طور عام، و سیستم حفاظت به گونه‌ی خاص پروسی و آزمایش شود. متاسفانه در کشور ما، قانونی برای سیم کشی موجود نبوده و اجرای غلط سیم کشی، اغلب باعث آتش‌سوزی و برق گرفتگی شده و خسارات مالی و جانی فراوانی به بار آورده است.

امید است که این کار مانند ساختن بنای‌پس از تصویب مراجع دی صلاح به مرحله‌ی اجرا در آید.

۱- ضریب داده شده با توجه به حجم کار می‌تواند تغیر کند.

۱۸- مقادیر افت و لیاز در مدارهای فشار ضعیف

نوع جریان	افت و لیاز به ولت	مقطع به میلی متر مربع
جریان دائم	$I = \frac{\tau L I}{x u}$	$U = \frac{\tau L I}{x A}$
جریان متارب تک فاز	$I = \frac{\tau L I \cos\varphi}{x u}$	$U = \frac{\tau L I \cos\varphi}{x A}$
جریان دائم و متارب تک فاز	$I = \frac{\tau L P}{x u U}$	$U = \frac{\tau L P}{x A U}$
جریان متارب سه فاز	$I = \frac{\sqrt{\tau} L I \cos\varphi}{x u}$	$U = \frac{\sqrt{\tau} L I \cos\varphi}{x A}$
	$I = \frac{L P}{x u U}$	$U = \frac{L P}{x A U}$

A - مقطع هادی به میلی متر مربع.

x - شدت جریان در هادی به آمپر.

L - طول خط به متر.

P - قدرت مصرفی به وات.

U - ولتاژ خط به ولت.

τ - افت ولتاژ به ولت.

κ - گندوگثیته هادی.

cosφ - ضریب قدرت.

(ضریب هدایت (گندوگثیته) مس ۵۶ و آلومنیوم ۳۶ $\frac{\text{متر}}{\text{آهم میلی متر مربع}}$ است).

۱۸-۶- انتخاب لوله - سیم - فیوز

جداولی برای آسان شدن کار وجود دارد که از آن طریق
می توان انداز لوله نوع فیوز و کلید و سطح مقطع سیم را با

در نظر گرفتن جریان مجاز آن ها انتخاب کرد.

این جداولها در این صفحه و صفحات بعد آمده است.

۱-۶-۱- جدول انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و سطح مقطع کابل های مختلف:

اندازه ای کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آنها			
اندازه ای کابل mm ²	سطح مقطع کابل mm	قطر خارجی کابل mm	قطر خارجی لوله mm
2/10	16,3	pg 21	26,78
2/16	19,1	pg 29	35,48
2/25	23,1	pg 29	35,48
2/35	25,7	pg 29	35,48
3/1,5	11,1	pg 11	17,26
3/2,5	12,4	pg 11	17,26
3/4	14,0	pg 13,5	19,06
3/6	15,1	pg 16	21,16
3/10	17,2	pg 29	35,48
3/16	20,2	pg 29	35,48
3/25	24,6	pg 29	35,48
3/35	27,2	pg 29	35,48
3/50	31,5	pg 36	45,48
3/70	35,6	pg 42	52,48
3/95	41,0	pg 48	57,78
3/120	45,3	-	-
3/150	50,1	-	-
3/185	54,0	-	-
3/240	59,0	-	-

۲-۱۸۶- جدول انتخاب لوله فولادی نسبت به تعداد رشته و مقطع کابل های مختلف:

اندازه کابل از نوع NYY و لوله فولادی و قطر خارجی آنها			
مقطع منقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه لوله	قطر خارجی لوله mm
1/4	7,8	pg 11	17,26
1/6	8,3	pg 11	17,26
1/10	9,3	pg 11	17,26
1/16	10,7	pg 11	17,26
1/25	12,4	pg 11	17,26
1/35	13,6	pg 13,5	19,06
1/50	15,4	pg 16	21,16
1/70	17,3	pg 29	35,48
1/95	19,6	pg 29	35,48
1/120	21,6	pg 29	35,48
1/150	23,2	pg 29	35,48
1/185	25,8	pg 29	35,48
1/240	28,7	pg 36	45,48
1/300	31,5	pg 36	45,48
1/400	35,8	pg 42	52,48
1/500	39,6	pg 42	52,48
2/1,5	10,6	pg 11	17,26
2/2,5	11,8	pg 11	17,26
2/4	13,3	pg 11	17,26
2/6	14,3	pg 13,5	17,26

۱۸-۲- جدول انتخاب لوله‌ی فولادی تبست به تعداد رشته و سطح مقطع کابل‌های مختلف:

اندازه‌ی کابل از نوع NYY و لوله‌ی فولادی و قطر خارجی آنها			
سطح مقطع کابل mm ²	قطر خارجی کابل mm	اندازه‌ی لوله	قطر خارجی لوله mm
3/ $\frac{50}{25}$	34,0	Pg36	45,48
3/ $\frac{70}{35}$	38,0	pg42	52,48
3/ $\frac{95}{50}$	43,0	pg48	57,78
3/ $\frac{120}{70}$	48,0	—	—
3/ $\frac{150}{70}$	53,0	—	—
3/ $\frac{185}{95}$	59,0	—	—
3/ $\frac{240}{120}$	65,0	—	—
4/1,5	11,8	pg11	17,26
4/2,5	13,5	pg13,5	19,06
4/4	15,1	pg21	26,78
4/6	16,3	pg21	26,78
4/10	18,7	pg29	35,48
4/16	22,2	pg29	35,48
4/25	26,8	pg29	35,48
4/35	30,3	pg36	45,48
4/50	35,2	pg36	45,48
4/70	39,5	pg42	52,48
4/95	46,0	—	—
4/120	50,1	—	—
4/150	56,0	—	—

۱۸۶- کابل های نوع برو تو دور دارای رلتاز نامی ۱۰۰۰ تا ۶۰۰ ولت چند رشته ای (NYY باهادی مس):

تعداد رشته ها و سطح منقطع mm^2	جریان مجاز در هوا در زمین		تعداد رشته ها و سطح منقطع آن ها mm^2		جریان مجاز در هوا در زمین	
	A به	A به	یه	3 × 1,5	A به	A به
2 × 1,5	30	21	4	یه 3 × 1,5	27	18
2 × 2,5	41	29	4	یه 3 × 2,5	36	25
2 × 4	53	38	4	یه 3 × 4	46	34
2 × 6	66	48	4	یه 3 × 6	58	44
2 × 10	88	66	4	یه 3 × 10	77	60
			4	یه 3 × 16	100	80
			4	یه 3 × 25	130	105
			4	یه 3 × 35	155	130
			4	یه 3 × 50	185	160
-	-	-	4	یه 3 × 70	230	200
-	-	-	4	یه 3 × 95	275	245
-	-	-	4	یه 3 × 120	315	285
-	-	-	4	یه 3 × 150	355	325
-	-	-	4	یه 3 × 185	400	370
-	-	-	4	یه 3 × 240	465	435
-	-	-	4	یه 3 × 300	520	500

۱۸-۵- جریان مجاز رسانه مقطع کابل‌های تک رشته‌ای تسبت به نحوه قرار گرفتن آن‌ها در زمین با بررسی

سینی کابل:

تعداد رشته‌ها و سطح مقطع mm^2	جریان مجاز و ترتیب قرار گرفتن سه فاز					
	در زمین			در هوا		
	A	B	C	A	B	C
1/1.5	37	—	—	26	—	—
1/2.5	50	—	—	35	—	—
1/4	65	—	—	46	—	—
1/6	83	—	—	58	—	—
1/10	110	—	—	80	—	—
1/16	145	110	120	105	86	100
1/25	190	140	155	140	120	135
1/35	235	170	185	175	145	170
1/50	280	200	220	215	180	205
1/70	350	245	270	270	225	260
1/95	420	295	325	335	280	320
1/120	480	335	370	390	330	375
1/150	540	380	420	445	380	430
1/185	620	430	470	510	440	490
1/240	720	490	540	620	530	590
1/300	820	550	620	710	610	680
1/400	960	650	710	850	740	820
1/500	1110	740	820	1000	860	960

۱۸-۶- قابلیت تحمل بار کابلیت با سیم‌ها، کابل‌های عایق‌دار و جریان مجاز فیوز:

سطح منقطع اسی mm ² آ	سیم در لوله یا کاتالی		روزی کار در سینی کابل		وضعیت کلی به ظور ازاد در هوا یا منحرگ	
	در درجه حرارت محیط برابر ۲۵ درجه سانتی گراد	جریان مجاز فیوز	جریان مجاز	جریان مجاز فیوز	جریان مجاز	جریان مجاز فیوز
	A بد	A بد	A بد	A بد	A بد	A بد
0,75	—	—	12	10	16	16
1	12	10	16	16	20	20
1,5	16	16	20	20	25	25
2,5	21	20	27	25	34	35
4	27	25	35	34	45	50
6	35	35	47	50	57	63
10	48	50	65	63	78	80
16	63	63	87	80	104	100
25	88	80	115	100	137	125
35	110	100	143	125	168	160
50	140	125	178	160	210	200
70	175	160	220	224	260	250
95	210	200	265	250	310	300
120	250	230	310	300	365	355
150	295	300	355	355	415	425
185	340	300	405	355	475	425
240	400	355	480	425	560	500
300	470	425	555	500	645	600
400	570	500	—	—	770	710
500	660	600	—	—	880	850

۱۸-۶-۷- آندازه‌ی قیوزهای مختلف سرده استفاده نسبت به پایه قیوز (آمیر)

آندازه‌ی قیوزهای مختلف سرده استفاده نسبت به پایه قیوز (آمیر)		آندازه‌ی قیوزهای مختلف سرده استفاده نسبت به پایه قیوز (آمیر)											
نمودار کلید	نمودار کلید	25A پایه قیوز	2	4	6	10	16	20	25				
		63A پایه قیوز	35	50	63								
		100A پایه قیوز	80	100									
		200A پایه قیوز	125	160	200								
نمودار کلید کارکردی آندازه نمودار کلید	نمودار کلید کارکردی آندازه نمودار کلید	125A پایه قیوز	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100	125
		160A پایه قیوز	8	10	16	20	25	36	50	63	80	100	125
		250A پایه قیوز	36	50	63	80	100	125	160	200			
		400A پایه قیوز	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355	400
		630A پایه قیوز	300	355	425	500	630						
		1000A پایه قیوز	600	1000									
نمودار کلید	نمودار کلید	160A کلید قیوز	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100	125
		250A کلید قیوز	36	50	63	80	100	125	160	200			
		400A کلید قیوز	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355	400
		630A کلید قیوز	300	355	425	500	630						


جریان‌های مجاز عبور از کلید

نمودار کلید و کلید	کلید گردان	10	16	25	40	63	100	200				
	کلید پاکر	16	25	40	63	100	200	400	630			
	کلید مهندسی مدل L	6	10	16	20	25	32					
	کلید مهندسی مدل O	1	1.6	2	3	4	6	8	10	16	20	25
	کلید مهندسی پیچن مدل (آلمان)	6	10	16	20	25						32
	کلید ایمن قطع کننده‌ی جریان انتباهمی با جریان قطع 3mA	25	40	63								
	کلید ایمن قطع کننده‌ی جریان انتباهمی با جریان قطع 0.3A	25	40	63	100	160						
	کلید ایمن قطع کننده‌ی جریان انتباهمی با جریان قطع 0.5A	25	40	63	100	160						

۱۸-۶-۸- تابلوی توزیع برق رسانایی و مصرفی

بریزها و ... مربوط به ساختمان ویلایی در مزرعه

مثال:



برای اطمینان از سیم^{۱۱۵ mm}^۱ و از جدول ۷-۶-۱۸ کلید مینیاتوری L^{۱۰۸} و لوله PVC یا فولادی Pg۱۱ یا Pg۱۲/۵ را انتخاب من کنم، همچنین برای خطوط بدک (رزرو) بر اساس همان جدول‌ها از سیم^{۲۱۵ mm}^۱ و کلید فیوز مینیاتوری G^{۱۶۸} استفاده من کنم.

برای زنگ اخبار از سیم^{۳۰۰}^۱ و کلید فیوز مینیاتوری بیجی آلفا^۸ و لوله PVC Pg۱۱، برای ماشین رختشویی و موتورخانه شوافاز از سیم^{۲۱۵ mm}^۱ و فیوز مینیاتوری بیجی آلفا^{۱۹۸} و لوله PVC Pg۱۲/۵ با Pg۱۱ را انتخاب من کنم.

برای احیا برقی و آب گرم کن، سیم^{۴ mm}^۱ و فیوز مینیاتوری بیجی آلفا^{۲۰۸} و لوله PVC Pg۱۱ را انتخاب من کنم.

با توجه به تابلوی توزیع برق روشنایی و هصرفت بر پرده و نامیباتن دیگر، مربوط به ساختمان و بلایی در مزرعه که در ظنه صفحه‌ی ۱۹۶ رسم شده اندازه‌ی لوله، نوع فیوز، کلید و سطح منقطع سهم را برای هر قسمت جداگانه انتخاب کنید.

باش:

۱- آشیزخانه و انجار با توجه به ستون اول و دوم و سوم جدول ۷-۶-۱۸ سیم^{۱۱۵ mm}^۱ تحلیل جریان ۱۶۸ را دارد، اما برای اطمینان از یک منقطع بالاتر یعنی سیم با منقطع^{۲۱۵ mm}^۱ از جدول ۷-۶-۱۸ کلید مینیاتوری G^{۱۶۸} و لوله PVC یا فولادی Pg۱۱ یا Pg۱۲/۵ را انتخاب من کنم. برای موارد ۲ الی ۸ اتاق‌ها، راهرو، گاراز و تراس با استفاده از جدول ۶-۶-۱۸ سیم^{۱۰۸}، تحلیل جریان ۱۰۸ را دارد که

جدول آرزش‌نیایی

سازه	موضع	امتیاز	امتیاز
		امتیاز کسب شده	امتیاز لازم
۱	نیمین نوع لوله‌ی هر قسمت	۵	
۲	نیمین نوع سیم هر قسمت	۶	
۳	نیمین نوع فیوز هر قسمت	۶	
۴	نیمین نوع کلید هر قسمت	۲	
۱۰	آرزش‌نایی کل		

قطع^{۳۰۰۸} و جریان مجاز^{۶۳۸} برای ولای انتخاب من شود.

همچنان کلید اینست قطع کننده‌ی جریان انتباها با جریان

فصل نوزدهم

ساخت

علی	علی
۱	۳

بروزه

هدف‌های رفتاری: بس از بابان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود:

۱- نقشه‌های مربوط به یک ساختمان یک طبقه را رسم کند.

۲- نوع لوله سیم فیوز موردنیاز هر قسم را تعیین نماید.

۱۹- بروزه

هدف: تعیین نوع لوله، نوع سیم و نوع فیوز سیم کشی را به صورت مستقل انتخاب کرده بس نقشه‌های قنی بریزها، ساختمان مسکونی، براساس آنچه پیش از این ترسیم شده است. روش‌شناسی و مکالمه را رسم نماید و نوع لوله سیم فیوز هر قسم را مشخص کند. هر داش آموز نقشه‌ی ساختمان محل مسکونی یک طبقه را مشخص کند.


جدول ارزش‌بافی

ردیف	امتیاز		موصوع
	امتیاز لازم	امتیاز گسب شده	
۱	۵		ترسیم پلان‌های مختلف
۲	۵		ترسیم نقشه‌های قنی روی پلان‌ها
۳	۲		انتخاب نوع لوله سیم فیوز
۴	۲		محاسبه تعداد وسائل الکترونیکی
۵	۴		رعایت استاندارde خطوط و تجهیزات
۶	۱۰		ارزش‌بافی نهادی

منابع و مأخذ

عنوان	الناشر	تاريخ نشر	محل طبع	بيان	عنوان طبعة متقدمة	عنوان طبعة مرجع	رقم
محمد نصري	Delmar	١٩٩٦	إنجلترا	كتاب	Paul Ross Wallach Dean Chorowchik	Dealing in a computer Age	١
محمد نصري رجحه طالب	Prentice Hall	١٩٩٦	إنجلترا	كتاب	Warren J. Lundeier	Fundamental of Engineering Drawing	٢
محمد نصري و طالب	Springer	١٩٩٧	إنجلترا	كتاب	H. RIBEROL, A. CHIRALIER	Travaux Graphiques	٣
محمد نصري	McGraw Hill	١٩٩٨	إنجلترا	كتاب	Thomas H. French Charles J. Vercell Robert J. Foster	Engineering Drawing and Graphic Technology	٤
محمد نصري	McMillan	١٩٩٩	إنجلترا	كتاب	Giesecke Mitchell Bepress Hill	Technical Drawing	٥
محمد نصري و طالب و شعور	جامعة أستاذ راردن نبيلات صدقي أولون ISO	٢٠٠٠	إنجلترا	كتاب		INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (ISO)	٦
محمد نصري و طالب و شعور	جامعة ألوان	٢٠٠٢	إنجلترا	كتاب	محمد خواجه حسين و محمد حسين شربلاني	رسام فني على سطح ثقة تكنولوجيا متحدة خواجه حسين، محمد شربلاني، بالمعنى.	٧
محمد نصري و طالب و شعور	جامعة ألوان	٢٠٠٣	إنجلترا	كتاب	محمد خواجه حسين و محمد شربلاني	رسام فني على سطح الكمبيوتر محمد خواجه حسين، محمد شربلاني، بالمعنى.	٨
محمد نصري و طالب و شعور	جامعة ألوان	٢٠٠٣	إنجلترا	كتاب	محمد خواجه حسين و محمد شربلاني	رسام فني على سطح الكمبيوتر محمد خواجه حسين، محمد شربلاني، بالمعنى.	٩
محمد نصري و طالب و شعور	جامعة ألوان	٢٠٠٣	إنجلترا	كتاب	محمد خواجه حسين و محمد شربلاني	رسام فني على سطح الكمبيوتر محمد خواجه حسين، محمد شربلاني، بالمعنى.	١٠





قیمت در تمام گنجور ۶۰۰۰ ریال